

Ordem: 5199092 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 17373 RETIFICA TSCHUDIN HTG 430
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.07.2025 15:04:28
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: _____ CES978

Fabricar calço para patins	Pedido: Teles/Nilson
Quantidade: 06 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar calço para patins	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 07/07/25

NOME: Teles

VISTO: _____

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.07.2025 15:05:44 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5198516 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000017798 C.U MIKRON MULTISTEP TUCHO UP (05)
Local Instal.: 6854M310-622 CTP/MFO-UP - USINAGEM COMPONENTES TUCHO
C.C: 685622 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.06.2025 08:42:23
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar suporte e acionador do sensor	Pedido: Daniel L.
Quantidade: 10 peças de cada	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar suporte e acionador do sensor	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
RECEBIDO EDV: 92776302 DATA: 7, 7, 25 NOME: DANIEL LOWEN VISTO: [assinatura]					

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas
* 16.06.2025 08:44:00 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5197631 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ZCA3CT
Equipamento: 200000017819 TORNO NAKAMURA WTS-150 (02)
Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.05.2025 10:48:12
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar eixo ferramenta ativa

Orçamento - 22/05/2025 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar eixo ferramenta ativa	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

5288007

EDV: _____ DATA: 08/07/25

NOME: Cleudson Ziliani

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 22.05.2025 10:48:10 BRAZIL (ZCA3CT)
- * Retrabalhar eixo conforme desenho anexado.
- * 22.05.2025 10:48:41 BRAZIL (ZCA3CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5198985 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000008645 TORNO OKUMA SPACE TURN LB 300-C
Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.07.2025 09:11:43
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar Imã e fazer postiço	Pedido: Alex Lima
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Imã e fazer postiço	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92877490 DATA: 08/04/25

NOME: Zicardo

VISTO: [assinatura]

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Acções executadas
- * 01.07.2025 09:13:21 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5199221 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FEU9CT
Equipamento: 53690 FUR.PROFUNDA BH30 NAGEL
Local Instal.: 6854M120-546 CtP/MSI22 - USINAGEM MOLE STH
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 08.07.2025 09:11:42
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar fuso e castanha
Qtidade: 01
Fabricar conforme desenho anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar fuso e castanha	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
MÁQUINA PARADA					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 08.07.2025 09:13:40 BRAZIL (FEU9CT) Tel. +55(41)33412692
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92741564

Ordem: 5199293 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ZAE2CT
Equipamento: 200000003212 BANCADA MOEHWALD PLD (26)
Local Instal.: 6854M310-553 CTP/MFO-UP - MONTAGEM/FUNCAO/ACABAMENTO
C.C: 685553 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.07.2025 19:45:16
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR ACOPLAMENTO
QUANTIDADE: 1
FABRICAR CONFORME DESCRIÇÃO: ACOPLAMENTO COM DIAMETRO INTERNO DE 30MM
COM RASGO PARA CHAVETA DE 6MM.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR ACOPLAMENTO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
Item FOI Aberto em outra OM (OM-5199319/) ENCERRAR ESSA OM.					


Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :__:__	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 09.07.2025 19:49:30 BRAZIL (ZAE2CT) Tel. +55(41)33413832
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:


Marcelo Simões
CIP/TEF22
EDV: 92886653 10/07/2025

Ordem: 5199301 Tipo ordem: ZM36 Emitente: LAI1CT
Equipamento: 53690 FUR.PROFUNDA BH30 NAGEL
Local Instal.: 6854M120-546 CtP/MSI22 - USINAGEM MOLE. STH
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.07.2025 21:47:05
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar diametro da castanha
Quant: 1 peça
resp: Alex Lima
Status: Maq. parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar diametro da castanha	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Alisson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

10/07/2025

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 09.07.2025 21:48:23 BRAZIL (LAI1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

n: 5199319 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000003212 BANCADA MOEHWALD PLD (26)
Local Instal.: 6854M310-553 CTP/MFO-UP - MONTAGEM/FUNCAO/ACABAMENTO
C.C: 685553 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.07.2025 08:31:27
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar acoplamento rotex gs 24 Pedido: Juarez

Quantidades: 2 peças (1 de cada)

Status: Parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Retrabalhar acoplamento rotex gs 24	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___
------	-------------------------------------	---------	---------	-------------	-----

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 10.07.2025 08:32:39 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198591

17.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198591 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 5021 RETIFICA JUNG F 50
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.06.2025 15:33:03
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar placa de adaptação valvula	Pedido: Dario
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar placa de adaptação valvula	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 17.06.2025 15:35:00 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

[Assinatura]
 10/07/25

Ordem: 5199004 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAN4CT
Equipamento: 200000000079 C.U. RETCO III
Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIN
C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.07.2025 16:59:56
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
Sintoma da falha: CES978

FABRICAR PORCA CONFORME DESENHO EM ANEXO
QUANT: 01
RESP: NELSON
STATUS: NORMAL

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PORCA CONFORME DESENHO EM ANEXO F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92820517 DATA: 11/07/25

NOME: CLEVERSON

VISTO: GATTALDO

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

- * 01.07.2025 17:06:08 BRAZIL (MAN4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5199093Tipo ordem:ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 2000000008204RETIFICA BAHMULLER B24-3 CNC

Local Instal.: 6854M420-615CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N

C.C: 685615Prioridade:Localização: CT/201


C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 03.07.2025 15:16:06

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Acoplamentos HDA	Pedido:Daniel Novak
Qtd. Unidade:02 de cada	
Status:Precária	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Acoplamentos HDA	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: 92402507DATA: 10/07/25 NOME: Daniel Novak VISTO: 						

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__: __: __Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Acções executadas

* 03.07.2025 15:17:50 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

09.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet SP UP - 001

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 08.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 09/05/2025 - França

Arrombando diâmetro verificar cardânico.

Pallet SP UP - 001

4712002219-001

Aprovação do solicitante: Kaymará 92896115

11.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 011

Localização: CT/303

Emissão: 11.06.2025 13:13:15

Prazo: 11.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Agulhas curtas e travando	FF0600	0,0	HRS	____/____/____	

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Jordan Figueiredo de Castro

~~CtP/TEF22~~

EDV 92898586

05 / 07 / 25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601393611

Pendência V W 30

01.07.2025

Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601393611 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500244-001

PLACA TORNO BENZINGER - 001

C.C: 685411 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 01.07.2025 05:32:20

Atividade: TPM TPM

Prazo: 01.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

maquina trabalhando quebrou o carrinho

Oper SubO

C. Trab. T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Material

Descrição

Otd plan Reserva

Req Compra Item

0010

maquina trabalhando quebrou o carrinho

FF0608

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0


Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:



06.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento A - 005

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Aprovação do solicitante: Doni
92852854
07 107

07/07

27.06.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4729108532 - Posição 15 - 2 unidades - Solicitante - Carlos

Aprovação do solicitante:

25.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 628 UIN - 014

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 15.05.2025 06:51:24

Atividade: TPM TPM

Prazo: 15.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

'PR01 - 16/05/2025 - França
FOLGA NO CONJUNTO.
Holder 628 UIN - 014
4711801628-014

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV			
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req	Compra	Item
0010	FOLGA NO CONJUNTO.	FF0600	0,0	HRS	____	____	____	____
	ROLAMENTO 7906CTYNSULP4		2,000			0034402570	00010	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento

CtP/TEF22

EDV: 92777721

7/7/25

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

19.05.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Rigimara 92896115 08/07/25

CES978

Aprovação do solicitante:

92622239
09/08/25

09.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

PLACA ZEMA - BICO S - 113

920222229
09/07/25

13.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Tubeira Gluth 4mm - 004

Localização: CT/303

Emissão: 13.05.2025 05:58:53

Prazo: 13.05.2025 Cod. ABC:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	TROCAR PINOS E 'H'	FF0600	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

18.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-A - 005

Localização: CT/303

Emissão: 23.10.2024 13:45:39

Prazo: 23.10.2024 Cod. ABC:

CES978

falha de fixação

Magazine DV-A - 005

4729100786-005

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

10 66

17.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA ZEMA - BICO S - 112

Localização: CT/303

Emissão: 12.06.2025 06:18:45

Prazo: 12.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 17/06/2025 - França

Variação do curso/fixação da agulha

PLACA ZEMA - BICO S - 112

4711500065-112

Acções executadas

Aprovação do solicitante: _____

92622229 08/07/25

Pag.: 1 / 1

CES978

926222229 08/07/25

17.06.2025 Pag.: 1 / 1

Prazo: 09.06.2025 Cod. ABC:

CES978

4729110135-003

0010	Agulhas curtas	FF0608	0,0 HRS	/	/
------	----------------	--------	---------	---	---

Edson Bento
CtP/TEF22
EDV: 92777721

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante:

16.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 003 - A

Localização: CT/303

Emissão: 04.04.2025 11:58:03

Prazo: 04.04.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR09: - 10/06/25 - LUCAS

PR01 - 07/04/2025 - França

girando peças

Magazine DV-P - 003 - A

Externo 8 + Interno 4,2
 " 12 + " 6,2

30.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 003 UP

Localização: CT/101

Emissão: 27.06.2025 12:52:49

Prazo: 27.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 30/06/2025 - França
Quebra do parafuso da garra.
PLACA UVA - 003 UP
4729108288-003

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Quebra do parafuso da garra.	FF0608	0,0	HRS	____/____/____	

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Kegimara 92896115 10/07/25

07.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabecote de gravação PDOE - 013

Localização: CT/303

Emissão: 02.07.2025 22:32:50

Prazo: 02.07.2025 Cod. ABC:

CES978

desgaste

Cabeçote de gravação PDOE - 013

4729110135-013

Acções executadas

CtP/TEF22

Aprovação do solicitante: **CtP/TEF22**

EDV 92898586

10 / 07 / 25

04.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Oper	SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição			Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FALTA PRESSÃO PINO CENTRAL (MOLA)	FF0600	0,0	HRS		___/___/___	

[illegible]

92885339

