

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5199381

11.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199381 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 30661 RETIFICA UNIV.S40-5 CNC STUDER
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.07.2025 15:25:53
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar Bucha de adaptação fuso	Pedido: Dário
Quantidade: 02 peças.	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Bucha de adaptação fuso	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 11.07.2025 15:27:25 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: *[Assinatura]* 16-07

Ordem: 5199432 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 18045 RETIF CIL. RHU 400 STUDER
Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.07.2025 15:07:03
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar postigo do eixo do redutor	Pedido: Clederson R.
Quantidade: Retrabalhar 1 peça, e fazer 1 postigo	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar postigo do eixo do redutor	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 14.07.2025 15:09:09 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Cederson

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199215


11.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199215 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000017820 TORNO NAKAMURA WTS-150 (04)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 08.07.2025 07:43:56
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

JW - 08/07/2025 - IOS3CT
Embuchar tubo ienca Pedido: Cleverson Z.
Quantidade: 01 peça
Status: Parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Embuchar tubo ienca	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

15/07/25
 BRS LCT

 9290/780

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 08.07.2025 07:45:26 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5199375 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000006586 RETIFICA PLANA JUNG JE525
Local Instal.: 6854M600-864 CTP/TEF22 - AMOSTRAS OE NACIONAIS SERIES
C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/401
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.07.2025 14:41:51
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: E
Sintoma da falha: CES978

Fabricar colar do acoplam. e retr. eixo	Pedido: Dário
Quantidade: 01 de cada	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar colar do acoplam. e retr. eixo F-13-01		0,0	HRS	___/___/___	
Edson Bento CTP/TEF22 EDV: 92777721 RECEBIDO EDV: _____ DATA: ____/____/____ NOME: _____ VISTO: _____							

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Acções executadas
- * 11.07.2025 14:45:12 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

17.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Sintoma da falha:

RETRABALHAR FLANGE	
RESP.: VITOR MACHADO	
STATUS: MÁQUINA PARADA	

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra	Item
0010	RETRABALHAR FLANGE	F-13-01	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 17.07.2025 07:40:28 BRAZIL (MVC9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Luiz Machado - 92886871

Ordem: 5199499Tipo ordem:ZM36Emitente: MAN4CT

Equipamento: 2000000008863C.U. CHIRON DZ 12K W (04)

Local Instal.: 6854M420-608CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N

C.C: 685608Prioridade:Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 15.07.2025 16:30:16

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR ALTURA FLANGE
QUANT: 01
RESP: NELSON/VITOR
STATUS: CRITICO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR ALTURA FLANGE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92886876DATA: 17/07/25

NOME: Vitor

VISTO: Vitor

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___	Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

* 15.07.2025 16:31:10 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

07.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabecote de gravação PDOE - 001

Localização: CT/303

Emissão: 02.07.2025 22:30:04

Prazo: 02.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 07/07/2025 - França

desgaste

Cabecote de gravação PDOE - 001

4729110135-001

12.07.25
Jmas

07.06.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aguilhas curtas

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra	Item
0010	Agulhas curtas	FF0608	0,0	HRS	____/____/____	_____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: _____

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

12.07.25
Lms

09.07.2025 Pag.: 1 / 1

Aprovação do solicitante: EMERSON FCO. 92472922 15/07/25

03.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

PR01 - 03/07/2025 - França
Reprovação de forjado P2/P4 (-1.0 mm)
Placa Mikron UIN - 025
4729108870-025

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Reprovação de forjado P2/P4 (-1.0 mm)	FF0600	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

১৯৬১৬৬

03.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron UIN - 003

Localização: CT/101

Emissão: 03.07.2025 08:47:06

Prazo: 03.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Variação na medida de 27,96/posiç. forj. FF0600	0,0	HRS		___/___/___	

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

~~9236268~~

28.05.2025 Pag.: 1 / 1

Prazo: 27.05.2025 Cod. ABC:

CES978

Doni
92852854
46167125

04.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento A - 031

Localização: CT/303

Emissão: 04.06.2025 09:06:35

Prazo: 04.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 04/05/2025 - França

variação de medidas

Pallet Elemento A - 031

4728400143-031

4730500 692 92852854
4729110 2800 16107125