

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5198584

17.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198584 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000015596 C.U MIKRON MULTISTEP (02)
 Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN2
 C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.06.2025 11:47:38
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978


Fabricar Tampa de mesa	Pedido: Wesley R.
Quantidade: 01 peça.	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Tampa de mesa	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 886656 DATA: 21/07/25

NOME: Wesley Riffert

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 17.06.2025 11:49:28 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199334

10.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199334 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000003236 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr.7597
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.07.2025 15:51:54
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

USINAR ARRUELAS
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD.: 10 PQS
MATERIAL: CONFORME DESENHO EM ANEXO.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR ARRUELAS	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9220577 DATA: 21/07/25

NOME: CLEVERSON

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 10.07.2025 15:52:54 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198364

12.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198364 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000008863 C.U. CHIRON DZ 12K W (04)
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.06.2025 14:55:49
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

USINAR' PINO
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
MATERIAL E QTD CONFORME DESENHO EM ANEXO
STATUS: URGENTE

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR PINO		F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 11.06.2025 14:56:54 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198702

23.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198702 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DRG1CT
 Equipamento: 200000006629 RETIFICA ZEMA GL600HP
 Local Instal.: 6854M110-411 Ctp/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.06.2025 10:15:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar varão zema
FABRICAR VARÃO DA PLACA
QUANTIDADE: 2 ITENS

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar varão zema	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 22/07/25

NOME: GABRIEL DOWAN

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__: Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acões executadas

- * 23.06.2025 10:17:14 BRAZIL (DRG1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5198276Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 18067RETIFICA MS 406 BOSCH

Local Instal.: 6854M110-436CtP/MFO21 - USINAGEM DURA BICO S

C.C: 685436Prioridade:Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 09.06.2025 10:28:15

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar polia motora e engrenagem	Pedido: Gabriel D.
Quantidade: 01 engrenagem	
01 polia	
Status: Normal	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar polia motora e engrenagem	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 22/10/25

NOME: GABRIEL DAWM

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:__:Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 09.06.2025 10:30:56 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198796

25.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198796 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ROR5CT
Equipamento: 200000002670 LAVADORA UNIVERSAL DURR 71W
Local Instal.: 6854M310-557 CTP/MFO-UP - USINAGEM MONTAGEM DO TUCHO
C.C: 685557 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 25.06.2025 11:22:35
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

FABRICAR ROLOS ESTEIRA SAÍDA
QTD: 10 PEÇAS
FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		FABRICAR ROLOS ESTEIRA SAÍDA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 920000002670 DATA: 22, 07, 25

NOME: RAULO NETO

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acões executadas
- * 25.06.2025 11:25:54 BRAZIL (ROR5CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199332

10.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199332 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 7368 LEPADORA S/ML105 BOSCH
 Local Instal.: 6854M110-438 CTP/MFO21 - MONTAGEM, AGULHA, ACAB BICO S
 C.C: 685438 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.07.2025 14:54:13
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar braço e bucha	Pedido: Gabriel Dranka
Quantidade: 01 de cada	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar braço e bucha	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

** Finalizar OB g5 (Bucha) **

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 22/10/125

NOME: GABRIEL DRANKA

VISTO: 

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Ações executadas
- * 10.07.2025 14:55:34 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199043

02.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199043 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000007846 LAVADORA GLUTH (L3)
 Local Instal.: 6854M110-434 CtP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 02.07.2025 11:46:59
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar engrenagens	Pedido: Klébis
Quantidade: 03 de cada	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar engrenagens	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 02.07.2025 11:48:49 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: KLÉBIS

TEF31

92743525

[Assinatura] 22/07/25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5198618

18.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198618 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000006026 FURADEIRA FURO INJECAO
 Local Instal.: 6854M110-431 CtP/MFO21 - BICO S
 C.C: 685431 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.06.2025 10:28:21
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar porca e ferramenta	Pedido: Giovana B.
Quantidade: 02 porcas	
01 ferramenta	
Status: Normal	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar porca e ferramenta	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92037009 DATA: 24/07/25

NOME: Giovana Barbosa

VISTO: Giovana Barbosa

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 18.06.2025 10:31:23 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601389042

23.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601389042 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4712002220-004

Pallet SPS UP - 004

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 10.06.2025 17:06:18

Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 11/06/2025 - França

LINGUETA TRAVADA.

Pallet SPS UP - 004

4712002220-004

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

LINGUETA TRAVADA.

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__:

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante: Ligimara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601388798

12.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601388798 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4712002220-008

Pallet SPS UP - 008

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Localização: CT/101
Atividade: TPM TPM Emissão: 09.06.2025 22:06:34

Prazo: 09.06.2025 **Cod. ABC:**

CES978

PR01 - 11/06/2025 - França

Lingueta travada.

Pallet SPS UP - 008

4712002220-008

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição					
			Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Lingueta travada.	FF0600	0,0	HRS	____ / ____ / ____	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____ :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

provação do solicitante: Rafaela 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601381888

09.05.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601381888 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4712002220-005

C.C: 685556 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Atividade: TPM TPM

Pallet SPS UP - 005

Localização: CT/101

Emissão: 08.05.2025 17:00:07

Prazo: 08.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

PR01 - 09/05/2025 - França

não entra berço de acoplagem da peça.

Pallet SPS UP - 005

4712002220-005

QES978

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd

plan

Reserva

Req

Compra

Item

0010

Não entra berço de acoplagem da peça.

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante: Rigmara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601387831

04.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601387831 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-012

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Pallet Elemento A - 012

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Emissão: 04.06.2025 09:09:49

Prazo: 04.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

PR01 - 04/05/2025 - França

CES978

variação de medidas

Pallet Elemento A - 012

4728400143-012

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

variação de medidas

FF0600

0,0 HRS

___/___/___

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:__:__

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

provação do solicitante: _____

Demi
92852854
24/07

Planesado huz 30

21.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA TORNO BENZINGER - 001

Localização: CT/303

Emissão: 21.07.2025 06:35

Prazo: 21.07.2025 Cod. ABC

Sintoma da falha:

CES 978

variação de medida

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__:__: Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____
Ações executadas _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601387830

04.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601387830 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-036

Pallet Elemento A - 036

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 04.06.2025 09:08:38

Atividade: TPM TPM

Prazo: 04.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 04/05/2025 - França

variação de medidas

Pallet Elemento A - 036

4728400143-036

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

variação de medidas

FF0600

0,0 HRS

____/____/____

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____:____:____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

provação do solicitante: _____

D. M.

92852854

23107

16.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 028

Localização: CT/303

Emissão: 06.05.2025 11:38:44

Atividade: TPM TPM

Prazo: 06.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 06/05/2025 - França

REVISAR PALLET

Pallet Elemento P3 - 028

4728400150-028

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T. Prev.

T. Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req	Compra	Item
-----	--------	------

0010

REVISAR PALLET

FF0600

0, 0 HRS

Edson Bento

CtP/TEF22

EDV: 9277772

RECEBIDO

EDV:

DATA:

NOME:

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____ :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601386361

30.05.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601386361 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog
Equipamento:

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-017

Pallet Elemento A - 017

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada
Atividade: TPM TPM

Atividade: TPM TPM

Prazo: 29.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 30/05/2025 - França

revisar pallet

Pallet Elemento A - 017

4728400143-017

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T. Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req	Compra	Item
-----	--------	------

0010

revisar pallet

FF0600

0, 0 HRS

230725 THAG70

tempo de trab. est: 0,0

Lim da avaria: ____/____/____ : ____ : ____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

ções executadas

provação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601387361

02.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601387361 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400143-001

Pallet Elemento A - 001

C.C: 685484 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 02.06.2025 10:11:34

Atividade: TPM TPM

Prazo: 02.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

PR01 - 02/06/2025 - França

CES978

Manutenção Preventiva

Pallet Elemento A - 001

4728400143-001

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

Manutenção Preventiva

FF0600

0,0 HRS

23/07/25 THIAGO

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

17.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA ZEMA - BICO S - 117

Localização: CT/303

Emissão: 12.06.2025 02:50:37

Atividade: TPM TPM

Prazo: 12.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 17/06/2025 - Franca

vazamento interno da placa

PLACA ZEMA - BICO S - 117

4711500065-117

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acões executadas

11 8

Aprovação do solicitante: Ames

02.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron UIN - 020

Localização: CT/101

Emissão: 29.05.2025 22:06:44

Atividade: TPM TPM

Prazo: 29.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 02/06/2025 - França

VARIAÇÃO DA ALTURA DE 43,56mm

Placa Mikron UIN - 020

4729108870-020

Aprovação do solicitante:

92753248
17/7/25
OB:ci

08.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Brunidora UIN2 11

Localização: CT/101

Emissão: 05.05.2025 16:43:52

Atividade: TPM TPM

Prazo: 05.05.2025 Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/05/2025 - França

PALLETE REPROVANDO PEÇAS NO FUSO 3

Pallet Brunidora UIN2 11

4728400156-11

Aprovação do solicitante:

92753248
OBTC
17/7/25

13.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Brunidora UIN2 10

Localização: CT/101

Emissão: 13.05.2025 08:12:07

Prazo: 13.05.2025 Cod. ABC: C

CES978

REPROVANDO NA MEDICAÇÃO

Pallet Brunidora UIN2 10

4728400156-10

Aprovação do solicitante:

92753248
OB/G
17/7/25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601389683

23.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601389683 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400079-013-D

Magazine DV-P - 013 - D

C.C: 685481 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 13.06.2025 14:37:57

Atividade: TPM TPM

Prazo: 13.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 23/06/2025 - França

variação de medida

Magazine DV-P - 013 - D

4728400079-013-D

Oper SubO						
Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
			Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	variação de medida	FF0600	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0


Fim da avaria: ___/___/___:__:__

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante:



ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601387289

02.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601387289 Tipo ordem: ZM60 Emitente: EJA9CT

Equipamento:

Local Instal.: 6854W111-G12

C.C: 685007 Prioridade: 3-Médio

C. Trab. Resp.: MANT-MEC MECANICA

Atividade: CNP Corretiva não planejada

Ct111 - INSTALACOES PREDIAIS

Localização: CT/111

Emissão: 02.06.2025 07:23:03

Prazo:

Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES976

CT 111 PORTARIA Nº2 - verificar o pinhão da corrente do portão grande da portaria 2, o mesmo quebrou.


CONTATO Gustavo Ortiz PLANTÃO FCM

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	CT.111		MANT-MEC	0,0	HRS	02/06/25	Jtamar
necessário abertura de furo em engrenagem! * FCM *							

RECEBIDO

EDV: 62831099 DATA: 27/07/25

NOME: Gustavo Gabriel

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 02.06.2025 07:24:06 BRAZIL (EJA9CT) Tel. +55(41)33413847
- * CT.111 PORTARIA Nº2 - verificar o pinhão da corrente do portão grande da portaria 2, o mesmo quebrou.
- * CONTATO Gustavo Ortiz PLANTÃO FCM

Aprovação do solicitante: _____

02.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 22

Localização: CT/101

Emissão: 02.06.2025 08:42:49

Prazo: 02.06.2025 Cod. ABC:

CES978

4711700879-1022

Aprovação do solicitante: Rigmara 92896/15

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601387786

04.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601387786 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1222

VDI Ø12 - 22

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 04.06.2025 07:21:40

Atividade: TPM TPM

Prazo: 04.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 04/05/2025 - França

PARAFUSO ESPANADO

VDI Ø12 - 22

4711700879-1222

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

PARAFUSO ESPANADO

FF0600

0,0 HRS

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__:

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Regimara 92896115

30.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 696 UIN - 006

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 29.05.2025 Cod. ABC:

CES978

4711801696-006

Aprovação do solicitante: Rigmara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601384992

27.05.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601384992 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400156-05

C.C: 685702 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Atividade: TPM TPM

Pallet Brunidora_UIN2 05

Localização: CT/101

Emissão: 26.05.2025 18:50:05

Prazo: 26.05.2025 Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

PR01 - 27/05/2025 - França

CES978

DEFEITO NO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PEÇA.

Pallet Brunidora UIN2 05

4728400156-05

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd

plan

Reserva

Req

Compra

Item

0010

DEFEITO NO PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA PEÇA. FF0600

0,0 HRS

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: Rigmara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601381682

09.05.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601381682 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801738-001

Holder 738 UIN - 001

C.C: 685700 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 07.05.2025 22:57:41

Atividade: TPM TPM

Prazo: 07.05.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 09/05/2025 - França

Rolamento com folga

Holder 738 UIN - 001

4711801738-001

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd

plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

Rolamento com folga

FF0600

0,0 HRS

___/___/___

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:__:__

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

Ligmaria 9289615

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601371261

26.03.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601371261 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801738-020

C.C: 685700 Prioridade: 1-Muito elevado

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Atividade: TPM TPM

Holder 738 UIN - 020

Localização: CT/101

Emissão: 21.03.2025 15:56:54

Prazo: 21.03.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 26/03/2025 - França

Rolamentos eixo

Holder 738 UIN - 020

4711801738-020

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd

plan

Reserva

Req

Compra

Item

0010

Rolamentos eixo

FF0600

0,0 HRS

___/___/___

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:___:___

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

provação do solicitante:

Rigmaria 92896/15