


ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199327

10.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199327 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FEU9CT
 Equipamento: 53690 FUR.PROFUNDA BH30 / NAGEL
 Local Instal.: 6854M120-546 CtP/MSI22 - USINAGEM MOLE STH
 C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.07.2025 13:14:38
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar fuso e castanha
 Quantidade: 01
 Conforme desenho em anexo.

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar fuso e castanha	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 10.07.2025 13:16:23 BRAZIL (FEU9CT) Tel. +55(41)33412692
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199991

29.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199991 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ZCA3CT
 Equipamento: 200000017817 TORNO NAKAMURA WTS-150 UIN3 (01)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.07.2025 07:24:14
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Confeccionar porca ferramenta ativa
 Quantidade: 6 peças
 Fabricar conforme desenho em anexo.

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Confeccionar porca ferramenta ativa	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 9283407 DATA: 08/08/25

NOME: Cláudio Xavier

VISTO: [Assinatura]

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 29.07.2025 07:25:56 BRAZIL (ZCA3CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: [Assinatura]

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199474

16.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199474 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 17554 RETIF TSCHUDIN HTG 430
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.07.2025 10:02:11
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Chapa de vedação 318x200x4	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Chapa de vedação 318x200x4	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 08/08/25

NOME: Teles

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 15.07.2025 10:03:06 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199585

17.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199585 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 17554 RETIF TSCHUDIN HTG 430
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 17.07.2025 12:32:44
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar escala do paralelo	Pedido: Teles/Nilson
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar escala do paralelo	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

RECEBIDO

EDV: DATA: 08/08/25

NOME: Teles

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 17.07.2025 12:40:34 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: [Assinatura]

n.: 5200158 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 mento: 200000023284 MAQUINA ELETROEROSAO AGIE OPCON 2 (12)
 Instal.: 6854M110-421 CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 ab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 01.08.2025 09:30:46
 vidade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar eixo Guia	Pedido: André/Klébis
Quantidade: 04 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar eixo Guia	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 01.08.2025 09:32:23 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: KLEBIS TEF31

92793525

52/08/25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5199845

24.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5199845 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 62005 RETIFICA ZEMA G800
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.07.2025 14:01:36
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Posicionador do carregador maior e menor	Pedido: Clederson R.
Quantidade: 01 de cada	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Posicionador do carregador maior e menor F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 24.07.2025 14:03:37 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5199628 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 2000000017796 C.U.MIKRON MULTISTEP (03)
Local Instal.: 6854M400-554 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN2
C.C: 685554 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.07.2025 10:06:08
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar suporte limite atuador	Pedido: Wesley R.
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar suporte limite atuador	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 288656 DATA: 06/03/25

NOME: WESLEY JOSE RIFFERT

VISTO: _____

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___ :__:	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa: _____

Acções executadas

* 18.07.2025 10:07:43 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

21.07.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

CES978

solicitante: Loemar - oil9ct

* DESENHO ANEXO

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5196420

17.04.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5196420

Tipo ordem: ZM36 Emitente: ZAE2CT

Equipamento: 200000005170

BANCADA MOEHWALD PLD (22)

Local Instal.: 6854M310-553

C.C: 685553 Prioridade:

CTP/MFO-UP - MONTAGEM/FUNCAO/ACABAMENTO

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Localização: CT/101

Atividade: FIN Fabricação interna

Emissão: 16.04.2025 22:34:57

Sintoma da falha:

Prazo:

Cod. ABC: C

FABRICAR ENGRENAGEM

CES978

QUANTIDADE: 2

FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

FABRICAR ENGRENAGEM

F-13-01

0,0 HRS

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Ações executadas

* 16.04.2025 22:38:23 BRAZIL (ZAE2CT) Tel. +55(41)33413832

* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;

* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;

* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;


* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;

* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

provação do solicitante:



03.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø12 - 31

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 30.06.2025 Cod. ABC:

CES'978

FOLGA FERRAMENTA

4711700879-1231

Aprovação do solicitante: Kigmará 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601391060

26.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601391060 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1005

VDI Ø10 - 05

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 24.06.2025 10:36:16

Atividade: TPM TPM

Prazo: 24.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 26/06/2025 - França

ferramenta não sai

VDI Ø10 - 05

4711700879-1005

Oper SubO									
Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV			
			Qtd	plan	Reserva	Req	Compra	Item	
0010	ferramenta não sai	FF0600	0,0	HRS					

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

legimara 92896115

06.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1220

VDI Ø12 - 20

C.C: 685551 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 01.07.2025 10:53:04

Atividade: TPM TPM

Prazo: 01.07.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 03/07/2025 - França

VAZAMENTO

VDI Ø12 - 20

4711700879-1220

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan Reserva	Req Compra	Item

0010	VAZAMENTO	FF0600	0,0 HRS		/	/
------	-----------	--------	---------	--	---	---

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Regina 92896115

11.06.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Klamar 92896/15

30.07.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine DV-P - 016 - D

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Prazo: 28.07.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 30/07/2025 - França

gaiola frouxa/girando peças

Magazine DV-P - 016 - D

4728400079-016-D

Aprovação do solicitante: [assinatura]

26.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cilindro P3 - 009

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Prazo: 24.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 26/06/2025 - França

chaveta quebrada

Pallet Preparação Cilindro P3 - 009

4728400086-009

Aprovação do solicitante: Dom 04/108
92852854
Q

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601390371

01.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601390371 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729108870-006

Placa Mikron UIN - 006

C.C: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Emissão: 18.06.2025 09:37:11

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.06.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 18/06/2025 - França

Dispositivo próximo ao mordente quebrado

Placa Mikron UIN - 006

4729108870-006

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab.

T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

Dispositivo próximo ao mordente quebrado FF0600

0,0 HRS

___/___/___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

