


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716401163-0004			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Calibrador com oxidação na posição nº14. ----- Calibrador com furo de centro na posição nº03		
Em Conserto Interno	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047832	17-02-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68104

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506360						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qtd	Conserto	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID		ALEX TURKOT
Sucitado	37					
Em Utilização	4					
Em Exame Interno	1		Desvios			
Em construção	3		Confeccionar 3 unidades, séries 0059, 0060 e 0061.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049255	07-05-2025		CALIBRADOR ACOMPANHA		68703	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP


08/04/26

Licitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento		Denominação			
47164011		LX			
Disponibilidade		Centro Custos		Gerência	
Ação		685541		MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	
Status				Responsável	
Em Utilização				EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno				Desvios	
Em Conserto Interno				Calibrador está com danificações no diâmetro de Ø12,02mm +0,01mm - Pos. 5	
				Conserto	
Inspeção		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050552	30-06-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69090

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716502891-0016		LY9P36 11,00/ OGIVA DE MEDIÇÃO			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	11		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	3		RAIO 5,4975 - 0,0025 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 5,493mm - posição nº01 (4x) R0,75 POLIDO está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,20mm - posição nº06 (2x)		
Em Reclamação	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050686	02-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69125

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

Suellen

08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200630-0006			LG Ø2,25-na repos.incluir exp.c/TIN.																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Ø 2,255mm ± 0,001mm (GASTO 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø 2,255mm ± 0,001mm (GASTO 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Ø 2,255mm ± 0,001mm (GASTO 2,250mm) acima dos 95% do gasto. Valor da medição Ø2,250mm - posição nº3																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Em Utilização	15																			
Para Conserto Interno	8																			
Em estoque	4																			
Perdido	10																			
Em Conserto Interno	7																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051144	30-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	69087																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4715900489-0001			LS				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685008			MOE1-DHK - Fabricação HPC NHA	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	1		Desvios				
Em Utilização	3		Distância 10,5mm ±0,05 (1ºfilete compl) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 10,365mm - posição nº02				
Para Conserto Interno	1		Conserto				
Em Conserto Interno	1						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051213	23-07-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69303	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405782-0003			LX (medir força da mola em d)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com batidas e danificações - posição nº 02. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051347	28-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69339

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716404767-0038			LX											
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT			
Centro Custos	Gerência					Responsável								
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN		ALEX TURKOT											
Status	Qtd													
Desativado	3													
Sucitado	25													
Em Utilização	4													
Para Conserto Interno	1													
Em estoque	6													
			<table><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº2 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Desvios			Calibrador com a posição nº2 quebrada.			Conserto		
Desvios														
Calibrador com a posição nº2 quebrada.														
Conserto														
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-051424	25-07-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69317									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405751-0003			LX (medir "b" Corpo do injetor-CRIN2 e 3			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
			Desvios			
			Calibrador com posição nº03 travada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052183	26-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69565	

Suellen Pereira

EDV: 92889846

PS/QMM61-CtP

Suellen

08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0102			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA	
Sucitado	40					
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	3					
Em Conserto Interno	9		Desvios			
			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			
			Conserto			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052794	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70718	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
09/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316500142-0112			LY39P24/4,95																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685485</td> <td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº03 descolada (1x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº03 descolada (1x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº03 descolada (1x)																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	33																				
Em Utilização	5																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-052870	20-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70721																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405678-0006						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	5					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	1					
		Desvios				
		Batimento 0,005mm A/B está fora do limite especificado. Valor da medição 0,010mm.				
		Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052905	04-10-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		70899	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500143-0108			LY39P24/7,45		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	40		685487	MOE2-IP - Cilindro e Elemento A	ALLAN SUPLICY DA SILVA
Em Utilização	6				
Para Conserto Interno	6		Desvios		
Em estoque	1		Raio 0,5mm ±0,05mm (gasto 0,4) Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	6		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052990	17-10-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71056

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716402632-0013			LX2361W12																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,0000 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,973mm Distância 28,500 (L4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 29,153mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 2,0000 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,973mm Distância 28,500 (L4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 29,153mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Diâmetro 2,0000 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,973mm Distância 28,500 (L4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 29,153mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	5																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Utilização	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053032	15-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71019																

cancelado

08/04/26

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4715301052-0002				LO "UI"			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685554	MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1						
Em estoque	2			Desvios			
Em Conserto Interno	1			Calibrador com a posição nº 03 solta. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-053212	19-09-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			70713	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716504308-0006			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1					
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	3		Desvios		Calibrador com oxidação na superfície de medição.	
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053235	28-10-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		71123	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200651-0019			LG Ø5,956		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1				
Em Utilização	12				
Em estoque	9				
Em Conserto Interno	1	Desvios			
			Calibrador faltando posição nº03(1x) conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053396	21-08-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69532

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200623-0012			LG Ø2,000 +0,1 -0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) da posição nº01 está danificado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) da posição nº01 está danificado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Verificar chanfro 0,3mm X 45° (2x) da posição nº01 está danificado.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	24																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	9																			
Perdido	4																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053417	30-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70836															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/4/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716405112-0006			LX (usado c/ 4716508208)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador travando no padrão 4716508208.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador travando no padrão 4716508208.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador travando no padrão 4716508208.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	2																				
Sucitado	3																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053431	17-10-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71062																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/10/11 26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404801-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA
Desativado	3				
Sucitado	1		Desvios		
Em Utilização	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza- Posição nº07 e 08; Calibrador com danificações na superfície de contato- Posição nº09. Conserto		
Em estoque	1				
Em Conserto Interno	1				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	WALLACE EDUARDO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053443	28-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71122

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/20


Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404781-0009			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	ALEX TURKOT
Sucitado	7				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	5				
Em estoque	8				
		Desvios			
		Calibrador com marcas de desgaste no ângulo de 120°.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053564	06-11-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA		71170

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH												
Equipamento			Denominação														
4738360434-0079			JMK6-OGIVA 3,5010uM														
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Aguilhas</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Aguilhas	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável															
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Aguilhas	ALEX TURKOT															
Desvios																	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm. Conserto																	
Status	Qtd	Conserto															
Sucitado	60																
Em Utilização	5																
Para Conserto Interno	3																
Em construção	1																
Perdido	3																
Em estoque	1																
Em Reclamação	3																
Em Conserto Interno	11																
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME												
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle												
LP-053799	17-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71257												

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0089			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com valor de deslocamento fora do especificado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valor de deslocamento fora do especificado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
EIME com valor de deslocamento fora do especificado.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	60																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Exame Interno	2																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em estoque	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053906	27-11-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71328															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 02/01/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404958-0008			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	13			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1					
Em Utilização	3			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Calibrador com a posição nº20 travada Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificada		
Em estoque	8			Conserto		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054161	04-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71382	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716500764-0013			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador está com face e diâmetro oxidados.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador está com face e diâmetro oxidados.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador está com face e diâmetro oxidados.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	7	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	Conserto									
Status	Qtd																				
Sucitado	7																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-054176	08-12-2025	CX 04	CALIBRADOR ACOMPANHA			71401															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506421-0016			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKCH
Sucitado	11					
Em Utilização	3					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	5					
				Desvios		
				Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054185	08-12-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71389	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4312400046-0132			JMK3-BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIT</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Enviar notificação de N/C. Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT	Desvios			Enviar notificação de N/C. Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Enviar notificação de N/C. Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucado	97																				
Em Utilização	11																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	53																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054536	17-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71500																

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316400548-0033			LX733W1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd			Centro Custos	Gerência	Responsável
Transferido	1			685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	18	Conserto		Desvios		
Para Conserto Interno	3			No emitir NC Calibrador com danidicaes na face de medio.		
Em estoque	8			Conserto		
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	GUILHERME VINICIUS DA SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054576	17-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71501	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH					
Equipamento		Denominação								
4716512055										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td>Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td>Construção</td> </tr> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção	Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação						
		Status	Qtd	Construção						
		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT						
		Desvios								
Confeccionar uma unidade conforme desenho. Novo série 0001. Peça acompanha. Construção										
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME						
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle						
LP-054607	08-01-2026			71576						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH							
Equipamento		Denominação										
4716512182												
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="2">Construção</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Construção			Centro Custos	Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação								
		Status	Qtd	Construção								
		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT								
Desvios												
Confeccionar uma unidade conforme desenho. Descaracterizar e gravar norma conforme desenho. Novo série 0001. Peça acompanha.												
Construção												
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME								
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle								
LP-054614	13-01-2026			71621								

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405244-0001			LX (USADO C/ 4716508430)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		
Status	Qtd		Gerência		
Desativado	3		Responsável		
Sucaçado	1		685554		
Em Utilização	1		MOE1-UIIN - Usinagem UIIN2		
Para Conserto Interno	1		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Em estoque	1		Desvios		
			Canto vivo da posição nº6 está danificado, encontrado quebra de canto de -0,025mm.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-054618	06-01-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71558

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200710-0017			LG Ø 3,0 +0,01 -0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (Gasto 2,950) está no limite do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (Gasto 2,950) está no limite do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Diâmetro 2,960mm ±0,002mm (Gasto 2,950) está no limite do gasto. Valor da medição Ø2,950mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	6																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	2																			
Perdido	1																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-054824	13-11-2025	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71240															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507930-0023			LY.(CONEXÃO PO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	29																				
Em Utilização	4																				
Em Exame Interno	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054956	26-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71727																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH				
Equipamento		Denominação							
4716506412-0162		LY							
<table border="1"> <tr> <th>Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Conserto</td> </tr> </table>		Disponibilidade	Ação		Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade	Ação						
			Conserto						
		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	ALEX TURKOT					
Desvios									
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.									
Conserto									
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME					
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle					
LP-055067	28-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA	71733					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0048			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Em Exame Interno	5																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Utilização	7																				
Em construção	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055072	29-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71749																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716506796				LY (C 433 862 883)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Construção		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	
Sucitado	33						
Em Utilização	1			Desvios			
Em construção	7			Confeccionar 7 unidades conforme desenho series 0050 ate 0056 - pçs acompanham			
				Construção			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055076	29-01-2026					71762	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0096			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Furação de fixação não entram nos pinos guias da produção.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Furação de fixação não entram nos pinos guias da produção.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Furação de fixação não entram nos pinos guias da produção.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	61																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	4																			
Perdido	3																			
Em estoque	9																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055079	30-01-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71774															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																								
Equipamento			Denominação																										
4714201004-0002			LG 3,00+0,14																										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="4">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	<table border="1"> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685482</td> <td>MOE2-IP - CtP/ MFO11</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Desvios</th> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com rebarba na superfície de medição do Ø3,14mm - posição nº01.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com rebarba na superfície de medição do Ø3,14mm - posição nº01.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																											
Status	Qtd																												
Em Utilização	1																												
Para Conserto Interno	1																												
Centro Custos	Gerência	Responsável																											
685482	MOE2-IP - CtP/ MFO11	EMANUEL VITOR CECCON																											
Desvios																													
Calibrador com rebarba na superfície de medição do Ø3,14mm - posição nº01.																													
Conserto																													
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																								
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																								
LP-055200	29-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		71760																								

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200623-0016			LG Ø2,000 +0,1 -0,05			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	24			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	7			Chanfro 0,3mm X 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,060mm - posição nº1 e 3		
Perdido	4			Conserto		
Em Conserto Interno	2					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055320	06-01-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71560	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200484-0031			LG 10,0+0,05			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	5					
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	2					
Em estoque	11					
				Desvios		
				Calibrador faltando posição nº3 conforme desenho.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-055340	22-01-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			71704

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0025			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	15					
Em Utilização	4	Conserv	Desvios			
or com batidas e danificações na superfície de medição. Conserto						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-055347	03-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71798

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
03/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0063			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	61																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	6																			
Perdido	3																			
Em estoque	7																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055351	11-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71881															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716507918-0045			LY conexao hidraulica																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	37																				
Para Conserto Interno	8																				
Em Utilização	5																				
Em construção	1																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055359	10-02-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71865																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4714201031-0002			LG Ø1,08±0,06				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	2			Calibrador com a posição nº03 quebrada. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055365	06-02-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA			71834	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508504						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos		Gerência	Responsável
Status	Qtd					
Sucitado	7		685421		MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Em Exame Interno	1		Desvios			
Em Utilização	5		Confeccionar 9 unidades conforme desenho (1 unidade = 2 peças- A-B) ordem 0015 a 0023 peças relatorizadas acompanham, não misturar.			
Em construção	9		Construção			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055375	23-01-2026				71713	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316503367-0015			LY44P24DIAM9,50																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685485</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento P</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a posição nº10 gasta.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com a posição nº10 gasta.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685485	MOE1-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº10 gasta.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	10	Para Conserto Interno	4	Em estoque	1	Em Conserto Interno	4	Conserto									
Status	Qtd																				
Sucitado	10																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-055497	20-02-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			71965															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0092			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Sucitado	40			685487	MOE1-IP - Cilindro e Elemento A	Responsible
Em Utilização	7					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	1			Raio 0,5mm ±0,05mm - gasto 0,4mm - Pos. 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	8			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ALANA CRISTINA LACHOWICZ DETZ	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055501	14-02-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71940	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316500142-0118			LY39P24/4,95																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685484</td> <td>MOE1-IP - Produção Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE1-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 - pos 3 está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	33																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055665	04-03-2026	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		72081															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716506422-0025			LY				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	2			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	
Em Utilização	4						
Para Conserto Interno	5			Desvios			
Em estoque	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em Reclamação	1			Conserto			
Em Conserto Interno	2						
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055701	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA			72044	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/03/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716507918-0038			LY conexao hidraulica																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Calibrador com a face de medição danificada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	37																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	3																			
Em Utilização	7																			
Em construção	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055702	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71906															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316400030-0012			LX-24 BASE MEDICAO			
Disponibilidade		Ação Conserto	Centro Custos		Gerência	Responsável
Status	Qtd		685433		MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON SCHARF
Desativado	11		Desvios Calibrador com oxidação na superfície de medição. Conserto			
Transferido	1					
Sucitado	52					
Em Utilização	136					
Para Conserto Interno	3					
Em estoque	27					
Em Conserto Interno	1	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055738	24-02-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71977	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 02/10/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404195-0003			LX,,0432131846/CONJ.DHK			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	6		685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucado	1					
Em Utilização	1		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando posição nº9 conforme desenho.			
Em est			Conserto			
Inspeção			Supervisor	Planejador de EIME		
SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	IVES HIDEKI YONEMURA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055799	14-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71937	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
02/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4741430013-0004			YMK3- EXCL CRI		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty				
Suicidado	15		MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	
Em Conserto	3				
Para Conserto Interno	3				
Em Conserto	-				
			Desvios		
			Calibrador com a face de medição danificada.		
			Conserto		
Autorizador		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		WALLACE EDUARDO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055890	24-02-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71974

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4741430013-0007			YMK3- EXCL ' CRI ' DM MENOR																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685316</td> <td>MOE3-CRIN - Linha de montagem</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685316	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685316	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a face de medição danificada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucado	15																				
Em Utiliza	3																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Conserto	6																				
			<table border="1"> <tr> <td>Responsor</td> <td>Planejador de EIME</td> </tr> <tr> <td>STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO</td> <td>SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR</td> </tr> </table>				Responsor	Planejador de EIME	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR											
Responsor	Planejador de EIME																				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR																				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055891	24-02-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71973																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4741430013-0009			YMK3- EXCL ARRUELAS CRI																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685616</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com a face de medição danificada.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a face de medição danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a face de medição danificada.																					
Conserto																					
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>3</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	15	Em Utilização	3	Para Conserto Interno	5	Em Conserto Interno	3	Conserto									
Status	Qtd																				
Sucitado	15																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055892	10-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71432																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0011			YMK3- EXCL ' UP '			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd					
Para Conserto Interno	4	Conserto		MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	
			Desvios			
			Calibrador com a face de medição danificada.			
			Conserto			
			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055893	24-02-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71975	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
08/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0021			YMK3- EXCL ' CRI '			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Em Utilização	3		685006	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto	-					
		Conserto	Desvios			
			Calibrador com danificações na face de medição.			
			Conserto			
Planejador de EIME						
PEF1CT - FERNANDA PERES			SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR			
Nº RS	Data Lim.	Bandeja	ação		Nº Controle	
LP-055894	06-03-2026	PR	CALIB. DO ACOMPANHA		72106	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4741430013-0024			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685</td> <td>MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Suportado	15																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	6																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI		WALLACE EDUARDO DOS SANTOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle															
LP-055895	12-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71457															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4741430013-0026			YMK3- BASE MEDIÇÃO CHP			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável	
Em Utilização	3	Conserto	085610	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	7		Desvios Calibrador com batidas e danificações na face de medição. Conserto			
				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055896	18-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71532	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
08/04/20