

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716500353-0017			LY9P36D.12,00/OGIVA DE MEDIÇÃO			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	14			685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	3			Raio 0,5mm polido está com topo plano - posição nº06 (2x)		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050865	10-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69205	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200648-0038			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº04 danificada.(1X)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com posição nº04 danificada.(1X)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com posição nº04 danificada.(1X)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	21																			
Em Utilização	11																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-051140	30-06-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	69105																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH			
Equipamento				Denominação					
4316400466-0017				LX					
Disponibilidade		Ação		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685412		MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas		ALEX TURKOT	
Desativado	3								
Sucitado	3								
Em Utilização	9			Desvios					
Em estoque	2			Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição da posição nº05(2x).					
						Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação			Nº Controle		
LP-051310	21-07-2025	pr		CALIBRADOR ACOMPANHA			69277		

Suellen Pereira
EDV: 90889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
13/04/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506951-0001			LY " UP "		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051402	25-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69322

Suellen Pereira

EDV: 92389846

PS/QMM61-CtP

Suellen

13/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716405797-0002			LX												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qty</td><td rowspan="4">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qty	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qty	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Calibrador com margas de gasto na superfície de medição do prisma.															
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS											
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-052224	21-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69526										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4312400046-0073			JMK3-BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucitado	97																				
Em Utilização	41																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	55																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053232	24-10-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		71098																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/10/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405825-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1				
Em Utilização	2				
Em estoque	1				
Em Conserto Interno	1		Desvios		
			CANTO VIVO da (POS. 2) está danificado.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-053407	20-09-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		70726

Suelian Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suelian
 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716402888-0004			LX P/ VÁLVULA CORPO P			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	3			Desvios		
Sucitado	1					
Em Utilização	1			Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição do paralelo de 0,005mm das posições nº03 e 04.		
Em estoque	1					
Em Conserto Interim	1	Conserto				
Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA				PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-053830	19-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71282

Suelen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suelen
 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
312400046-0327			JMK3-BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685546</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência						Responsável														
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH						EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucitado	97																				
Em Utilização	41																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	54																				
Em Conserto	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PESQUISA SUL N KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-053887	25-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71309																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716400383-0003			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com variação de medidas. Fazer CG e CGK</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com variação de medidas. Fazer CG e CGK			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com variação de medidas. Fazer CG e CGK																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	7																			
Sucitado	2																			
Em Utilização	5																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-053929	19-11-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71286															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP

 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0008			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Em Utilização	8			685554	MOE1-UIIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em construção	3			Calibrador com a face de medição danificada.		
Em estoque	2			Conserto		
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054907	22-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71701	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
Suellen
13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4737990011-0004			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na face de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	3																				
Para Exame Interno	1																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054987	15-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71656																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716402026-0005			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ador faltando posição nº12 conforme desenho</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			ador faltando posição nº12 conforme desenho			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
ador faltando posição nº12 conforme desenho																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Transferido	1																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto interno	1																				
Em estoque	3																				
			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT			RECIDA PERES		PAULO LASKOSKI																
Nº RS		Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055169		21-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71685															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
13/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0030			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com danificações na face de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com danificações na face de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com danificações na face de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	2																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	6																			
Em estoque	2																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055699	02-03-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		72045															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506423-0029			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	18																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	4																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055767	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71915															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506419-0041			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	24																			
Em Exame Interno	1																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	1																			
Em estoque	2																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055838	13-02-2026	CX05	CALIBRADOR ACOMPANHA		71909															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0033			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	18																				
Em Utilização	4																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	3																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-055900	28-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71735																

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405913-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	1		Quebra de canto -0,01 (gasto -0,03) está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,034mm		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056053	04-03-2026	CX 02	CALIBRADOR ACOMPANHA		72072

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH															
Equipamento		Denominação																	
4316400030-0406		LX24 BASE DE MEDICAO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th rowspan="4">Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qty	Desativado	11	Transferido	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685702</td> <td>MOE1-UIN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685702	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Disponibilidade		Ação																	
Status	Qty																		
Desativado	11																		
Transferido	1																		
Centro Custos	Gerência	Responsável																	
685702	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>133</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Em Utilização	133	Para Conserto Interno	7	Em estoque	25	Em Conserto Interno	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Desvios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Planeza 0,005mm fora do limite especificado, valor medido 0,010mm</td> </tr> <tr> <td>Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Desvios	Planeza 0,005mm fora do limite especificado, valor medido 0,010mm	Conserto				
Em Utilização	133																		
Para Conserto Interno	7																		
Em estoque	25																		
Em Conserto Interno	2																		
Desvios																			
Planeza 0,005mm fora do limite especificado, valor medido 0,010mm																			
Conserto																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEREIRA SUZANA ARECIDA PERLS</td> <td>RODRIGO SILVA VELAME SANTOS</td> </tr> </tbody> </table>		Supervisor	Planejador de EIME	PEREIRA SUZANA ARECIDA PERLS	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS														
Supervisor	Planejador de EIME																		
PEREIRA SUZANA ARECIDA PERLS	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle															
LP-056090	13-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	72166															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

Suellen
13/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716506422-0036			LY																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	2																			
Em Utilização	4																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	3																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056278	28-01-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		71736															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
Suellen
 13/04/26