

BOSCH

Equipamento																															
4716404539-0001		LX																													
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="5">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Desativado</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>2</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Desativado	3	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	2	Em estoque	2	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685606</td><td>MOE3-CRIN - Linha de montagem</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 101 quebrada; Calibrador com danificações no topo da posição nº06.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 101 quebrada; Calibrador com danificações no topo da posição nº06.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																													
Status	Qtd	Conserto																													
Desativado	3																														
Em Utilização	1																														
Para Conserto Interno	2																														
Em estoque	2																														
Centro Custos	Gerência	Responsável																													
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA																													
Desvios																															
Calibrador com a posição nº 101 quebrada; Calibrador com danificações no topo da posição nº06.																															
Conserto																															
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																											
LP-057164	22-04-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA	72591																											

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
14/05/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0388			LX24 BASE DE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,007mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,007mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,007mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	131																			
Para Conserto Interno	5																			
Em estoque	24																			
Em Reclamação	1																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
NADA APARECIDA			LO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data Emissão	Deja	Observação		Nº Controle															
LP-056898	02-04-2026	PR 1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72417															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH																																		
Equipamento		Denominação																																				
4316400030-0043		LX-24 BASE MEDICAO																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>11</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td>Para Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	11	Conserto	Transferido	1	Sucitado	52	Em Utilização	131	Para Exame Interno	1	Para Conserto Interno	6	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685622</td> <td>MOE1-UP - Usinagem mole de componentes</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Planeza 0,005mm com oxidação</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Planeza 0,005mm com oxidação			Conserto		
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Desativado	11	Conserto																																				
Transferido	1																																					
Sucitado	52																																					
Em Utilização	131																																					
Para Exame Interno	1																																					
Para Conserto Interno	6																																					
Centro Custos	Gerência	Responsável																																				
685622	MOE1-UP - Usinagem mole de componentes	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																																				
Desvios																																						
Planeza 0,005mm com oxidação																																						
Conserto																																						

Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-056669	02-04-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA		72418	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406263-0001			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685703	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desativado	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Para Conserto Interno	1		Verificar canto vivo posição 4 está arredondada, encontrado raio de 0,231mm.		
Em construção	2		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056574	24-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72331

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716404958-0001			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	13		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	3		Desvios		
Para Conserto Interno	2		Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está danificado, não sendo possível medir		
Em estoque	7		Conserto		
			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056552	21-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72298

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4316400030-0039			LX-24 BASE MEDICAO								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN					HENRY PETERSON SCHARF					
Status	Qtd										
Desativado	11										
Transferido	1										
Sucitado	52										
Em Utilização	131										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Desvios</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Desvios		Calibrador com oxidação na superfície de medição.		Conserto				
Desvios											
Calibrador com oxidação na superfície de medição.											
Conserto											
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Em uso</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Interno		Em estoque	22	Em uso	1			
Interno											
Em estoque	22										
Em uso	1										
		Supervisor		Planejador de EIME							
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-056519	24-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72321						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/2019

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH											
Equipamento			Denominação													
4716512181-0001			LY													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> <td rowspan="2">Construção</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Desativado	1	Construção	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
Disponibilidade		Ação														
Status	Qtd															
Desativado	1	Construção														
Para Conserto Interno	1															
			685914	MOE3-Reman - Start-up Costs - LE CRIN Body	EMANUEL VITOR CECCON											
			Desvios													
			Batimento 0,01/A (face) está fora do especificado. Valor da medição 0,040mm.													
			Construção													
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME											
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle											
LP-056487	26-03-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		72356											

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/03/26 LP

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506421-0007			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00123mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00123mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																			
Desvios																					
Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00123mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	11																				
Em Exame Interno	1																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-056413	23-03-2026	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		72304																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/03/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316400030-0165			LX-24 BASE MEDICAO		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Centro Custos Gerência Responsável 685401 MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID HENRY PETERSON SCHARF Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição Conserto			
Desativado	11				
Transferido	1				
Sucitado	52				
Em Utilização	132				
Para Exame Interno	3				
Em Exame Interno	3				
Para Conserto Interno	8				
Em estoque	16				
Em Conserto Interno	5				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056396	19-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHADO		72261

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0105			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	132																			
Para Exame Interno	2																			
Em Exame Interno	3																			
Para Conserto Interno	9																			
Em estoque	16																			
Em Conserto Interno	4																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056395	19-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72260															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0378			LX24 BASE DE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685431</td> <td>MOE2-DU - Bico S</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685431	MOE2-DU - Bico S	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685431	MOE2-DU - Bico S	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	132																			
Para Exame interno	3																			
Em Exame Interno	6																			
Para Conserto Interno	8																			
Em estoque	15																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056394	19-03-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		72259															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0080			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	HENRY PETERSON SCHARF																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	132																			
Para Exame Interno	3																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	7																			
Em estoque	17																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-056393	19-03-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		72257															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
19/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4316400030-0366			LX-24 BASE MEDICAO								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MOE1-DHK - Usinagem STH</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável		MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Centro Custos	Gerência	Responsável									
	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON									
Status	Qtd										
Desativado	11										
Transferido	1										
Em Utilização		101	Conserto	Desvios							
Em Exame Interno		8		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição							
Para Conserto Interno		7		Conserto							
Em estoque		18									
Em Conserto Interno		3									
			Supervisor	Planejador de EIME							
JULIA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-056327	19-03-2026	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		72258						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200648-0035			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	21				
Em Utilização	9				
Para Conserto Interno	5		Desvios		
Em Conserto Interno	5		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição - posição nº 01 e 03. Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056119	10-12-2025	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHA		71429

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716406392-0001			LX (usado 4716404450)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685616	MOE3-CRIN - Usinagem do grupo induzido	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	2				
		Desvios			
		Calibrador faltando modificação nº 01.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056120	11-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHA		71443

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																														
Equipamento		Denominação																																	
4716506533-0090		LY 5043W001 - PADRÃO PRESSÃO ABERTURA																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>36</td> <td rowspan="6">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	36	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	4	Em estoque	1	Perdido	2	Em Conserto Interno	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRi/CRiN/Ui</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Rugosidade (Rz1max1) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00171mm Rugosidade (Rzmax0,6) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00126mm Conserto </td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRi/CRiN/Ui	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Rugosidade (Rz1max1) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00171mm Rugosidade (Rzmax0,6) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00126mm Conserto		
Disponibilidade		Ação																																	
Status	Qtd																																		
Sucitado	36	Conserto																																	
Em Utilização	1																																		
Para Conserto Interno	4																																		
Em estoque	1																																		
Perdido	2																																		
Em Conserto Interno	2																																		
Centro Custos	Gerência	Responsável																																	
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRi/CRiN/Ui	HENRY PETERSON SCHARF																																	
Desvios																																			
Rugosidade (Rz1max1) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00171mm Rugosidade (Rzmax0,6) á 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00126mm Conserto																																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																														
LP-056006	17-02-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71957																														

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716404225-0004			LX (C 433 862 883)								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685401</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	HENRY PETERSON SCHARF
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN		HENRY PETERSON SCHARF								
Status	Qtd										
Desativado	3										
Sucitado	1										
Em Utilização	2										
Para Conserto Interno	1										
Em estoque	1										
			Desvios Calibrador com a posição nº05 (Pos. Móvel de apalpe) quebrada. Conserto								
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-055901	10-02-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71870						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

~~OK!~~
VERIFICADO PELO GUILHERME!

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360432-0075			JMK6-PINO BANCADA STOTZ DIGITAL 4.004			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	42			685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UID	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	19					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em construção	1			Não calibra.		
Em Conserto Interno	6			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055761	17-02-2026	CX01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71953	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH	
Equipamento		Denominação			
4716406049-0002		LX (TICS)			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	1	685482	MOE1-IP - CtP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	1	Desvios			
Para Conserto Interno	1	Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da perpendicularidade.			
Em estoque	2	Conserto			
Inspecionador		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA AL		PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data E	Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-055747	26-02	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	72021	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433-0584			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Para Reclamação	1			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	Responsável
Sucitado	92			ALEX TURKOT		
Em Utilização	10			Desvios		
Para Conserto Interno	3			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,012mm.		
Em estoque	7			Conserto		
Em Conserto Interno	7					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055722	02-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71782	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716405639-0002			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em Utilização	1		Raio 0,50mm ±0,10mm está com topo plano - posição nº3		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055658	06-03-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72110

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404106-0005			LX P/ STH (PORTA INJETOR)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	
Desativado	3			685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	3					
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Raio 0,50mm ±0,10mm está com topo plano - posição nº3		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1C FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055657	06-03-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		72111	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4314012062-0005			LG12,250H12																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação nas posições nº1 e 3.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação nas posições nº1 e 3.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação nas posições nº1 e 3.																				
Conserto																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferido</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>		Status	Qtd	Transferido	2	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	Conserto								
Status	Qtd																			
Transferido	2																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	2																			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI	FELIPE EZAU MALINOSKI																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055502	14-02-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71939															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200381-0007			LG Ø7.55																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685541</td> <td>MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Calibrador com oxidação nas posições nº1 e 3.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com oxidação nas posições nº1 e 3.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B					EMANUEL VITOR CECCON														
Desvios																				
Calibrador com oxidação nas posições nº1 e 3.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Transferido	1																			
Sucitado	6																			
Em Utilização	2																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	2																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		FELIPE EZAU MALINOSKI															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055503	14-02-2026	CX06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71938															

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

19/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715301122-0002			LO-UIN3		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685701	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1		Desvios		
	1				
			Calibrador com a posição nº 08 quebrada.		
			Conserto		
I.			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055381	11-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		71875

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

BOSCH

Equipamento

Denominação

4738360432-0044

JMK6-PINO BANCADA STOTZ

Disponibilidade

Ação

Status

Qtd

Sucitado

42

Em Utilização

19

Para Conserto
Interno

3

Em construção

1

Em Conserto
Interno

4

Conserto

**Centro
Custos**

Gerência

Responsável

685411

MOE2-DU - Usinagem
Dura Corpo P/UI/UID

HENRY PETERSON
SCHARF

Desvios

Não calibra.

Conserto

Inspetor

Supervisor

Planejador de EIME

PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES

PAULO LASKOSKI

PASQUALE IAQUINTO NETO

Nº RS

Data Emissão

Bandeja

Observação

Nº Controle

LP-055358

10-02-2026

cx1

CALIBRADOR ACOMPANHA

71866

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP

14/03/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360386-0032			JMK6-OGIVA 4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	30			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF
Em Utilização	14					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	16			Não calibra		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-055354	11-02-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71878	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360433-0090			JMK6-OGIVA 4,00 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685412</td> <td>MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Não calibra.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios			Não calibra.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Agulhas					HENRY PETERSON SCHARF														
Desvios																				
Não calibra.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	92																			
Em Utilização	9																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	7																			
Em Reclamação	2																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-055353	11-02-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		71879															

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714200655-0003			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	12		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	6				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Perdido	3		Calibrador com a posição nº 01 quebrada.		
Em Conserto Interno	6		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-055341	22-01-2026	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		71707

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4714200648-0048			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.								
Disponibilidade		Ação	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> </tbody> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RICARDO RUI GASOLA								
Status	Qtd										
Sucitado	21										
Em Utilização	8										
Para Conserto Interno	5										
Em estoque	3										
Em Conserto Interno	3										
			Desvios Calibrador com batidas e danificações no Ø23,052mm na posição nº2. Conserto								
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-055323	06-01-2026	CX 06	CALIBRADOR ACOMPANHA		71563						

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
F			Denominação				
			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	1			Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição do prisma. Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-055075	29-01-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			71757	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
19/05/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403901-0001			LX(USADO C/ 4716403835)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	3					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	1		Canto vivo da posição nº02+03 está danificado			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054731	15-01-2026	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		71653	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 14/05/2019

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433-0055			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	92			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	3			Desvios		
Em estoque	6			EIME com valor de gasto no limite do especificado.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Em Conserto Interno	7					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-054180	08-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71394	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0087			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685433</td> <td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EIME com valor de gasto no limite do especificado.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Conserto</td> </tr> </table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valor de gasto no limite do especificado.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com valor de gasto no limite do especificado.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	92																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	6																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	6																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
PES1CT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-054179	08-12-2025	CX 01	CALIBRADOR ACOMPANHA		71395																

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/16

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360359-0007			JMK6-PINO BANCADA LOGIC Ø4.983			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
Sucitado	2					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	1		Desvios			
			EIME OK porem posição nº2 falta modificação, substituir posição!			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-053122	30-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		70838	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715301256-0002			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685008	MOE1-DHK - Fabricação HPC NHA	EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em Utilização	1		Calibrador com a posição nº 01 quebrada. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052609	11-09-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		70670	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
19/05/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716402508-0002			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	3						
Sucitado	2						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
			Desvios				
			Calibrador com a posição nº 05 quebrada.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051214	23-07-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA			69302	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716510024						
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1		Desvios Confeccionar 01 unidade, série 0003. Construção			
Em Utilização	1					
Em construção	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão		Bandeja	Observação	Nº Controle	
LP-050401	05-05-2025				68664	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CtP
 19/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716402632-0007			LX		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT
Desativado	3		Desvios Distância 28,500 (L4) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 29,779mm - posição nº02 Diâmetro 2,0000 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,972mm - posição nº02 Conserto		
Sucitado	5				
Para Conserto Interno	1				
Em Utilização	3				
Em estoque	3				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049047	01-04-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68441

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
14/05/2025