

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207267

16.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207267 Tipo ordem: ZM36 Emitente: RIW4CT
 Equipamento: 200000005493 BANCADA MEDIR FLUXO HIDRAULICO (L1)
 Local Instal.: 6854M110-434 CtP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
 C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.03.2026 10:02:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Máquina precária
 Retrabalho acoplamentos
 Quantidade: 4 pcs, 2 Conjuntos
 Retrabalho conforme desenho em anexo

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalho acoplamentos	F-13-01	0,0 HRS	/ /	
	Usin.5,5h (GDS) - Sem MP		4,000		0034412357 00010
	Usin.5,5h(JW) - Sem MP		4,000		0034412416 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.03.2026 10:04:44 BRAZIL (RIW4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: William Vinícius Ribeiro

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207190

02.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207190 Tipo ordem: ZM36 Emitente: OLB1CT
 Equipamento: 200000003355 HIDROEROSÃO GLUTH - HE
 Local Instal.: 6854M110-421 CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.02.2026 21:17:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

*Conjunto trava da membrana
Quantidade: 4 conjuntos
Fabricar conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Conjunto trava da membrana	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

1- Conjunto - 13/03/26

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 27.02.2026 21:20:29 BRAZIL (OLB1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

KLEBS

TEB1

979365

22/03/26

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207488

09.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207488 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000017817 TORNO NAKAMURA WTS-150 UIN3 (01)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.03.2026 15:51:08
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar pino posicionamento iemca	Pedido: Paulo Chicanoski
Quantidade: 04 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar pino posicionamento iemca	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 09.03.2026 15:53:23 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

 23/03/26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5206838

24.02.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5206838 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHP9CT
 Equipamento: 200000017816 TORNO NAKAMURA WTS-150 (03)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.02.2026 08:45:42
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

fabricar eixo da refrigeração nakamura

Orçamento - 24/02/2026 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	fabricar eixo da refrigeração nakamura F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0


Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 19.02.2026 08:45:39 BRAZIL (CHP9CT) Tel. +55(41)33412292
- * fabricar eixo da refrigeração nakamura.
- * QUANTIDADE :6 peças
- * Material : Bronze.
- * 19.02.2026 08:48:37 BRAZIL (CHP9CT) Tel. +55(41)33412292
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante:


23/03/26

Ordem: 5206721 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHP9CT
Equipamento: 200000004735 TORNO GILDEMEISTER CTX 420L (01)
Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 13.02.2026 12:55:01
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

fabricar bandeirinha.
Quantidade 10 peças.
fabricar conforme anexo..

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		fabricar bandeirinha.	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____


VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Ações executadas
- * 13.02.2026 12:54:09 BRAZIL (CHP9CT) Tel. +55(41)33412292
 - * Fabricar bendeirinha.
 - * Quantidade : 10 peças..
 - * Fabricar conforme desenho em anexo..
 - * 13.02.2026 12:57:22 BRAZIL (CHP9CT) Tel. +55(41)33412292
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
 - * qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
 - * travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
 - * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
 - * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante: _____



ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5204745

09.12.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5204745 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000017809 TORNO NAKAMURA WTS-150 UIN3 (08)
 Local Instal.: 6854M400-701 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM MOLE CORPO UIN3
 C.C: 685701 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.12.2025 15:06:22
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar Calços do pacote de rolamentos	Pedido: Paulo Chicanoski
Quantidade: 02 de cada (6 peças)	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Calços do pacote de rolamentos F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
<i>* Finalizar espessuras internamente *</i>					

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ : : ___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 09.12.2025 15:08:18 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

23/03/20

Ordem: 5205850 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ARR2CT
Equipamento: 200000007844 RETIFICADORA SUPFINA (L3)
Local Instal.: 6854M110-434 Ctp/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 21.01.2026 11:57:16
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar polias
CONFECCIONAR POLIAS CONFORME ANEXO.
RESP: RAFAEL ARAUJO.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	fabricar polias	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 26/03/26

NOME: GABRIEL DANIN

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas
* 21.01.2026 11:54:17 BRAZIL (ARR2CT)
* CONFECCIONAR POLIAS CONFORME DESENHO ANEXO.
* .
* QUANTIDADE: 2 PEÇAS
* .
* RESPONSÁVEL: RAFAEL ARAUJO
* .
* AREA: TEF 31
* .
* STATUS: MAQUINA PRECÁRIA - CORREIA GASTA E A CORREIA NOVA SAI DA POLIA DEVIDO DESGASTE.
* .
* 21.01.2026 11:59:30 BRAZIL (ARR2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207847

18.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207847 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000023374 RETIFICA EXTERNA STUDER 25 LE
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIN
 C.C: 685435 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.03.2026 10:49:35
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar atuador do cilindro	Pedido: Gabriel Dranka
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar atuador do cilindro	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 26/03/26

NOME: GABRIEL DRANKA

VISTO: 

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 18.03.2026 10:50:44 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5207199 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000002529 ESCOVADEIRA AUTOMATICA MPS *PARE*
Local Instal.: 6854M110-411 Ctp/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIN
C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.02.2026 08:25:52
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

*Fabricar mesa de giro	Pedido: Anderson de Paula
Quantidade: 01 peça	
Status: Precaria	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar mesa de giro	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 26/03/26

NOME: GABRIEL DEWARA

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 28.02.2026 08:28:05 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5207846

18.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207846 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000023374 RETIFICA EXTERNA STUDER 25 LE
 Local Instal.: 6854M110-411 CTP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIN
 C.C: 685435 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 18.03.2026 10:44:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Haste do carregador	Pedido: Gabriel Dranka
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar Haste do carregador	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

RECEBIDO

EDV: 891254 DATA: 26/03/26

NOME: GABRIEL DRANKA

VISTO: 

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 18.03.2026 10:46:00 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207604

12.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207604 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FEU9CT
Equipamento: 66743 RETIFICA DHK SUPFINA 814 D2/4 NC
Local Instal.: 6854M120-545 CTP/MSI22 - USINAGEM DURA DHK/STH
C.C: 685545 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.03.2026 09:52:41
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
Sintoma da falha: CES978

Retirar Parafusos quebrados - 02 peças

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Retirar Parafusos quebrados - 02 peças	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

**MÁQUINA
PARADA**


Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 12.03.2026 09:56:23 BRAZIL (FEU9CT) Tel. +55(41)33412692
- * Retirar parafusos quebrados
- * 02 peças
- * MÁQUINA PARADA
- * 12.03.2026 10:05:35 BRAZIL (FEU9CT) Tel. +55(41)33412692
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante:



ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5207601

12.03.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5207601 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BLU9CT
 Equipamento: 200000000193 LAVADORA DURR 80W
 Local Instal.: 6854M310-555 CTP/MFO-UP - REMANUFATURA
 C.C: 685555 Prioridade: Localização: CT/210
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.03.2026 07:46:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

ALTA - FÁBRICAR PONTEIRA
 QUANTIDADE: 02
 FABRICAR CONFORME ANEXO
 MÁQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	ALTA - FÁBRICAR PONTEIRA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

1ª Cheque - 13/03/26

RECEBIDO

EDV: DATA: 27/03/26

NOME:

VISTO:

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ : ___ : ___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 12.03.2026 07:46:37 BRAZIL (BLU9CT)
- * MÁQUINA PARDA - FÁBRICAR CONFORME ANEXO
- * 12.03.2026 07:50:16 BRAZIL (BLU9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: _____

11.02.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P7 - 001

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Prazo: 10.02.2026 Cod. ABC:

CES978

OXIDAÇÃO

Pallet Elemento P7 - 001

4728400152-001

Deni

24.02.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cilindro P3 - 021

Localização: CT/303

Emissão: 24.02.2026 09:20:52

Prazo: 24.02.2026 Cod. ABC:

CES978

Revisão geral

Pallet Preparação Cilindro P3 - 021

4728400086-021

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__ :__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Dem

Z6103

CES978

Aprovação do solicitante: Klammara 9289 6115

29.01.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: _____