

900 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4716509775-0003			LY				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e Acabamento		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1		Desvios				
Em estoque	2		Face da posição nº5 está com batidas e danificações.				
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-049001	12-03-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68251		

Station B-
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404218-0016			LX (C 433 862 883)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº02 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº02 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº02 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	8																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Exame Interno	1																				
Em estoque	5																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049049	04-04-2025	CX9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68480																

Tatiana B.
92898001
27/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716508827-0002			LY "UIN2"			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qty	Conserto	685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucatado	1					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
			Desvios			
			Reclamação da linha. Face de referência "A" está com batidas e danificações.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049156	09-04-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68498	

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4715900616-0006			LS				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	2			685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	2			Desvios			
Em Conserto Interno	5			Calibrador faltando modificação nº2 conforme desenho, faltando oxidação em preto na posição 1 conforme desenho. Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049495	21-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA			67896	

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900579-0001			LS "UIN2"		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd				
Sucitado	1				
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	1				
			Desvios		
			Distancia 200.180 ± 0,03 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 198,245mm - posição nº03		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049506	08-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68706

Tatiana B.
92898001
24/05/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento				Denominação																	
4738360432-0059				JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP																	
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com posição nº1 quebrado., não realiza medições.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com posição nº1 quebrado., não realiza medições.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com posição nº1 quebrado., não realiza medições.																					
Conserto																					
Status	Qtd		Conserto																		
Sucitado	41																				
Em Utilização	15																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049839	15-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68754																

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360432-0041			JMK6-PINO BANCADA STOTZ			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	41			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	17					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em construção	2			EIME danificado no processo de produção. - Não realiza medições.		
Em estoque	2			Conserto		
Em Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049937	29-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68858	

Tatiana B-
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715300919-0001			LO		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	1				
Em estoque	1		Desvios		
Em Conserto Interno	1		Calibrador faltando modificação nº4 conforme desenho. Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STACCT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049966	27-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68830

Tatiana B.
92998001
27/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716406285-0002							
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Modificação	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN		ALEX TURKOT	
Em Exame Interno	1						
Para Conserto Interno	1						
			Desvios				
			Executar modificação 2 conforme desenho. Modificação				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050135	04-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68926	

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH													
Equipamento			Denominação															
4716406223-0002			LX															
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="5">Ação</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação												
			<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>				Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1						
			Status	Qtd														
			Em Utilização	1														
Para Conserto Interno	1																	
Conserto																		
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIT	ALEX TURKOT																
Desvios																		
Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,013mm - posição nº02																		
Conserto																		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME													
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle													
LP-050228	13-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69020													

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716403923-0006				LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	
Desativado	3						
Sucitado	2						
Em Utilização	3			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando a modificação nº01 conforme desenho. Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050311	11-06-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA			68974	

Tatiana B.
92898001
24/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716507180-0018			LY (USADO COM 4716404450)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	12					
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
			Desvios			
			Retrabalhar Rebarba na face de contato no diâmetro de 6,7mm(-0,2).			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050398	24-03-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68345	

Tatiana B -
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405814-0001			LX (medir "h3)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em estoque	1		Calibrador faltando modificação nº1,2 e 3 conforme desenho.			
Em Conserto Interno	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050408	14-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68744	

Tatiana B-
92898001
27/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4516510074-0045			LY10N8,000				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	16			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	
Em Utilização	9						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em construção	1			Calibrador com oxidação na superfície de medição (Ø interno).			
Em estoque	5			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050605	30-05-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA			68885	

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316503394-0019			LY39P23/9,95																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	7																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	2																			
Perdido	1																			
Em Reclamação	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050663	30-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69102															

Tatiana B.
92898002
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento				Denominação																	
4738360221-0141				JMK6-PINO BANCADA LOGIC DM 4,00410 MI																	
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Pino quebrado. Não abrir notificação N/C.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Pino quebrado. Não abrir notificação N/C.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Pino quebrado. Não abrir notificação N/C.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	90																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	3																				
Perdido	2																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050718	16-06-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69031																

Tatiana B.
92998005
24/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506184-0002			LY		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd				
Sucitado	2				
Em Utilização	2				
Para Conserto					
			Desvios		
			ador com oxidação na superfície de medição.		
			Conserto		

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051028	21-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69261

Tatiana B.
92898003
24/10/25

Folha de solicitação de serviço PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4737990011-0010			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	12					
Em Exame Interno	2					
Em estoque	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051376	06-08-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		69405	

Tatiana B -
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																							
Equipamento			Denominação																									
4716511455-0001			LY (20mm)																									
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685554</td><td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho.			Conserto		
Disponibilidade		Ação																										
Status	Qtd	Conserto																										
Em Utilização	1																											
Para Conserto Interno	1																											
Centro Custos	Gerência	Responsável																										
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																										
Desvios																												
Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho.																												
Conserto																												
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																							
LP-051486	08-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69431																							

Tatiana B.
92898001
24/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento		Denominação			
4716400512-0088		LX			
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	20		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Em Utilização	2				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
Em estoque	2		Diâmetro 2,300 +0,05 (gasto 2,29) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,223mm - posição nº02 Quebra de canto (máx -0,02) gasto -0,05 da posição nº está danificado. Ângulo 59°10' +5' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,73° - posição nº02		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051518	08-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69430

Tatiana B.
92998001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				BOSCH			
Equipamento		Denominação					
4716405588-0001		LX					
Disponibilidade		Centro Custos		Gerência	Responsável		
Status	Qtd	685700		MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Em Utilização	1	Desvios		Paralelo máximo de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,03mm.			
Para Conserto Interno	1						
Ação		Conserto					
		Conserto					
		Supervisor		Planejador de EIME			
SIA		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-051700	12-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69439		

Station B
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0408			LX24 BASE DE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação																		
Status	Qtd	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,007mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,007mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Planeza 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,007mm																				
Conserto																				
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	141																			
Em Exame Interno	2																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	16																			
Em Conserto Interno	5																			
Conserto																				
inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVE E NCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
Nº RS	Data	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051714	12	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69438															

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4312400046-0195			JMK3-BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UITN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucitado	97																				
Em Utilização	41																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	52																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051723	15-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69467																

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Katona B.
9289801
27/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4737990011-0006				JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	10			Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Conserto			
Para Conserto Interno	2						
Em estoque	2						
Em Conserto Interno	2						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052125	28-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69586	

Tatiana B.
92898001
28/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4737990011-0009			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	10				
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	3				
			Desvios		
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052126	25-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69553

Tatiana B.
92898001
24/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4737990011-0002			JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	10				
Para Conserto Interno	3				
Em estoque	2				
Em Conserto Interno	1				
			Desvios		
			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052127	25-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69552

Tatiana B.
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0332			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
Em Utilizaç	41																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	52																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIAN ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-052139	25-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69555																

Tatiana B.
92898001
25/08/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900616-0002			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucatado	2																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em construção	3																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052200	10-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70644															

Tatiana B-
92898001
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4715900616-0009			LS		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Para Conserto Interno	2				
Em construção	3		Desvios		
Em estoque	1		Calibrador com posição nº03 quebrada.		
Em Conserto Interno	5		Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052226	09-09-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		70641

Tatiana B -
92898002
24/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316500142-0097			LY39P24/4,95		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	33		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	3		Desvios		
Em estoque	5		Raio 0,4mm ±0,05mm - gasto 0,3 está com topo plano - posição nº03 (2x)		
Em Conserto Interno	1		Conserto		
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-052380	04-09-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69628

Tatiana B.
92898003
24/30/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716511941-0002			LY										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> <td rowspan="3">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	2	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Conserto								
			Para Conserto Interno	2									
			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI		ALEX TURKOT							
Desvios													
			Paralelismo máximo de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,010mm. Diâmetro de Ø24,5mm -0,021mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado Ø24,44mm.										
			Conserto										
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-052401	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69512								

Tatiana B -
 92898001
 24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511941-0001			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	1		Desvios Paralelismo máximo de 0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado 0,010mm. Diâmetro de Ø24,5mm -0,021mm está fora do especificado em desenho. Valor encontrado Ø24,45mm. Conserto			
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052403	21-08-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69511	

Tatuana B -
 92898001
 24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0012			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	18					
Em Utilização	4		Desvios Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Conserto			
Para Conserto Interno	5					
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052404	21-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69509	

Tatiana B-
 92898003
 27/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506425-0006			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	4			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com batidas e danificações na superfície de vedação.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-052405	01-09-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69614	

Tatiana B.
 92898001
 24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																					
Equipamento		Denominação																								
4716512036-0001		LY - Conexão																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Disponibilidade</th> <th>Ação</th> </tr> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> <td rowspan="4">Conserto</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd		Sucitado	1	Conserto	Para Conserto Interno	2	Em Utilização	1	Em construção	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Centro Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>ALEX TURKOT</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Desvios Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho. Distância de 1,80mm -0,2mm está fora do especificado. Valor da medição 2,41mm; Distância de 93,00mm ±0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 94,38mm; Distância de 1,50mm +0,2 -0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 1,90mm. Conserto </td> </tr> </tbody> </table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho. Distância de 1,80mm -0,2mm está fora do especificado. Valor da medição 2,41mm; Distância de 93,00mm ±0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 94,38mm; Distância de 1,50mm +0,2 -0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 1,90mm. Conserto		
Disponibilidade		Ação																								
Status	Qtd																									
Sucitado	1	Conserto																								
Para Conserto Interno	2																									
Em Utilização	1																									
Em construção	1																									
Centro Custos	Gerência	Responsável																								
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																								
Desvios Calibrador faltando modificação nº01 conforme desenho. Distância de 1,80mm -0,2mm está fora do especificado. Valor da medição 2,41mm; Distância de 93,00mm ±0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 94,38mm; Distância de 1,50mm +0,2 -0,5mm está fora do especificado. Valor da medição 1,90mm. Conserto																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inspetor</th> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO</td> <td>PAULO LASKOSKI</td> <td>LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO</td> </tr> </tbody> </table>		Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº RS</th> <th>Data Emissão</th> <th>Bandeja</th> <th>Observação</th> <th>Nº Controle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LP-052549</td> <td>28-08-2025</td> <td>cx2</td> <td>CALIBRADOR ACOMPANHA</td> <td>69589</td> </tr> </tbody> </table>			Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle	LP-052549	28-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	69589						
Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME																								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																						
LP-052549	28-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	69589																						

Tatiana B.
92998008
24/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505621-0038			LY FLUXO HIDRAULICO CONEXAO			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucitado	13			Desvios Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza e curso. Conserto		
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-052753	17-09-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			70690

Tatiana B.
92898001
24/10/25