

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201140

01.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201140 Tipo ordem: ZM36 Emitente: LAI1CT
 Equipamento: 200000023241 RETIFICA SUPFINA 814 D4F2 NC
 Local Instal.: 6854M120-545 CTP/MSI22 - USINAGEM DURA DHK/STH
 C.C: 685545 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.08.2025 15:23:25
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A
 Sintoma da falha:

CES978

ALTA-FABRICAÇÃO CILINDRO GUIA

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		ALTA-FABRICAÇÃO CILINDRO GUIA	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 28.08.2025 15:26:10 BRAZIL (LAI1CT)
- * QUEBRA COSNANTE DO PINO - PRIORIDADE ALTA
- * QUANTIDADE: 20 UNIDADES
- * FABRICAÇÃO CONFORME DESENHO EM ANEXO
- * 28.08.2025 15:27:04 BRAZIL (LAI1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante:

Loannon
 92390842
 02/10/25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202346

29.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202346 Tipo ordem: ZM36 Emitente: DRG1CT
 Equipamento: 200000003236 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr7597-LIGHT UPG
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.09.2025 11:59:23
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar mancal do eixo z e w
 quantidade: 2 unidades.
 retrabalhar conforme croqui enviado com as peças.

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Retrabalhar mancal do eixo z e w	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 42891498 DATA: 02/10/25

NOME: João Belchior

VISTO:

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 29.09.2025 12:02:19 BRAZIL (DRG1CT)
- * 1-BI-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202256

26.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202256 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000017817 TORNO NAKAMURA WTS-150 UIN3 (01)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.09.2025 07:43:05
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

*Retrabalhar eixo do motor	Pedido: Rafael Muchaki
Quantidade: 01 peças	
Status: Precaria	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Retrabalhar eixo do motor	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92891846 DATA: 02/10/25

NOME: Rafael Cruz Muchaki

VISTO: Rafael

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 26.09.2025 08:01:37 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automatico não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5202085 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** BOJ4CT
Equipamento: 200000016155 **RETIFICADORA** STUDER S36
Local Instal.: 6854M600-664 **CTP/TEF11 - CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS**
C.C: 685664 **Prioridade:** **Localização:** CT/304
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 22.09.2025 10:15:21
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar flange interna e externa	Pedido:Lucas Assis
Quantidade:01 Flange anel interno	
01 Flange anel externo	
Status:Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar flange interna e externa	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	
MÁQUINA PARADA					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ **Texto da causa:** _____

Ações executadas

* 22.09.2025 10:17:26 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Lucas Assis

02/10/2025 T6F3C
32302599

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5202363

29.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202363 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAN4CT
 Equipamento: 200000006278 FURADEIRA RETCO V-431 UIN03
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.09.2025 16:05:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

AJUSTAR ACOPLAMENTO CONFORME DESENHO TECNICO EM ANEXO
QUANT: 02
RESP: SDV9CT
STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		AJUSTAR O DIAMETRO PARA 35mm	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92848198 DATA: 30/09/25

NOME: Adriano

VISTO: [Assinatura]

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 29.09.2025 16:06:43 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202429

30.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202429 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SID7CT
 Equipamento: 200000014919 BRUNIDORA GEHRING
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 30.09.2025 21:26:23
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha:

CES978

Confeccionar suportes conforme croqui

Serviço concluído em 01/10/2025 - ENB9CT

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Confeccionar suportes conforme croqui	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

30/09/25

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 30.09.2025 21:27:23 BRAZIL (SID7CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5202238

25.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202238 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EDL9CT
 Equipamento: 18275 RETIF CIL. RHU 400 STUDER
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localizaçao: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissao: 25.09.2025 18:56:01
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Confeccionar polia - Solicitante Edson Liozic

Quantidade: 1 peça.

Oper SubO

C. Trab. T.Prev. T.Real Data EDV
 Qtd plan Reserva Req Compra Item

Material

Descrição

0010

Confeccionar polia

F-13-01

0,0 HRS

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

30/09/25

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 25.09.2025 18:55:56 BRAZIL (EDL9CT) Tel. +55(41)33412292
- * confeccionar polia conforme desenho
- * quantidade 01 peça
- * 25.09.2025 18:57:59 BRAZIL (EDL9CT) Tel. +55(41)33412292
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.

Aprovação do solicitante: _____

17.09.2025 Pag.: 1 / 1

RETIFICA JUNG F 50

PRODUCAO ELEMENTO A

Localização: CT/303

Emissão: 17.09.2025 10:20:31

Prazo:

Cod. ABC: C

CES978

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar buchas e aneis	F-13-01	0,0 HRS	____ _/____ _/____ _	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____
Ações executadas _____

Acções executadas

Acções executadas

Aprovação do solicitante: 11

30/09/25
Rus

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202158

23.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202158 Tipo ordem: ZM36 Emitente: GEG9CT
 Equipamento: GERALCTP MAQUINAS CTP
 Local Instal.: 6854M PS - UNIDADE CURITIBA - MAQUINAS
 C.C: Prioridade: Localização: CT
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.09.2025 14:48:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: H
 Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Guia de Magazine Chiron
RETRABALHAR GUIA DO MAGAZINE
QTDE= 01

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Guia de Magazine Chiron	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acões executadas

- * 23.09.2025 14:50:37 BRAZIL (GEG9CT) Tel. +55 (41) 33412453
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: EUNICO

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202285

29.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202285 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SEI4CT
 Equipamento: 200000007296 FORNO PCS 1000 PLUS
 Local Instal.: 6854M330-660 CTP/MSW12 - LINHA C2
 C.C: 685660 Prioridade: Localização: CT/210
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.09.2025 18:39:57
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

retirar parafuso quebrado

Serviço executado em 26/09/2025 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	retirar parafuso quebrado	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
------	---------------------------	---------	---------	-------------	--

Edson Bento
 CIPTEF22
 EDV: 92777721

29/09/25

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 26.09.2025 18:40:11 BRAZIL (SEI4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

25.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

FABRICAR PEÇAS GARRA BLAICHACH	CES978
Orçamento - 15/07/2025 - ENB9CT	
Eletrospark - 24/07/2025 - ENB9CT	

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PEÇAS GARRA BLAICHACH	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
	Usin.4,75h(ELETROSPARK) - Com MP		4,000		0034404474 00010
	Usin.9,25h(ELETROSPARK) - Com MP		2,000		0034404474 00020
	Usin.9h(ELETROSPARK) - Com MP		2,000		0034404474 00030
	Usin.8,25h(ELETROSPARK) - Com MP		2,000		0034404474 00040
	Usin.8,25h(ELETROSPARK) - Com MP		2,000		0034404474 00050

RECEBIDO

EDV: 94477721 DATA: 25/09/25

NOME: Bento

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____ Parada real: ____:____
 Código da causa: _____

Descrição da causa: _____ Texto da causa: _____
 Ações executadas _____

[illegible]

provação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5201841

17.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201841 Tipo ordem: ZM36 Emitente: RIO9CT
 Equipamento: 5021 RETIFICA JUNG F 50
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.09.2025 06:59:12
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

fabricação da porca M16

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		fabricação da porca M16	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
Adlto Otac Eixo 8/ Col-bro							


Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___:___	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 16.09.2025 07:02:08 BRAZIL (RIO9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

29/09/25


ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202020

19.09.2025 Pag.: 1 / 1

Orden: 5202020 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 5021 RETIFICA JUNG F 50

Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A

Localização: CT/303

Emissão: 19.09.2025 14:41:12

Prazo: Cod. ABC: C

CES978

Fabricar parafuso m12	Pedido:Teles	CE5578
Quantidade:02 peças		
Status:Parada		

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar parafuso m12	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 19.09.2025 14:43:01 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: //

29/09/25 fcs

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202149

23.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202149 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000003115 FUR. RETCO PICKUP
 Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.09.2025 12:25:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Suporte do captador de encoder	Pedido: Cleverson S.
Quantidade: 01 peça parada e 01 peça normal	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Suporte do captador de encoder	F-13-01	0,0 HRS	/ /	
FABRIL PARADA					

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / /	Parada real: / /

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 23.09.2025 12:27:40 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação.

Aprovação do solicitante: Cleverson 92820577

TEF 31
29/09/25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601402315

20.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601402315 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog
Equipamento:

Equipamento:

Local Instal.: 4711801628-032

Holder 628 UIN - 032

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Localização: CT/101
Atividade: TPM TPM Emissão: 12.08.2025 19:29:00

Prazo: 12.08.2025 Cod. ABC:

Atividade: TPM TPM

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 13/08/2025 - França

FOLGA NO CONJUNTO

Holder 628 UIN - 032

4711801628-032

Oper	Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	FOLGA NO CONJUNTO	FF0600	0,0 HRS			

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____: ____

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or printed text on the paper.

Aprovação do solicitante: Kilmara 92896115

CES978

Aprovação do solicitante: _____

20.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø12 - 01

Localização: CT/101

Emissão: 30.07.2025 23:36:10

Atividade: TPM TPM

Prazo: 31.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 20/08/2025 - Franca

fixação ruim, quebras ferramentas

VDI Ø12 - 01

4711700879-1201

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

19.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø12 - 03

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.08.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 19/08/2025 - França

QUEBRA DE FERRAMNETA

VDI Ø12 - 03

4711700879-1203

Aprovação do solicitante: Magmara 92896115

