

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201029

10.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201029 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000002558 REBARBADORA EXTRUDE HONE
 Local Instal.: 6854M110-411 Ctp/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.08.2025 15:50:39
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Fabricar eixo do pistão	Pedido: Gabriel Dranka
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo do pistão Usin.15,5h(JW) - Com MP	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	0034406021 00010
			2,000		

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____:____:____	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 26.08.2025 15:51:38 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202759

13.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202759 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 17523 RETIF EXTERN AFB 300 FORTUNA
Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.10.2025 12:14:21
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Metalizar eixo	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Metalizar eixo	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 10.10.2025 12:15:41 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

16/10/25 Teles

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202761

13.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202761 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 17523 RETIF EXTERN AFB 300 FORTUNA
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.10.2025 12:23:59
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sinto a falha:

CES978

Fabricar porca e calibrar no eixo	Pedido: Teles
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper. SubO	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar porca e calibrar no eixo	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 10.10.2025 12:28:40 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

16/10/25 Teles

14.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202815 **Tipo ordem:** ZM36 **Emitente:** BOJ4CT
Equipamento: 2000000008311 REBARBADORA BLAICHACH VY
Local Instal.: 6854M420-609 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO II CRI-N
C.C.: 685609 **Prioridade:** **Localização:** CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 13.10.2025 10:45:59
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** A
Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar polias motora e movida Pedido:Teles

Quantidade:02 pecas

Status: Precária

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Retrabalhar polias motora e movida	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____:__:__ Parada real:

Código da causa:	Texto da causa:
------------------	-----------------

Acções executadas

- * 13.10.2025 10:49:06 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

16/10/25 pub

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202904

15.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202904 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAN4CT
 Equipamento: 200000011123 C.U. CHIRON DZ 12K W (02)
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.10.2025 17:02:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR ALTURA FLANGE 1,72 para 1,63
QUANT: 01
RESP: NELSON
STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
0010		RETRABALHAR ALTURA FLANGE 1,72 para 1,63	F-13-01	0,0 HRS		___/___/___	

Edson Bento
 CIP/TEF22
 EDV: 92777721

16/10/25

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fin da avaria: ___/___/___	Parada real: ___/___/___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 15.10.2025 17:04:09 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura;
* 7-Proteções fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação.

Aprovação do solicitante: Nelson

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5201333

03.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201333 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
Equipamento: 200000023148 LAVADORA GLUTH 350BAR (L5)
Local Instal.: 6854M110-434 Ctp/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI
C.C: 685434 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.09.2025 13:38:16
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

USINAR CAMISAS VALVULA HAMMELMANN
QUANTIDADE 2 PEÇAS
PRIORIDADE ALTA
SOLICITANTE JAEL EURICH

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR CAMISAS VALVULA HAMMELMANN	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___	Parada real: ___/___/___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.09.2025 13:40:00 BRAZIL (EUJ1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

12.09.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento: 5021 RETIFICA JUNG F 50

PRODUCAO ELEMENTO A

Localização: CT/303

Emissão: 11.09.2025 09:18:12

Prazo: Cod. ABC: C

CES978

fabricar Anel separador

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010		F-13-01	0,0 HRS		___/___/___	
	fabricar Anel separdor					

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 11.09.2025 09:16:42 BRAZIL (RIO9CT) Tel.: +55(41) 33412609	
* fabricar 4 peças conforme desenho em anexo.	
* 11.09.2025 09:27:28 BRAZIL (RIO9CT) Tel.: +55(41) 33412609	
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;	
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;	
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita	
* qualquer movimentação;	
* 4-Porta Painele Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e	
* travado;	
* 5-Chave de Segurança - Garantir que não seja possível iniciar modo de	
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;	
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível	
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -	
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.	
* 7-Proteções Fixas := Garantir fechamento com todos os componente de	

Aprovação do solicitante: //

13/10/25 fbs

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5201738

12.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201738 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000011123 C.U. CHIRON DZ 12K W (02)
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.09.2025 13:31:49
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR PEÇAS CONFORME DESENHO
QUANTIDADE: 10 DE CADA (10 LOWER ROD E 10 POSITIONING ROD)
MATERIAL: AÇO FERRAMENTA P20
SOLICITANTE: LEON

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PEÇAS CONFORME DESENHO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab, est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___	Parada real: ___/___/___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 12.09.2025 13:33:13 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41) 33412729
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Leon 92803550
 13/10/25

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5201879

16.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201879 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SID7CT
 Equipamento: 7498 LAPIDADORA PLANA HAHN & KOLB ZL800
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.09.2025 19:13:13
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Confeccionar porca conforme desenho

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Confeccionar porca conforme desenho	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
------	-------------------------------------	---------	---------	-------------	--

MÁQ. PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 16.09.2025 19:13:02 BRAZIL (SID7CT)
- * Confeccionar 01 unidade conforme anexo.
- * 16.09.2025 19:14:35 BRAZIL (SID7CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: CLETON DA A. RIOS

17.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Sintoma da falha:

Fabricar Bucha e Bico de lavagem	Pedido: Rafael Araujo
Quantidade: 02 buchas	
02 bicos de lavagem	
Status: Precaria	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Bucha e Bico de lavagem	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Texto da causa:

Acções executadas

* 17.09.2025 08:58:45 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

RAFAEL ANAUJO - ARR2CT

9290 71.55

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202024

19.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202024 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.09.2025 15:42:15
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Batente do eixo z	Pedido: Teles
Quantidade: 02 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Batente do eixo z	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 19.09.2025 15:43:34 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

13/10/25 *[Assinatura]*

Ordem: 5202077 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** BOJ4CT
Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 **Prioridade:** **Localização:** CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 22.09.2025 07:56:02
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** B
Sintoma da falha:

CES978

Fabricar Batente do eixo x	Pedido:Teles	
Quantidade:02 peças		
Status:Precária		

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Batente do eixo x	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ :__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

- * 22.09.2025 07:57:07 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

13/10/25

Ordem: 5202393Tipo ordem: ZM36Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000004594AFIADORA WALTER UNIVERSAL CNC 5 EIXOS

Local Instal.: 6854M600-664CTP/TEF11 - CONSTRUÇÃO DE FERRAMENTAS

C.C: 685664Prioridade:Localização: CT/304

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 30.09.2025 07:45:34

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar suporte para nivel	Pedido: Lucas Assis
Quantidade: 01 pc	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar suporte para nivel	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
	Usin.7,15h (VH METALURGICA) - Com Mp		1,000		0034407141 00010

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:___:___Parada real:

Código da causa:


Texto da causa:

Acções executadas

- * 30.09.2025 07:47:34 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Lucas Assis

76732 32302588



ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202469

02.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202469 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000004737 TORNO GILDEMEISTER CTX 420L (02)
 Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIIN
 C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 02.10.2025 09:41:23
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar Calço de fixação do vdi	Pedido: Cleverson Z.
Quantidade: 20 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Calço de fixação do vdi	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9289201 DATA: 15/10/25

NOME: Cleveson Z...

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / /	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

02.10.2025 09:42:39 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: [Assinatura]

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5202762

13.10.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202762 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 17523 RETIF EXTERN AFB 300 FORTUNA
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.10.2025 12:33:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

Fabricar Anel de bronze	Pedido: Teles
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Anel de bronze	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 10.10.2025 12:34:26 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

15/10/25 Teles

Ordem: 5202867
 Tipo ordem: ZM36
 Emitente: MAN4CT

Equipamento: 200000011123
 C.U. CHIRON DZ 12K W (02)

Local Instal.: 6854M420-608
 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N

C.C: 685608
 Prioridade:
 Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Emissão: 14.10.2025 23:13:55

Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo:
 Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR ALTURA FLANGE 1,63 para 1,58 10,005
QUANT: 01
RESP: NELSON
STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR ALTURA FLANGE 1,63 para 1,58 F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	___
Edson Bento CTP/TEF22 EDV: 92777721					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___	Parada real:	___

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 14.10.2025 23:15:03 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura;
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Nelson Henrique

24.07.2025 Pag.: 1 / 1

Prazo: 24.07.2025 Cod. ABC:

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

17.10.25

23.06.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA ZEMA - BICO S - 111

Localização: CT/303

Emissão: 16.06.2025 14:45:30

Prazo: 16.06.2025 Cod. ABC:

CES978

PLACA ZEMA - BICO S - 111

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ __:__:__
Código da causa:

Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Aprovação do solicitante: Churro Cruz

CES978

92753248
16/10/25

08.08.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Kely Maria 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601402323

20.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601402323 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711801628-031

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Holder 628 UIN - 031

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Emissão: 12.08.2025 20:04:45

Prazo: 12.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 13/08/2025 - França

MANDRIL FERR NÃO ENCAIXA ATÉ O FINAL

Holder 628 UIN - 031

4711801628-031

Oper Subo

Material

Descrição

C. Trab. T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

MANDRIL FERR NÃO ENCAIXA ATÉ O FINAL

FF0600

0,0 HRS

___/___/___

Tempo de trab. est: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:___:___

Parada estimada: 0,0

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: Rygnara 92896115

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601402466

18.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601402466 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711700879-1218

VDI Ø12 - 18

C.C: 685551 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 13.08.2025 11:37:36

Atividade: TPM TPM

Prazo: 13.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 18/08/2025 - França

FERRAMENTA LASCADA

VDI Ø12 - 18

4711700879-1218

Oper SubO

Material

Descrição

C. Trab

T. Prev.

T.Real

Data

EDV

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

FERRAMENTA LASCADA

FF0600

0,0 HRS

11

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / /

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

19.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 024

Localização: CT/303

Emissão: 18.08.2025 18:33:37

Prazo: 18.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 19/08/2025 - França

pçs nao dao formas

Pallet Elemento P3 - 024

4728400150-024

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Doni
92852854
09120

01.09.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Local Instal.: 4711801628-017

Holder 628 UIN - 017

C.C: 685701 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 25.08.2025 19:44:44

Atividade: TPM TPM

Prazo: 25.08.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 01/09/2025 - França

FOLGA NO CONJUNTO

Holder: 628 UIN - 017

4711801628-017

Acções executadas

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

05.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Doni
92852854
14/10

15.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4728400079-003-A

Aprovação do solicitante: 

Ordem: 685601409255 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4711500190-017

Placa Mikron Cilindro P7 - 017

C.C: 685482 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 11.09.2025 08:35:48

Atividade: TPM TPM

Prazo: 11.09.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 15/09/2025 - França
revisão geral
Placa Mikron Cilindro P7 - 017
4711500190-017

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	revisão geral	FF0608	0,0 HRS	____ / ____ / ____	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: EMERSON FCO. 92772922 14/10/25