

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403967-0001			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685554	MSP4-UIN	GIOVANA BLAZIZA BORGHI GUANAES
Desativado	3			Desvios		
Sucutado	5			Calibrador com posição nº08 travada na posição nº11 devido a oxidação.		
Em Utilização	3			Conserto		
Em estoque	3					
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-040674	11-04-2024	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		65868	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


23/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511533-0002			LY (LCMV)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685705	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Em Conserto Interno	2					
			Desvios			
			Face "A" está danificada/gasta.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-046158	13-12-2024	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		67660	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

23/09/25

AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300825-0002			LO (CORPO MTU/SP-2PD)			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Em Utilização	2					
Em Conserto Interno	1					
				Desvios		
				Calibrador faltando a modificação nº08 conforme desenho.		
				Conserto		
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-047205	20-12-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			67706

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716402625-0015			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UiN	ALEX TURKOT
Desativado	3					
Sucitado	3					
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	3					
Em estoque	3					
				Desvios		
				Diâmetro 2,000 +0,10 (POS.02) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,947mm - posição nº1+2 Diâmetro 2,300 ±0,05 (POS.02) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 2,175mm - posição nº1+2		
				Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO ŁASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049046	01-04-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68443	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

23/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716404539-0002			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem		RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1		Desvios				
Em estoque	2		Calibrador faltando posição nº 06 conforme desenho.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049350	31-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			68399	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

23/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404194-0001			LX (UTILIZ.0432133789/Y430K02073)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6					
Em Utilização	1			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador faltando posição nº08 e 09 conforme desenho.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049758	15-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68757	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900230-0002			LK Ø32mm e Ø16mm			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Modificação	685486	MOE2-IP - Montagem Bomba P	ALLAN SUPLICY DA SILVA	
Para Conserto Interno	1					
Em Conserto Interno	1					
			Desvios			
			Executar modificação conforme desenho.			
			Modificação			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049963	29-05-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA		68849	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

23/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716404699-0014			LX (POS. 1)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,989mm - posição nº02 Quebra de canto (máx -0,02) gasto -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0513mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,989mm - posição nº02 Quebra de canto (máx -0,02) gasto -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0513mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Diâmetro 2,00 ±0,005 gasto 1,990 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,989mm - posição nº02 Quebra de canto (máx -0,02) gasto -0,05 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,0513mm - posição nº02																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	20																				
Em Utilização	3																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Perdido	1																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050031	30-05-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68879																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714300017-0005			LG JOGO C/6 PÇS (Utilização F00ZH20012)			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Transferido	1					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
			Desvios			
			Calibrador faltando as posições nº 01 e 04 conforme desenho.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050095	02-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		68901	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP 

22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200627-0021			LG Ø1,50																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com poisição nº03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com poisição nº03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com poisição nº03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	4																			
Em Utilização	4																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Perdido	5																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050407	13-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68733																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

22/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200648-0035			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685605</td><td>MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Ø23,009mm ±0,002mm (GASTO Ø23,000mm) no limite do gasto. Valor da medição Ø23,000mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	21																				
Em Utilização	9																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	2																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050415	16-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68770																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716404185-0001			LX				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3						
Em Utilização	1						
Para Conserto							
Inte...							
Em estoque				Desvios			
				Calibra...			
				Conse...			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050667	01-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69119	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360221-0087			JMK6-PINO BANCADA LOGIC 4,00410 MI																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Pino quebrado, trocar posição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Pino quebrado, trocar posição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Pino quebrado, trocar posição.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	1																				
Sucitado	90																				
Em Utilização	10																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	3																				
Perdido	2																				
Em Reclamação	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050729	07-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69157																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/09/23 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714200648-0021			LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	21			685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	11					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com posição nº04 quebrada(1x); Calibrador com posição nº02 descolada.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051036	14-07-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69218	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0031			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	6			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051067	14-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69223	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25 AM

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0041			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interio	5			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051077	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69232	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25 *[Signature]*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0036			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	4			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051080	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69236	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506422-0039			LY			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	2			Desvios		
Em estoque	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em Conserto Interno	5			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051082	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69237	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25



Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506423-0014			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	18																				
Em Utilização	7																				
Em Exame Interno	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIMÉ																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051083	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69238																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714900211-0004			LK Ø25,970			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	2			685607	MOE3-CRIN - Linha de exame e acabamento	RICARDO RUI GASOLA
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador está com posição nº3 danificada.		
Em Conserto Interno	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE MUCARZEL FONSECA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-051159	13-06-2025	cx2		CALIBRADOR ACOMPANHA		69003

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4714900211-0003			LK Ø25,970				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RICARDO RUI GASOLA	
Sucatado	2						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	2						
Em estoque	1						
			Desvios				
			Calibrador com posição nº3 danificada.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-051160	13-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69002		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715900616-0005			LS																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	3																				
Em construção	3																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051379	28-07-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69330																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716509045						
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qty	Construção		685704	MOE1-UIIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1					
Em Utilização	1					
Em construção	2					
				Desvios		
				Descaracterizar e gravar conforme desenho, peças acompanham. séries 0003 e 0004.		
				Construção		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051385	04-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			69390

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

22/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509043					
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1				
Em Utilização	1		Desvios		
Em construção	2		Oxidar em preto, descaracterizar e gravar conforme desenho, peças acompanham 2x, séries 0003 e 0004.		
			Construção		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051386	04-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69389

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

22/09/23

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506424-0015			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucatado	11			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	5					
Em Exame Interno	1			Desvios		
Para Conserto Interno	2			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
Em estoque	8			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051422	25-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69315	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
25/09/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716406221-0002			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685412	MOE2-DU - Usinagem Dura Aguilhas	ALEX TURKOT
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador faltando modificação nº02 conforme desenho.		
Em Reclamação	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051428	25-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA			69324

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
23/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716511933-0001			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1					
Em estoque	1					
			Desvios			
			Calibrador faltando a modificação nº 01 conforme desenho.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051485	08-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69433	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
22/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4714900211-0006				LK Ø25,970																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685619</td><td>MOE3-CRIN - HPC CRIN3 - Montagem</td><td>GABRIELA DEEN COSTA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com posição nº03 danificada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685619	MOE3-CRIN - HPC CRIN3 - Montagem	GABRIELA DEEN COSTA	Desvios			Calibrador com posição nº03 danificada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685619	MOE3-CRIN - HPC CRIN3 - Montagem	GABRIELA DEEN COSTA																				
Desvios																						
Calibrador com posição nº03 danificada.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Sucitado	2																					
Em Utilização	2																					
Para Conserto Interno	1																					
Em Conserto Interno	2																					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		GABRIELA DEEN COSTA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																
LP-052188	26-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69562																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
25/09/25 