

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316403205-0033			LX..BALANCIN																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">POSIÇÃO nº2/18 COM FOLGA.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			POSIÇÃO nº2/18 COM FOLGA.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
POSIÇÃO nº2/18 COM FOLGA.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	19																			
Em Utilização	12																			
Em Exame Interno	1																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-044816	12-10-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	67134																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/09/25

Folha de solicitação de serviço · PS/QMM61-CtP					BOSCH		
Equipamento			Denominação				
4316502653-0008			LY1502W16				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Gerência	Responsável
Status	Qtd		685431			MOE2-DU - Bico S	ALEX TURKOT
Desativado	1		Desvios				
Sucitado	5		Posição nº12 está travada.				
Em Utilização	1		Conserto				
Em Conserto Interno	1						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-045910	21-11-2024	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			67497	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

02/10/25

92736302

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716501280-0004			LY				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qty						
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Em estoque	1						
Em Conserto Interno	1						
			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON		
			Desvios				
			Diâmetro 7,7000mm +0,10mm fora do especificado, valor medido 7,810mm				
			Conserto				
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-046171	13-12-2024	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA			67658	

Tatiana B
92898001
30/09/25

600 - 32

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH									
Equipamento			Denominação											
4716405864-0001			LX											
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="5">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></tbody></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Em estoque	1	Em Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade			Ação								
			Status	Qtd										
			Em estoque	1										
			Em Conserto Interno	1										
685338	CP/PQA-CtP - Inspeção	WILSON JOSE POSSAMAI												
Desvios														
Canto vivo da posição nº03 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,043mm. ----- Calibrador faltando posição nº01 conforme desenho.														
Conserto														
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME									
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		DIRCEU ESCOLARO									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle									
LP-046811	08-01-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		67758									

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200655-0031			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº1 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº1 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº1 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	12																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	3																			
Perdido	3																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-047333	20-01-2025	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA	67865																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																											
Equipamento		Denominação																														
4316500185-0001		LY44P24/10,000																														
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th rowspan="5">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>14</td></tr><tr><td>Em Exame Interno</td><td>2</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>1</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	14	Em Exame Interno	2	Em estoque	2	Em Conserto Interno	1	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posições nº100,200 conforme desenho (02x) ----- Diâmetro 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,988mm - posição nº04 (04x)</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador faltando posições nº100,200 conforme desenho (02x) ----- Diâmetro 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,988mm - posição nº04 (04x)			Conserto		
Disponibilidade		Ação																														
Status	Qtd																															
Sucitado	14																															
Em Exame Interno	2																															
Em estoque	2																															
Em Conserto Interno	1																															
Centro Custos	Gerência	Responsável																														
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																														
Desvios																																
Calibrador faltando posições nº100,200 conforme desenho (02x) ----- Diâmetro 10,00mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø9,988mm - posição nº04 (04x)																																
Conserto																																
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																												
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI		CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																											
LP-047840	26-02-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68174																											

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716405501-0001			LX (exame local) - usinagem mole bico P			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	1			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	1			Desvios		
Em estoque	1			Calibrador com a posição nº 01 quebrada. ---- Calibrador com a posição nº02 quebrada (02x)		
Em Conserto Interno	3			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048259	12-03-2025	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA		68259	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404678-0004			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desativado	3					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	2		Desvios			
			Calibrador com a posição nº04 quebrada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048389	18-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68286	

Tatiana B.
92898002
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento		Denominação																		
4316500176-0041		LY44P24/8,00																		
Disponibilidade		Ação			<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distancia 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diametro 7,968-0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,931mm - posição nº04 (4x) Base com diâmetro fora do especificado, deixando o pino com altura maior.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>	Centro Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Distancia 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diametro 7,968-0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,931mm - posição nº04 (4x) Base com diâmetro fora do especificado, deixando o pino com altura maior.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Distancia 0,2 +0,1mm está com topo plano - posição nº100 (2x) Diametro 7,968-0,034mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø7,931mm - posição nº04 (4x) Base com diâmetro fora do especificado, deixando o pino com altura maior.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	30																			
Em Utilização	3																			
Para Conserto Interno	2																			
Em construção	3																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	1																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048982	17-04-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68593															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716405414-0001				LX "UIN"			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	2			685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Sucitado	1						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
				Desvios			
				Canto vivo está irregular, encontrado rebarba.			
				Conserto			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049000	12-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68256	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715900025-0022			LS																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	6																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em Exame Interno	1																				
Em estoque	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049035	04-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68479																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0043			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição. - Desvio é detectado no processo seguinte. - Não emitir N/C.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição. - Desvio é detectado no processo seguinte. - Não emitir N/C.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com valores de calibração fora do especificado em Roteiro de medição. - Desvio é detectado no processo seguinte. - Não emitir N/C.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	5																				
Em Exame Interno	15																				
Em Utilização	3																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		NATHALIA GABRIELE MOISES																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049119	12-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68551																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

05/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506891-0016			LY "UP" (Feito de produto)																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685552</td><td>MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Falta posição 200+300 conforme desenho, posição n1 feito de produto acompanha (série 16).14030359</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Falta posição 200+300 conforme desenho, posição n1 feito de produto acompanha (série 16).14030359			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Falta posição 200+300 conforme desenho, posição n1 feito de produto acompanha (série 16).14030359																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	4																				
Em Utilização	4																				
Em construção	1																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	1																				

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-049142	11-04-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68546

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
01/09/25

AK

600 - 31

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH										
Equipamento			Denominação												
4716406037-0001			LX (37,90±0,1)												
<table><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th>Ação</th></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação										
			Status	Qtd	Conserto										
			Em Utilização	1											
			Para Conserto Interno	1											
685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON													
Desvios															
Diâmetro de Ø11,00mm -0,011mm está ovalizado. Diâmetro máximo encontrado: Ø11,002mm - pos.02															
Conserto															
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle										
LP-049162	10-04-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68535										

4716511204

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404543						
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Construção		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	1			Desvios		
Em Utilização	1			Posição 25 quebrada (4 unidades) Segue apenas posição 16 para que seja colado (4 unidades). 14015170		
Em estoque	7			Construção		
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049333	20-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68309	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

04/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716404539							
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3			Desvios		Posição n6 quebrada, consertar só a posição. Conserto	
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	2						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049343	27-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA			68381	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715900628-0001			LS			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	1		Desvios			
Em Conserto Interno	1		Diâmetro 8,362mm -0,011mm (gasto 8,339mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø8,330mm - posição nº1			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049347	31-03-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68411	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

02/10/25

600 - 72

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4714200655-0026			LG Ø 1,20 +0,100 /-0,05																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº3 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº3 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº3 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	12																			
Em Utilização	6																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	2																			
Perdido	3																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049359	31-03-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA	68432																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404530						
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA
Sucitado	3					
Em Utilização	3			Desvios		
Em construção	1			Expulsador de arruelas quebrado 2x. Posição 4. PM 14028218		
Em estoque	2			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049375	09-04-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68495	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH			
Equipamento				Denominação					
4716404801-0002				LX					
Disponibilidade		Ação		Centro Custos		Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685605		MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético		RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3								
Sucitado	1								
Para Conserto Interno	1			Desvios					
Em Utilização	1			Calibrador com as posições nº 07, 08 e 09 com marcas das peças.					
Em estoque	1			Conserto					
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME			
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO				PAULO LASKOSKI		GABRIEL WALDOW EL MESSANE			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação			Nº Controle		
LP-049383	15-04-2025	pr		CALIBRADOR ACOMPANHA			68558		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716500229-0007			LY44P238,00			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto	685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucatado	10					
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
			Desvios			
			Raio 4,016-0,034 (metal duro) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø3,972mm - posição nº01			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049465	05-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68682	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

02/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento		Denominação				
4316500182-0029		LY44P/24/9,05				
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Sucitado	6			Desvios		
Em Utilização	4			Calibrador faltando posição nº100 conforme desenho. Distância 0,3mm +0,1mm está com topo plano - posição nº100 Diâmetro 9,05mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 9,040mm, posição nº04 (4x)		
Para Conserto Interno	1			Conserto		
Em estoque	1					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049507	23-04-2025	cx9	CALIBRADOR ACOMPANHA		68613	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25

AR

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0018			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0009mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,012mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	20																				
Para Conserto Interno	3																				
Em Exame Interno	3																				
Em Utilização	6																				
Em estoque	7																				
Em Conserto Interno	9																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049663	09-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68709																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

04/09/25

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
05/09/25

Folha de solicitação de serviço				PS/QMM61-CtP		BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716400383-0003			LX				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	6			685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	2						
Em Utilização	4			Desvios			
Para Conserto Interno	2			Calibrador com a posição nº 07 quebrada.			
Em estoque	3			Conserto			
Em Conserto Interno	1						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049667	22-04-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			68604	

Tatiana B.
92398001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716402888-0003				LX P/ VÁLVULA CORPO P			
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Desativado	3			685481	MOE2-IP - Válvulas A/P/VE	EMANUEL VITOR CECCON	
Sucitado	1						
Em Utilização	1			Desvios			
Para Conserto Interno	1			Calibrador com marcas de gasto nas superficie de medição das posições nº03, 04 e 05.			
Em estoque	1			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		DJULIA DA COSTA AMARAL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-049771	13-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA			68729	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/06/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4715900616-0004			LS																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	2																				
Em Utilização	1																				
Para Conserto Interno	2																				
Em Conserto Interno	5																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049772	14-05-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA		68745																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300019-0001			LO			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Sucatado	2					
Em Utilização	2		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador faltando posição nº 03 conforme desenho e posição nº 04 deslocada.			
Em estoque	1		Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049850	14-05-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68743	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
05/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716403249-0003			LX			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT
Em Utilização	2					
Para Conserto Interno	1					
				Desvios		
				Posição 3/1 (ajuste 110) está com face danificada.		
				Conserto		
Autor			Supervisor		Planejador de EIME	
ST			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049852	16-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68767	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716404958-0008			LX (USADO C/ 4716404959/960/961/962)																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,061mm - posição nº21 Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,054mm - posição nº20</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,061mm - posição nº21 Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,054mm - posição nº20			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																		
Desvios																				
Canto vivo pos. 21 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,061mm - posição nº21 Canto vivo pos. 20 (gasto 0,05) - mod.17 está fora do especificado em desenho. Valor da medição -0,054mm - posição nº20																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	12																			
Sucitado	1																			
Em Utilização	3																			
Em Exame Interno	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	6																			
Em Conserto Interno	3																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-049969	27-05-2025	pr		68828																

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4715300764-0008			LO (MEDIR POS.Ø2,5±0,15			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Sucitado	1			Desvios Calibrador com a posição nº 13 quebrada. Conserto		
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	2					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-049970	27-05-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			68829

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4714201031-0001			LG Ø1,08±0,06			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável
Status	Qty	Conserto	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIIN		ALEX TURKOT
Em Utilização	1					
Para Conserto Interno	1		Desvios			
Em construção	2		Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			
			Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050125	06-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68944	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

12/09/25



OK

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360433-0127			JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	89			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	10					
Para Conserto Interno	5			Desvios		
Em estoque	3			EIME com valores de calibração fora do especificado em desenho. - Desvio detectado no processo seguinte.		
Em Conserto Interno	12			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050155	09-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68956	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25 *ANR*

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716403940-0034			LX																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685552</td><td>MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Chanfro 0,2 x 30° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,107x60,67°</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Chanfro 0,2 x 30° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,107x60,67°			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																			
Desvios																					
Chanfro 0,2 x 30° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,107x60,67°																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	27																				
Em Utilização	2																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	1																				
Em estoque	2																				
Em Reclamação	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050256	12-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68994																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP 

01/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0050			JMK6-OGIVA-LOGIC.3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0006mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,013mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucitado	20																			
Para Conserto Interno	6																			
Em Utilização	4																			
Em estoque	4																			
Em Conserto Interno	14																			

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-050276	10-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68962

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404802-579143			LX Ø4,00			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	9		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	
Para Conserto Interno	1					
Em Utilização	7		Desvios			
Em construção	3		Calibrador faltando posição nº 04 conforme desenho.			
Em estoque	2		Conserto			
Em Conserto Interno	2					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050393	16-06-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69027	

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4715900512-0005			LS				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd						
Sucitado	3						
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	3						
			Desvios				
			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-050402	05-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA			68674	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25 

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento			Denominação																		
4713800731-0010			LF																		
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando posição nº 02 conforme.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador faltando posição nº 02 conforme.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador faltando posição nº 02 conforme.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	7																				
Em Utilização	4																				
Para Conserto Interno	2																				
Em estoque	10																				
Perdido	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050414	16-05-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68769																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP 
12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716406094-0001													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td></td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno		Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Conserto								
			Para Conserto Interno										
			685618	MOE3-CRIN - Montagem CRIN HVL		RICARDO RUI GASOLA							
Desvios													
Posição 17 e 29 oxidadas (3x cada)													
Conserto													
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME								
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PHILIPP SEBASTIAN HOCK								
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-050434	04-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68909								

Tatiana B.
92898008
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4714200623-0041			LG Ø2,000 +0,1 -0,05																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685608</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 01 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com a posição nº 01 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com a posição nº 01 quebrada.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucatado	24																				
Em Utilização	6																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	6																				
Perdido	6																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050437	05-06-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68931																

Andressa Neumann
92736302.
PS/QMM61-CtP
02/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716405232-0001			LX "UI"								
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685554</td><td>MOE1-UIN - Usinagem UIN2</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA								
Status	Qtd										
Desativado	3										
Sucitado	2										
Em Utilização	1										
Para Conserto Interno	1										
Em estoque	1										
		Conserto	Desvios								
			Calibrador com a posição nº06 travada								
		Conserto									
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME						
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-050471	24-06-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		69067						

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360388-0029			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,013mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,013mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,013mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	20																			
Para Conserto Interno	5																			
Em Utilização	6																			
Em estoque	7																			
Em Conserto Interno	10																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050719	01-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69120															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
05/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0124			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenhos. - Desvio detectado no processo seguinte.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenhos. - Desvio detectado no processo seguinte.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com resultados de calibração fora do especificado em desenhos. - Desvio detectado no processo seguinte.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	89																				
Em Utilização	13																				
Para Conserto Interno	4																				
Em Exame Interno	1																				
Em Reclamação	4																				
Em Conserto Interno	8																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-050721	30-06-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69101																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4316400030-0009			LX-24 BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	11																			
Transferido	1																			
Sucitado	52																			
Em Utilização	138																			
Em Exame Interno	3																			
Para Exame Interno	0																			
Em estoque																				
Em Conserto Interno	12																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-050749	09-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA	69187																

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716505611-0004			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucitado	6			Desvios		
Em Utilização	2			Calibrador com danificações na superfície de vedação.		
Em Exame Interno	1			Conserto		
Para Conserto Interno	3					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050751	09-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69196	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4715900616-0007			LS																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 03 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Calibrador com a posição nº 03 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole					JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA														
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 03 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucitado	2																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	1																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-050867	10-07-2025	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA		69201															

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4312400046-0035			JMK3-BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685401</td><td>MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,005mm.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,005mm.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UID	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com planeza máxima de 0,003mm fora do especificado. Valor da medição 0,005mm.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	9																				
Transferido	3																				
Sucitado	97																				
Em Utilização	41																				
Para Conserto Interno	2																				

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051076	16-07-2025	/pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69231

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716509013-0007			LY (CONEXÃO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Sucitado	1				
Para Conserto Interno	2				
Em Utilização	2				
Em estoque	2				
			Desvios		
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051078	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69233

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
15/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716505621-0023			LY FLUXO HIDRAULICO CONEXAO				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT		
Sucitado	13						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
			Desvios				
			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.				
			Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-051081	16-07-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		69235		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4716506412-0138				LY			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	
Sucitado	83			Desvios			
Em Utilização	10						
Para Conserto Interno	2						
Em construção	2						
Em estoque	8						
				Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051084	16-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA			69239	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento				Denominação																		
4316400030-0068				LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 05.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 05.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																				
Desvios																						
Calibrador com oxidação na superfície de medição - posições nº 05.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Desativado	11																					
Transferido	1																					
Sucitado	52																					
Em Utilização	142																					
Em Exame Interno	1																					
Para Conserto Interno	2																					
Interi																						
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-051087	17-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69242																	

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH																
Equipamento			Denominação																			
4316400030-0379			LX24 BASE DE MEDICAO																			
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>				Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																				
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																				
Desvios																						
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.																						
Conserto																						
Status	Qtd	Conserto																				
Desativado	11																					
Transferido	1																					
Sucitado	52																					
Utilização	140																					
Interno	1																					
Para Interno	3																					
Em estoque																						
Em Conserto Interno	13																					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																	
LP-051138	01-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69109																	

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316400548-0017			LX733W1			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Transferido	1		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Sucitado	1					
Em Utilização	21		Desvios			
Para Conserto Interno	2		Calibrador com batidas na superfície de medição.			
Em estoque	6		Conserto			
Inspecionador			Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	LEONARDO DE LARA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051157	16-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69024	

Tatiana B.
92898002
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316400030-0026			LX-24 BASE MEDICAO																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685615</td><td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td><td>RICARDO RUI GASOLA</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Desvios			Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios																					
Calibrador com oxidação na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd																				
Desativado	11	Conserto																			
Transferido	1																				
Sucitado	52																				
Em Utilização	140																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	4																				
Em estoque	10																				
Em Conserto Interno	12																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051158	13-06-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69004																

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4716506417-0018			LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT
Sucitado	10		Desvios		
Em Utilização	2		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza. Conserto		
Para Conserto Interno	2				
Em estoque	3	Conserto			
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051256	14-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69222

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

02/10/25



OK

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4738360433-0114			JMK6-OGIVA 4,00 STOTZ - BaP/COS		
Disponibilidade		Ação			
Status	Qtd				
Sucitado	89				
Em Utilização	11				
Para Conserto Interno	3	Conserto			
Em estoque	3				
Em Reclamação	3				
Em Conserto Interno	9				
		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
		Desvios			
		EIME com deslocamento do ponto zero acima do especificado em plano de controle QMM61.			
		Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-051282	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69291

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

AM

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0084			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	8																				
Para Conserto Interno	10																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	3																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051283	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69293																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0037			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	9																				
Em Exame Interno	2																				
Em Utilização	5																				
Em Conserto Interno	12																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051300	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69298																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

A AUTO.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360433-0055			JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME com com valor de calibração fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado co processo de trabalho.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	89																				
Em Utilização	11																				
Para Conserto Interno	5																				
Em estoque	3																				
Em Reclamação	3																				
Em Conserto Interno	7																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PASQUALE JAQUINTO NETO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051301	23-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69299																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH						
Equipamento			Denominação								
4716506412-0154			LY								
Disponibilidade		Ação Conserto	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Centro Custos	Gerência					Responsável					
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI		ALEX TURKOT								
Status	Qtd		Desvios								
Sucatado	83		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.								
Em Utilização	12		Conserto								
Para Conserto Interno	1										
Em construção	2										
Em estoque	4										
Em Conserto Interno	3										
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME							
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO							
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle						
LP-051423	25-07-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69316						

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
15/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4716403044-0005			LX				
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência		Responsável	
Status	Qtd	Construção	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B		EMANUEL VITOR CECCON	
Desativado	9						
Transferido	1						
Em Utilização	2						
Para Conserto Interno	1						
			Desvios				
			Faltando posição nº08 conforme desenho.				
			Construção				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-051492	06-08-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA			69404	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4716506412-0139			LY																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	83																				
Em Utilização	12																				
Para Conserto Interno	2																				
Em construção	2																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	2																				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051520	08-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA		69428																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
15/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360388-0020			JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ																		
Disponibilidade		Ação		<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	20																				
Para Conserto Interno	10																				
Em Exame Interno	2																				
Em Utilização	4																				
Em estoque	1																				
Em Conserto Interno	11																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051522	08-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69426																

Andressa Neumann
92736302

PS/QMM61-CtP

04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4738360434-0046			JMK6-OGIVA 3,5010uM																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
Conforme Diretriz, Valor de desgaste do EIME (2V) deve ser enviado para Retrabalho..																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	60																				
Em Utilização	7																				
Para Conserto Interno	12																				
Em construção	1																				
Perdido	3																				
Em estoque	3																				
Em Conserto Interno	1																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-051539	06-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69410																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP 

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716506423-0023			LY			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos			Responsável
Status	Qtd		Gerência			
Sucitado	18		685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT
Em Utilização	9		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Calibrador com danificações na superfície de medição da planeza.			
Em estoque	3		Conserto			
Em Conserto Interno	1					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051545	06-08-2025	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHA		69419	

Tatiana B.
92898001
30/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360434-0061			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	60			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	9			Desvios		
Em construção	1			Ogiva não calibra		
Perdido	3			Conserto		
Em Conserto Interno	5					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051718	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69378	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4738360434-0077			JMK6-OGIVA 3,5010uM			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qty	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Sucitado	60			685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT
Em Utilização	9					
Para Conserto Interno	7			Desvios		
Em construção	1			Ogiva não calibra		
Perdido	3			Conserto		
Em Conserto Interno	7					
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051719	01-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69379	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0062			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0008mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,010mm																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Sucatado	60																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	8																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Conserto Interno	6																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051728	15-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69472															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
04/09/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4738360434-0088			JMK6-OGIVA 3,5010uM																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm			Conserto		
Centro Custos	Gerência					Responsável														
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos					ALEX TURKOT														
Desvios																				
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. - Repetibilidade 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0007mm - Teste de balanço 0,0002mm - Valor encontrado: 0,0009mm - Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm - Valor encontrado: 0,012mm																				
Conserto																				
Status	Qtd																			
Sucatado	60																			
Em Utilização	9																			
Para Conserto Interno	6																			
Em construção	1																			
Perdido	3																			
Em Conserto Interno	8																			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME															
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-051729	15-08-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69473															

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

12/09/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4312400046-0315			JMK3-BASE MEDICAO																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><th colspan="3">Desvios</th></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																		
Desvios																				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	9																			
Transferido	3																			
Sucitado	97																			
Em Utilização	41																			
Para Conserto Interno	3																			
Em estoque	52																			
Em Conserto Interno	5																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-052098	28-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		69584															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
02/10/25

