

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																
Equipamento			Denominação																		
4316403205-0044			LX..BALANCIN																		
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685484</td><td>MOE2-IP - Produção Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Posições nº16/17 com FOLGA. ---- * Posições nº2/18 com FOLGA. ----- * Faltando posições nº9/11/12/13/14/203. ----- * Faltando posição nº304. ----- * Falta pino guia na posição nº303.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios			Posições nº16/17 com FOLGA. ---- * Posições nº2/18 com FOLGA. ----- * Faltando posições nº9/11/12/13/14/203. ----- * Faltando posição nº304. ----- * Falta pino guia na posição nº303.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																			
Desvios																					
Posições nº16/17 com FOLGA. ---- * Posições nº2/18 com FOLGA. ----- * Faltando posições nº9/11/12/13/14/203. ----- * Faltando posição nº304. ----- * Falta pino guia na posição nº303.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Desativado	3																				
Sucitado	19																				
Em Utilização	13																				
Em Exame Interno	1																				
Para Conserto Interno	1																				
Em estoque	4																				
Em Conserto Interno	8																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI		CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-045478	05-11-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67340																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP *AND*
18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4316403205-0045			LX-BALANCIN		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON
Desativado	3		Desvios Substituir posições nº23 e 24. ----- Posição nº2/18 com FOLGA. ----- Faltando posições nº9/10/11/12/13/14/203. ----- Faltando pino guia da posição nº303. ----- Faltando posição nº304. Conserto		
Sucitado	19				
Em Utilização	13				
Em estoque	5				
Em Conserto Interno	9				
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-045674	14-11-2024	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		67429

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento		Denominação											
4729111371													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td colspan="2">Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
		Disponibilidade		Ação									
		Status	Qtd	Conserto									
		685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON									
		Desvios											
Embuchar parafuso (da mesma forma do item 65028) - 14012809 Conserto													
Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME									
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	CLEYSON NASCIMENTO DOS SANTOS									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle								
LP-048423	17-03-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68283								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/10/25



Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716400213-0003			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685438</td><td>MOE2-DU - Montagem, agulha e acabamento bico S</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 09 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685438	MOE2-DU - Montagem, agulha e acabamento bico S	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 09 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685438	MOE2-DU - Montagem, agulha e acabamento bico S	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 09 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	5																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		RICARDO TUNG PANEK																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle															
LP-048713	24-03-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA		68348															

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH															
Equipamento			Denominação																	
4716400213-0004			LX																	
Disponibilidade		Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador com a posição nº 09 quebrada.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT	Desvios			Calibrador com a posição nº 09 quebrada.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																		
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT																		
Desvios																				
Calibrador com a posição nº 09 quebrada.																				
Conserto																				
Status	Qtd	Conserto																		
Desativado	3																			
Sucitado	5																			
Em Utilização	1																			
Para Conserto Interno	2																			
Em estoque	1																			
Em Conserto Interno	2																			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK ALISSON VANIN																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																
LP-048714	26-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	68371																

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

18/04/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH															
Equipamento				Denominação																	
4738360432-0062				JMK6-Pino de Bancada Stotz 4.004 ChP																	
Disponibilidade			Ação	<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685433</td><td>MOE2-DU - Montagem Bicos</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">EIME quebrado no processo de produção.</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT	Desvios			EIME quebrado no processo de produção.			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																			
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT																			
Desvios																					
EIME quebrado no processo de produção.																					
Conserto																					
Status	Qtd	Conserto																			
Sucitado	41																				
Em Utilização	17																				
Para Conserto Interno	1																				
Em construção	2																				
Em estoque	2																				
Em Conserto Interno	4																				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		MATHEUS DE SOUZA VICENTE																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle																
LP-049936	29-05-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		68859																

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/01/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH
Equipamento			Denominação		
4714900228-0002			LK Ø29,00mm -0,02 -0,3 (concession)		
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável
Status	Qtd	Conserto	685546	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR CECCON
Em Utilização	1				
Para Conserto Interno	1		Desvios		
			Calibrador faltando modificação nº1 conforme desenho.		
			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-050094	02-06-2025	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		68902

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH																									
Equipamento		Denominação																												
4715900590-0004		LS "UIN3"																												
<table><thead><tr><th colspan="2">Disponibilidade</th><th colspan="1">Ação</th></tr><tr><th>Status</th><th>Qtd</th><td rowspan="5">Conserto</td></tr></thead><tbody><tr><td>Sucitado</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></tbody></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Sucitado	3	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	<table><thead><tr><th>Centro Custos</th><th>Gerência</th><th>Responsável</th></tr></thead><tbody><tr><td>685701</td><td>MOE1-UIN -</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Distância 114,555mm +0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 114,36mm - posição nº03+04 Distância 115,155mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 114,94mm - posição nº03+04 Conserto</td></tr></tbody></table>			Centro Custos	Gerência	Responsável	685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios			Distância 114,555mm +0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 114,36mm - posição nº03+04 Distância 115,155mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 114,94mm - posição nº03+04 Conserto		
Disponibilidade		Ação																												
Status	Qtd	Conserto																												
Sucitado	3																													
Em Utilização	1																													
Para Conserto Interno	1																													
Em estoque	1																													
Centro Custos	Gerência	Responsável																												
685701	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																												
Desvios																														
Distância 114,555mm +0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 114,36mm - posição nº03+04 Distância 115,155mm -0,005mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 114,94mm - posição nº03+04 Conserto																														
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME																										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		GEOVANE AMANCIO ALVES																										
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																										
LP-050096	04-06-2025	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA	68912																										

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716406222-0001													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="1">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Conserto								
			Para Conserto Interno	1									
			685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI		ALEX TURKOT							
Desvios													
Falta posição 2													
Conserto													

Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-050127	03-06-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA	68905

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

10/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento			Denominação				
4314001060-0016			LG1,600H12				
Disponibilidade		Ação					
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	3			685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em Utilização	3						
Para Conserto Interno	1			Desvios			
Em estoque	1			Calibrador com posição nº01 quebrada.			
Perdido	2			Conserto			
Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME				
-	PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS				
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle		
LP-050143	30-05-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68893		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP

18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716404434-0001			LX			
Disponibilidade		Ação	Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd		685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	
Desativado	3		Desvios			
Em Utilização	4					
Para Conserto Interno	2					
		Chanfro 2mm ±0,1 x 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,412 x 44,82° - posição 14 03				
		Conserto				
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-050419	22-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68803	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
10/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0107			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Sucitado	40		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	2		Desvios			
Em estoque	4		Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)			
Em Reclamação	1		Conserto			
Em Conserto Interno	6					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051029	21-07-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69263	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/11/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4316500143-0061			LY39P24/7,45			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd					
Sucitado	40					
Em Utilização	6					
Para Conserto Interno	1					
Em estoque	4					
Em Reclamação	1					
Em Conserto Interno	7					
		Conserto				
		Centro Custos	Gerência	Responsável		
		685484	MOE2-IP - Produção Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON		
		Desvios				
		Raio 0,5mm ±0,1mm está com topo plano - posição nº03 (2x)				
		Conserto				
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-051030	21-07-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA		69264	

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH	
Equipamento			Denominação			
4716400859-0007			LX			
Disponibilidade		Ação				
Status	Qtd	Conserto		Centro Custos	Gerência	Responsável
Desativado	3			685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON
Transferido	3					
Em Utilização	2			Desvios		
Para Conserto Interno	1			Calibrador com oxidação na posição nº 06.		
Em estoque	1			Conserto		
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle
LP-051221	23-07-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69283

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP


18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							BOSCH																
Equipamento				Denominação																			
4716404843-0061				LX																			
Disponibilidade		Ação		<table><tr><td>Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN</td><td>ALEX TURKOT</td></tr><tr><td colspan="3">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Diâmetro 0,800 ±0,1 POS.02 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,686mm - posição nº02</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>					Centro Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT	Desvios			Diâmetro 0,800 ±0,1 POS.02 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,686mm - posição nº02			Conserto		
Centro Custos	Gerência	Responsável																					
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIIN	ALEX TURKOT																					
Desvios																							
Diâmetro 0,800 ±0,1 POS.02 está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø0,686mm - posição nº02																							
Conserto																							
Status	Qtd	Conserto																					
Desativado	3																						
Sucitado	46																						
Em Utilização	9																						
Para Conserto Interno	1																						
Em estoque	13																						
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME																		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle																	
LP-051517	08-08-2025	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA			69432																	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CtP
18/08/2025

ARK

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP *AN*
18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					BOSCH								
Equipamento			Denominação										
4716406256-0001			LX										
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="1">Ação</td></tr><tr><td colspan="1">Status</td><td colspan="1">Qtd</td><td colspan="1" rowspan="2">Modificação</td></tr><tr><td colspan="1">Para Conserto Interno</td><td colspan="1">1</td></tr></table>			Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Modificação	Para Conserto Interno	1	Centro Custos	Gerência	Responsável
			Disponibilidade		Ação								
			Status	Qtd	Modificação								
			Para Conserto Interno	1									
			685703	MOE1-UIN	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA								
Desvios													
Executar modificação 3 conforme desenho													
Modificação													
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME										
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS										
Nº DC	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle									
LP-051701	14-08-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	69455									

Andressa Neumann

92736302

PS/QMM61-CtP

18/10/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						BOSCH	
Equipamento				Denominação			
4715600165-0001				LQ			
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerência	Responsável	
Status	Qtd	Conserto		685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Em Utilização	1						
Para Conserto Interno	1						
Em estoque	1						
				Desvios			
				Calibrador com danificações na superfície de medição - Posição nº01 e 03.			
				Conserto			
Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULO LASKOSKI		GUILHERME MARCHIORE NATEL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação			Nº Controle	
LP-052163	28-08-2025	pr	CALIBRADOR ACOMPANHA			69587	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
18/10/25