

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5201341

09.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201341 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAN4CT
 Equipamento: 200000003214 RETIFICA CILINDRICA INTERNA UVA U80GH12
 Local Instal.: 6854M310-556 CTP/MFO-UP - USINAGEM DURA CORPO UP
 C.C: 685556 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.09.2025 16:15:34
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

AJUSTAR BATIMENTO DO CONE
QUANT: 01
RESP: NELSON
STATUS: CRITICO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	AJUSTAR BATIMENTO DO CONE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___
Pq, Guilherme p/ Nelson Marcelo Simões CTP/TEF22 EDV: 92886653 12/08/25					

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real: ___/___/___ :___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.09.2025 16:16:28 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5201401
 Tipo ordem: ZM36
 Emitente: MAN4CT

Equipamento: 200000005158
 RETIFICA CILINDRICA INTERNA UVA U80GL11S

Local Instal.: 6854M310-556
 CTP/MFO-UP - USINAGEM DURA CORPO UP

C.C: 685556
 Prioridade:
 Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria
 Emissão: 04.09.2025 23:02:10

Atividade: FIN Fabricação interna
 Prazo:
 Cod. ABC: B

Sintoma da falha:
 CES978

AJUSTAR BATIMENTO DO CONE
QUANT: 01
RESP: NELSON
STATUS: CRITICO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	AJUSTAR BATIMENTO DO CONE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
Pq entrega P/ Nelson Marcelo Simões CTP/TEF22 EDV: 92865553 12/09/25					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___:___	Parada real:	

Código da causa:
 Texto da causa:

Ações executadas
* 04.09.2025 23:03:01 BRAZIL (MAN4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201122

01.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201122 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000023403 RETIFICA BAHMULLER 4 - CHP - B24-3 CNC
Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.08.2025 11:16:56
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

CES978

Fabricar bloco de ajuste	Pedido:Leon
Quantidade:02 peças	
Status:Normal	

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar bloco de ajuste	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 28.08.2025 11:18:25 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componentes de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção/= Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

97303550
(12/09/75)

Ordem: 5200867 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** FEU9CT
Equipamento: 200000023241 RETIFICA SUPFINA 814 D4F2 NC
Local Instal.: 6854M120-545 CTP/MSI22 - USINAGEM DURA DHK/STH
C.C: 685545 **Prioridade:** **Localização:** CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 21.08.2025 09:31:24
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** A

Sintoma da falha: _____ CES978

Fabricar haste do pino
 Quantidade: 10m pçs
 Fabricar conforme desenho em anexo.
 PRIORIDADE ALTA

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar haste do pino	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: <u>0210002</u> DATA: <u>12/9/25</u> NOME: <u>DANIEL LOWEN</u> VISTO: <u>[Assinatura]</u>						

Tempo de trab. est: 0,0 **Parada estimada:** 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____ **Parada real:**

Código da causa: _____ **Texto da causa:** _____

Ações executadas

- * 21.08.2025 09:33:28 BRAZIL (FEU9CT) Tel. +55(41)33412692
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta PAINEL Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

01.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

JW - 01/09/2025 - IOS3CT	CE5978
USINAR ACOPLAMENTO	
QUANTIDADE: 6 PEÇAS	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR ACOPLAMENTO	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 28.08.2025 16:54:14 BRAZIL (SDV9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Alm. Dir. Zoot.
ZCABCT 11.09.25

Ordem: 5200639 Tipo ordem:ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 2000000001447 CENTRO USINAGEM CNC VERT FAMUP MCP 60
Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.08.2025 12:26:48
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Tampa e pista do rolamento	Pedido:Ghiorge Z.
Quantidade:02 pistas do rolamento	
01 tampa de fechamento	
Status:Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Tampa e pista do rolamento	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9220577 DATA: 10/09/25

NOME: Clevisson

VISTO: [Assinatura]

Retrabalho Laços

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___ :___:___	Parada real:	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 15.08.2025 12:31:12 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5200500 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000007992 RETIFICA VOUWARD 100 CNC XHZH DUO CHS
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 12.08.2025 09:57:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

USINAR PARAFUSO DA CAIXA DO SPINDLE
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD.: 20 PCS
MATERIAL: AÇO 1020 COM OXIDAÇÃO NEGRA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR PARAFUSO DA CAIXA DO SPINDLE	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: 92820811 DATA: 10/09/25 NOME: Cleversen VISTO:					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____:____	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 12.08.2025 09:59:23 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

01.07.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5198992 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT

Equipamento: 200000024508 Retifica Bahmuller CNC Twinner

Local Instal.: 6854M420-614

CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO.

C.C: 685614 Prioridade:

Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria

Emissão: 01.07.2025 12:13:44

Atividade: FIN Fabricação interna

Prazo:

Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar anéis espaçadores

Pedido: Cleverson S.

Quantidade: 01 de cada

Status:Precária3

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Retrabalhar anéis espaçadores	F-13-01	0,0 HRS	_____	___/___/___	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa:	Texto da causa:
------------------	-----------------

Acções executadas

- * 01.07.2025 12:15:12 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Cleverson - 92820579

~~GAINE~~

T&F 3A

40108/25

Ordem: 685601409344Tipo ordem: ZM40Emitente: DFA3CT

Equipamento: 200000015324BRUNIDORA GEHRING

Local Instal.: 6854M200-485CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P

C.C: 685485Prioridade:Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: 1-CINTEF CELULA DE CONserto INTERN Emissão: 11.09.2025 13:43:01

Atividade: TPM TPMPrazo:Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES977

OM QMM STOTZ 4738.350.185 serie 2157

NÃO FAZ A LEITURA CORRETAMENTE.

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	OM QMM STOTZ 4738.350.185 serie 2157	1-CINTEF	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__:Parada real:

Código da causa: ZBR00001 / 0018 Texto da causa: FALHA DE COMUNICAÇÃO

Acções executadas

- * 11.09.2025 13:42:59 BRAZIL (DFA3CT) Tel. +55 (3341) 2803
- * NÃO FAZ A LEITURA CORRETAMENTE
- * Retirado apos análise pelo ajustador da seção (Edson)

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601408192

10.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601408192 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400079-010-C

Magazine DV-P - 010 - C

C.C: 685481 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 04.09.2025 11:07:11

Atividade: TPM TPM

Prazo: 04.09.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR09 - Prateleira saída - 10/09/2025 - Alexsandro

Peças girando nas gaiolas 1 e 2.

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	Peças girando nas gaiolas 1 e 2.	FF0600	0,0 HRS	_____	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____ : ____ :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: _____

92863646

08.08.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: _____

09.05.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 20

Localização: CT/101

Emissão: 30.04.2025 23:04:02

Prazo: 02.05.2025 Cod. ABC:

CES978

4711700879-1020

Aprovação do solicitante: _____

01.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4728400086-009

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601408234

09.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601408234 **Tipo ordem:** ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729108288-004

PLACA UVA - 004 UP

C.C: 685556 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 04.09.2025 14:48:40

Atividade: TPM TPM

Prazo: 04.09.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PINÇA NÃO RECOLHE 100%

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição					
		Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	PINÇA NÃO RECOLHE 100%	FF0608	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

50 221 22112

Aprovação do solicitante: MO 92628/10

12.08.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

4728400079-013-D

Aprovação do solicitante: 

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601408457

09.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601408457 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729108288-005

PLACA UVA - 005 UP

C.C: 685556 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 05.09.2025 14:44:57

Atividade: TPM TPM

Prazo: 05.09.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

GARRA QUEBRADA

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	GARRA QUEBRADA	FF0608	0,0	HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

(Empty table for actions)

Aprovação do solicitante: Rigmaria 92896115