

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202261

26.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202261 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000003116 FUR. RETCO PICKUP
 Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.09.2025 10:15:47
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Tampa traseira do fuso	Pedido: Vitor M.
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Tampa traseira do fuso	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 26.09.2025 10:16:58 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Pg Guilherme / Alex FCF 3
 Marcelo Simões
 CIP/TE/22
 EDV: 02496653

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5201426

09.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201426 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 200000016104 BRUNIDORA GEHRING
Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 05.09.2025 11:02:09
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar batente da pinça	Pedido: Leonardo Santos
Qauntidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar batente da pinça	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 05.09.2025 11:03:25 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Leonardo

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202021

19.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202021 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
Equipamento: 5021 RETIFICA JUNG F 50
Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.09.2025 14:45:55
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

Fabricar Guia da mola	Pedido: Teles
Quantidade: 02 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar Guia da mola	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 19.09.2025 14:47:25 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 25/09/25 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5202092

22.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202092 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCA2CT
 Equipamento: 200000003236 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr7597-LIGHT UPG
 Local Instal.: 6854M110-411 CTP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.09.2025 11:24:07
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar furação acoplamentos	Pedido: André
QUANTIDADE: 02 acoplamento de ø65	
02 acoplamento de ø32	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar furação acoplamento	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

92891254

GABRIEL DANKA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___	Parada real: ___/___/___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 22.09.2025 11:26:29 BRAZIL (SCA2CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5202178 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
Equipe: 2000000003116 FUR. RETCO PICKUP
Local Instal.: 6854M110-401 CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UID
C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.09.2025 09:47:45
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Usinar suporte do sensor
Resp.: Vinicius Lobo/ Cleverson Scolaro
qtd e material conforme desenho em anexo.
status: Máquina parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar suporte do sensor	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 24.09.2025 09:50:00 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Rafael Mares

MRU9CT
92886900
25.09 - 14:00

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202181

24.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202181 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000003116 FUR. RETCO PICKUP
 Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.09.2025 10:46:20
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar tampa do spindle
RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
QTD.: 01 PQ
STATUS: MÁQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	retrabalhar tampa do spindle	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___	Parada real: ___/___/___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 24.09.2025 10:47:22 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55 (41) 33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: CLEVERSON - 97820577

EXATID - TEF 31
25/09/25

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5200465

15.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5200465 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000023268 MIKRON MULTISTAR CX-24
 Local Instal.: 6854M110-401 CTP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIT
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.08.2025 16:35:59
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

USINAR FERRAMENTA DO SPINDLE CX
 RESP.: CLEVERSON (SCL9CT)
 QTD E MATERIAL CONFORME DESENHOS EM ANEXO
 STATUS: PLANEJADO

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		USINAR FERRAMENTA DO SPINDLE CX	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO
 EDV: 9289009 DATA: 22/09/25
 NOME: Giverson Barbosa
 VISTO: Giverson

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

- Ações executadas
- * 11.08.2025 16:37:00 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55 (41) 33412609
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5200626

15.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5200626 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000000039 RETIFICA UVA U88 NMAH22 Nr.7392
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.08.2025 07:14:29
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar ferramenta do extrator	Pedido: Nelson M.
Quantidade: 01 peça	
Status: Normal	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Fabricar ferramenta do extrator	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92529009 DATA: 22 / 09 / 15

NOME: Giovane Barbosa

VISTO: Giovane

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 15.08.2025 07:15:53 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5200817

20.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5200817 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000016772 RETIFICA SCHUTTE WU305 LINEAR
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 20.08.2025 11:43:45
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Usinar embolo
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
qtd.: 03 peças
material conforme desenho em anexo

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar embolo	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 9200572 DATA: 23/08/25

NOME: CLEVERSON

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 20.08.2025 11:45:37 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- tação;
- anelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação
- do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201529

09.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5201529 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** SCL9CT
Equipamento: 200000017796 **C.U.**MIKRON MULTISTEP (03)
Local Instal.: 6854M400-554 **CTP/MFO-UIN -** USINAGEM MOLE CORPO UIN2
C.C: 685554 **Prioridade:** **Localização:** CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 09.09.2025 11:40:08
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** C

Sintoma da falha: CES978

USINAR EIXOS
RESP.: DANIEL (LOW9CT)
QTD.: E MATERIAL CONFORME DESENHOS EM ANEXO
STATUS: MAQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	USINAR EIXOS	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
Ubor Jenxira tel 32					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	___/___/___	Parada real:	

Código da causa: _____ **Texto da causa:** _____

Ações executadas
* 09.09.2025 11:41:20 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55 (41) 33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5200619

15.08.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5200619 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAJ7CT
 Equipamento: 200000007525 MAQUINA ELETROEROSAO AGIE OPCON 2 (14)
 Local Instal.: 6854M110-421 CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.08.2025 21:43:58
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Confeccionar eixo para encoder e flange e tampa conforme desenho em anexo na ordem.
 Quant: 2 eixo do primeiro PDF

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Confeccionar eixo para encoder	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 9/8/2025 DATA: 19/09/2025

NOME: Juliano

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 14.08.2025 21:47:15 BRAZIL (MAJ7CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

23.06.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Rigmará 92896115

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601390371

27.06.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601390371 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729108870-006

Placa Mikron UIN - 006

C.C: 685554 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 18.06.2025 09:37:11

Emissão: 18.06.2025 09:37:11

Atividade: TPM TPM

Prazo: 18.06.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 18/06/2025 - França
Dispositivo próximo ao mordente quebrado
Placa Mikron UIN - 006
4729108870-006

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Dispositivo próximo ao mordente quebrado FF0600	0,0	HRS	____/____/____	____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/__ __:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

Week	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

Aprovação do solicitante:

Aprovação do solicitante: Rigmara 92896115

01.08.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Chiron CRIN - 060

Localização: CT/201

Atividade: TPM TPM

Prazo: 31.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 01/08/2025 - Franca

PLACA TRAVADA

Placa Chiron CRIN - 060

4711500179-060

Aprovação do solicitante: _____

15.09.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: Douglas Costa

17.09.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 004 UP

Localização: CT/101

Emissão: 12.09.2025 10:07:03

Prazo: 12.09.2025 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 17/09/2025 - França

não movimentar pinça

PLACA UVA - 004 UP

4729108288-004

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

A handwritten signature, possibly the letter 'S', is drawn in black ink on a sheet of white paper with horizontal blue lines. The signature is located in the lower-left quadrant of the page.

Aprovação do solicitante: _____