

**Nº:** 5201859      **Tipo ordem:** ZM36      **Emitente:** BOJ4CT  
**Equipamento:** 200000024508      Retifica Bahmuller CNC Twinner  
**Local Instal.:** 6854M420-614      CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO MAGNETICO  
**C.C:** 685614      **Prioridade:**      **Localização:** CT/201  
**C. Trab. Resp.:** F-13-01 Ferramentaria      **Emissão:** 16.09.2025 10:29:51  
**Atividade:** FIN Fabricação interna      **Prazo:**      **Cod. ABC:** A

Sintoma da falha:

CES978

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Fabricar chave de segurança | Pedido:Diogo Ferreira |
| Quantidade:02 peças         |                       |
| Status:Normal               |                       |
|                             |                       |

| Oper     | SubO                        | C. Trab. | T.Prev. | T.Real | Data                 | EDV             |
|----------|-----------------------------|----------|---------|--------|----------------------|-----------------|
| Material | Descrição                   |          |         |        | Qtd plan Reserva     | Req Compra Item |
| 0010     | Fabricar chave de segurança | F-13-01  | 0,0 HRS |        | ____ _/____ _/____ _ |                 |

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0  
Fim da avaria: \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_\_:\_\_:\_\_ Parada real:

Código da causa: \_\_\_\_\_ Texto da causa: \_\_\_\_\_

### Acções executadas

- \* 16.09.2025 10:43:43 BRAZIL (BOJ4CT)
- \* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- \* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- \* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- \* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- \* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
- \* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- \* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- \* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Felipe RF31 97652290

Ordem: 5201889Tipo ordem: ZM36Emitente: FED2CT

Equipamento: 200000007948RETIFICA HTT TS-25AD

Local Instal.: 6854M420-615CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N

C.C: 685615Prioridade:Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 16.09.2025 22:31:06

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:CES978

Fabricar garra do carregador

Favor fabricar garra do carregador conforme desenho em anexo.

| Oper SubO | C. Trab.                     | T.Prev. | T.Real  | Data        | EDV             |
|-----------|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Material  | Descrição                    | Qtd     | plan    | Reserva     | Req Compra Item |
| 0010      | Fabricar garra do carregador | F-13-01 | 0,0 HRS | ___/___/___ |                 |

Tempo de trab. est: 0,0Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_:\_\_\_:\_\_\_Parada real:

Código da causa:

Texto da causa:

Acções executadas

- \* 16.09.2025 22:34:45 BRAZIL (FED2CT)
- \* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- \* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- \* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- \* 4-Porta PaineL Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- \* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- \* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- \* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- \* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Eder Tel 31 91632290

**ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5201890**

17.09.2025      Pag.: 1 / 1

**Ordem:** 5201890      **Tipo ordem:**ZM36    **Emitente:** FED2CT  
**Equipamento:** 200000007948      RETIFICA HTT TS-25AD  
**Local Instal.:** 6854M420-615      CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N  
**C.C:** 685615    **Prioridade:**      **Localização:** CT/201  
**C. Trab. Resp.:** F-13-01 Ferramentaria      **Emissão:** 16.09.2025 22:40:48  
**Atividade:** FIN Fabricação interna      **Prazo:**      **Cod. ABC:** B  
**Sintoma da falha:**

CES978

Fabricar pino para cilindro  
 Favor fabricar pino para cilindro conforme desenho em anexo.

| Oper SubO |                             | C. Trab. | T.Prev. | T.Real | Data        | EDV             |
|-----------|-----------------------------|----------|---------|--------|-------------|-----------------|
| Material  | Descrição                   |          | Qtd     | plan   | Reserva     | Req Compra Item |
| 0010      | Fabricar pino para cilindro | F-13-01  | 0,0     | HRS    | ___/___/___ |                 |
| VND       |                             |          |         |        |             |                 |

**Tempo de trab. est:** 0,0      **Parada estimada:** 0,0  
**Fim da avaria:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_:\_\_\_:\_\_\_      **Parada real:**

Código da causa:      Texto da causa:

Ações executadas

- \* 16.09.2025 22:42:29 BRAZIL (FED2CT)
- \* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- \* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- \* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- \* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- \* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- \* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- \* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- \* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Edur TRF31 92632230



## 24.09.2025 Pag.: 1 / 1

Tipo ordem: ZM36 Emitente: RIW4CT

BANC. PRESSAO ABERTURA BOSCH ATMO (L5)

CtP/MFO21 - ACABAMENTO BICO P/UI/CRI

Localização: CT/303

Emissão: 23.09.2025 14:42:09

Prazo: Cod. ABC: B

CES978

Fabricar conforme desenho em anexo

92907155



Ordem: 5202586Tipo ordem:ZM36Emitente: BGB3CT

Equipamento: 200000006278FURADEIRA RETCO V-431 UIN03

Local Instal.: 6854M400-700CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIIN

C.C: 685700Prioridade:Localização: CT/201

C. Trab. Resp.: F-13-01 FerramentariaEmissão: 06.10.2025 10:17:49

Atividade: FIN Fabricação internaPrazo:Cod. ABC: C

Sintoma da falha:CES978

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| RETRABALHAR CALÇOS ROLAMENTO FUSO                          |
| RETRABALHAR CALÇOS DOS ROLAMENTOS DOS FUSOS - ABRIR CANAIS |
| QTD: 01 + 01                                               |
| PRIORIDADE: ALTA - ITEM ESTOQUE ZERO                       |

| Oper SubO                                                                                                                          | C. Trab.                          | T.Prev. | T.Real  | Data        | EDV             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Material                                                                                                                           |                                   | Qtd     | plan    | Reserva     | Req Compra Item |
| 0010                                                                                                                               | RETRABALHAR CALÇOS ROLAMENTO FUSO | F-13-01 | 0,0 HRS | ___/___/___ |                 |
| <div><div>RECEBIDO</div><div>EDV: 90839009 DATA: 07/10/25</div><div>NOME: GIOVANA BARBOSA</div><div>VISTO: S. LOUVOIRA</div></div> |                                   |         |         |             |                 |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tempo de trab. est: 0,0          | Parada estimada: 0,0 |
| Fim da avaria: ___/___/___:__:__ | Parada real:         |

Código da causa:

Texto da causa:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Acções executadas                                                          |
| * 06.10.2025 10:21:47 BRAZIL (BGB3CT)                                      |
| * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;                            |
| * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;                  |
| * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita         |
| * qualquer movimentação;                                                   |
| * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e         |
| * travado;                                                                 |
| * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de     |
| * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;                   |
| * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível |
| * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -   |
| * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura. |
| * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de       |
| * fixação;                                                                 |
| * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação    |

Aprovação do solicitante:

# ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5202104

22.09.2025 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5202104 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT  
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA  
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P  
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303  
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.09.2025 14:45:38  
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Fabricar Tampa do contra ponto | Pedido: Teles |
| Quantidade: 01 peça            |               |
| Status: Precária               |               |

| Oper SubO | C. Trab.                       | T.Prev. | T.Real  | Data        | EDV             |
|-----------|--------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| Material  | Descrição                      | Qtd     | plan    | Reserva     | Req Compra Item |
| 0010      | Fabricar Tampa do contra ponto | F-13-01 | 0,0 HRS | ___/___/___ |                 |

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0  
 Fim da avaria: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_:\_\_\_:\_\_\_ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

## Ações executadas

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| * 22.09.2025 14:46:57 BRAZIL (BOJ4CT)                                      |
| * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;                            |
| * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;                  |
| * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita         |
| * qualquer movimentação;                                                   |
| * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e         |
| * travado;                                                                 |
| * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de     |
| * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;                   |
| * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível |
| * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -   |
| * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura. |
| * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de       |
| * fixação;                                                                 |
| * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação    |

Aprovação do solicitante:

03/11/25 Teles





19.08.2025      Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Dispositivo ECM UIN2 - 002

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 24.07.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 28/07/2025 - Franca

fazer uma manutenção geral dispositivo

Dispositivo ECM UIN2 - 002

4729108532-002

|      |                                        |        |         |   |   |
|------|----------------------------------------|--------|---------|---|---|
| 0010 | fazer uma manutenção geral dispositivo | FF0600 | 0,0 HRS | / | / |
|------|----------------------------------------|--------|---------|---|---|

RECEBIDO

EDV: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

VISTO: \_\_\_\_\_

Carlos Fario

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria:        /   /        :   :

Parada real:

Código da causa:                      Texto da causa:

### Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: \_\_\_\_\_

## 07.10.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Molde CRIN F00RJ01614 - B

**Localização:** CT/201

**Emissão:** 07.10.2025 07:55:34

**Prazo:** 07.10.2025 **Cod. ABC:** B

Sintoma da falha:

CES978

Aprovação do solicitante:

Juss OB. 10. 25

22.08.2025 Pag.: 1 / 1

CES978

Magazine Mikron-01

Aprovação do solicitante: Algemara 92896115





## 06.10.2025 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

PLACA UVA - 007 UP

Localização: CT/101

**Emissão:** 02.10.2025 18:31:14

Prazo: 02.10.2025 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 06/10/2025 - França

TRAVANDO NOS MOVIMENTOS DE ABRIR E FECHA

PLACA UVA - 007 UP

4729108288-007

Aprovação do solicitante: