

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
03/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4738360242-0074	
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM 4,297 -CRIN	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	
		Qtd	
		Sucatado	
		31	
		Em Utilização	
		6	
		Para Conserto Interno	
1			
Em estoque			
3			
Em Conserto Interno			
5			
Centro Custos		685615	
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	
Responsável		RICARDO RUI GASOLA	
Desvios			
Ogiva Com desgaste			
Conserto			
Inspector		STACT - TATIANA ALVES BRANCO	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		RAFAEL CHLAD	
Data Emissão		Bandeja	
Observação		No Controle	
LP-053399		04-09-2025	
cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
69631			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH	
Equipamento		4716404434-0004									
Disponibilidade		Ação		Conserto							
Status		Qtd									
Desativado		3									
Em Utilização		3									
Para Conserto Interno		1									
Em Conserto Interno		2									
Centro		Conserto									
Gerência		Responsável		Custos		MOE3-CRIN - Usinagem		RICARDO RUI GASOLA			
Desvios		Distância de 3,800mm ±0,005mm esta fora do especificado em desenho. Valor encontrado 3,789mm.									
Conserto		Conserto									
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME		STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO					
Bandeja		PAULO LASKOSKI		RAFAEL CHLAD		No RS					
Data Emissão		CX4		Observação		No Controle					
10-06-2025		CALIBRADOR ACOMPANHHA		68959		LP-051370					

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/07/2025

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/21

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716406357-0001	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		1	
Para Conserto		2	
Interno		Conserto	
Centro Custos	Gerência	Responsável	
685482	MOE1-IP - CTP/MFO11	LEANDRO FIOR	
Desvios			
Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho. PM 14317124 Conserto			
Inspetor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		DJulia DA COSTA AMARAL	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	28-07-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHIA
			No Controle
			74408

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
28/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404776-0003	
Denominação		LX (usado c/4716507710)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		4	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em Utilização		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685551	Gerência
Responsável	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios
Calibrador oxidado PM14315573		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	24-07-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHHA
			No Controle
			74399

Andressa Neumann
 92736302
 PS/QMM61-CIP
 28/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																					
Equipamento		4715900596-0003																																					
Denominação		LX																																					
Disponibilidade		Ação																																					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Conserto</td> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Conserto	Status	Qtd	Sucitado	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	1	<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>685700</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MOE1-UN -</td> <td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Canto vivo da posição nº4 está arredondada, encontrado raio de 0,116mm.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	685700	Gerência	Responsável				MOE1-UN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	Desvios					Canto vivo da posição nº4 está arredondada, encontrado raio de 0,116mm.					Conserto				
Conserto	Status		Qtd																																				
	Sucitado		1																																				
	Em Utilização		1																																				
	Para Conserto Interno		1																																				
	Em estoque	1																																					
Centro	Custos	685700	Gerência	Responsável																																			
			MOE1-UN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																																			
Desvios																																							
Canto vivo da posição nº4 está arredondada, encontrado raio de 0,116mm.																																							
Conserto																																							
Inspetor		Supervisor																																					
STACT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI																																					
Planejador de EIME		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI																																					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																				
LP-055682	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHIA																																				
			Nº Controle																																				
			72010																																				

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716400213-0007	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		4	
Sucatado		5	
Em Utilização		3	
Para Conserto		1	
Em estoque		3	
Em Conserto Interno		1	
Conserto			
Centro	Custos	685434	
Gerência	MOE2-DU - Acabamento	Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF
Desvios			
Calibrador com a posição nº04+05 apresenta		danificação/desgaste no furo de Ø3,2onde o produto apoia.	
Conserto			
Inspector		PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Bandeja		CX04	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-056132	
Data Emissão		14-02-2026	
Nº Controle		71948	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
29/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH		
Equipamento		4714200969-0006		
Denominação		LG Ø2,467±0,015		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Sucatado		3		
Em Utilização		1		
Para Conserto		1		
Interno		1		
Em estoque		1		
Conserto		Conserto		
Centro		Custos		
Gerência		MOE1-UIIN		
Responsável		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Desvios		Calibrador com posições 01 e 03 descoladas.		
Conserto		Conserto		
Supervisor		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-056217	17-03-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA	72229

Tatiana Branco
EDV-92888001
PS/QMM61-CIP
31/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																		
Equipamento		4316403170-0013																		
Denominação		LX5558/1...																		
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="6">Conserto</td></tr><tr><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Desativado</td><td>3</td></tr><tr><td>Sucutado</td><td>16</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>8</td></tr></table>		Disponibilidade		Conserto	Ação		Status	Qtd	Desativado	3	Sucutado	16	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Em estoque	8	Conserto	
		Disponibilidade			Conserto															
Ação																				
Status	Qtd																			
Desativado	3																			
Sucutado	16																			
Para Conserto Interno	1																			
Em Utilização	1																			
Em estoque	8																			
Desvios		Conserto																		
Centro Custos	685437	Calibrador travado.																		
Gerência	MOE2-DU - Montagem - Bico S	Conserto																		
Responsável	HENRY PETERSON SCHARF																			
Supervisor		Planejador de EIME																		
Inspetor		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES																		
Bandeja		PAULO LASKOSKI																		
Observação		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																	
LP-056400	19-03-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHA																	
		72272																		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-C1P
29/04/2028

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-C1P		BOSCH	
Equipamento		4716403503-0059	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		33	
Em Utilização		6	
Para Conserto		2	
Em estoque		5	
Em Conserto		1	
Interno			
Conserto			
Centro	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON
Custos		Corpo P/UI/UN	SCHARF
Gerência			
Responsável			
Desvios			
Raio 0,250mm -0,05m (GASTO 0,35) com superfície reta Falta pos.4			
Conserto			
Planejador de EIME			
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Inspector		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Observação		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		cx3	
Data Emissão		24-03-2026	
No RS		LP-056555	
No Controle		72320	
CALIBRADOR ACOMPANHIA			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2016

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0062	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		4	
Para Conserto Interno		4	
Em Exame Interno		1	
Em construção		7	
Perdido		3	
Em estoque		1	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		13	
Conserto			
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE2-DU - Montagem		HENRY PETERSON	
Bicos		SCHARF	
Desvios			
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm.	
Conserto			
Inspector		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
No Controle			
LP-056720	30-03-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHHA
			72393

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
35/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716508823-0005	
Denominação		LY "UN2" (USADO C/ 4716405407)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		3	
Em Utilização		1	
Para Conserto Interno		1	
Conserto		Conserto	
Centro Custos	Gerência	Responsável	
685554	MOE1-UN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desvios			
Distância 11.60 + 0.01 (Gasto 11.59) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 11,634mm - posição n°01 Angulo 90° ± 6' (2X) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 90,2° - posição n°01 Conserto			
Inspector		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA		Planejador de EIME	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056779	06-04-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHA
Nº Controle		72443	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH																	
Equipamento		4716404434-0002																	
Denominação		LX																	
Disponibilidade		Ação																	
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bloqueado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>2</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	3	Em Utilização	2	Para Conserto Interno	1	Bloqueado	1	Em Conserto Interno	2	Conserto					
Status	Qtd																		
Desativado	3																		
Em Utilização	2																		
Para Conserto Interno	1																		
Bloqueado	1																		
Em Conserto Interno	2																		
<table border="1"> <tr> <td>Centro Custos</td> <td>685615</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td>Gerência</td> <td></td> <td></td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho. Chanfro 2mm ±0,1 x 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,279 x 44,8° - posição nº03 Conserto </td> </tr> </table>		Centro Custos	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA	Gerência			Responsável	Desvios				Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho. Chanfro 2mm ±0,1 x 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,279 x 44,8° - posição nº03 Conserto				Inspetor PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Centro Custos	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																
Gerência			Responsável																
Desvios																			
Calibrador faltando a modificação nº03 conforme desenho. Chanfro 2mm ±0,1 x 45° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,279 x 44,8° - posição nº03 Conserto																			
Supervisor		PAULO LASKOSKI																	
Planejador de EIME		RAFAEL CHLAD																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																
LP-056966	05-03-2026	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHHA																
			Nº Controle																
			72084																

Andressa Neumann
 92736302
 PS/QMM61-Ctp
 28/07/20

Tatiana Branco
EDV192898001
PS/QMM61-CIP
31/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716404434-0005	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Em Utilização		2	
Para Conserto		2	
Interno		2	
Bloqueado		1	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685615		MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	
RICARDO RUI		GASOLA	
Responsável		Gerência	
Conserto		Calibrador faltando a modificação nº 03 conforme desenho.	
Desvios		Conserto	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		RAFAEL CHLAD	
Inspetor		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		12-03-2026	
CX4		CALIBRADOR ACOMPANHAA	
Nº RS		LP-056974	
Nº Controle		72153	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
03/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716500572-0022	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		7	
Em Utilização		2	
Para Conserto		1	
Em Conserto		2	
Interno			
Interno			
Conserto			
Centro	Custos	685421	
Gerência	MOE2-DU - Agtes/HE	P/UI	
Responsável	HENRY PETERSON	SCHARF	
Desvios			
Calibrador com posição nº07 quebrada; Calibrador com posição nº09(4716500535) danificada.			
Conserto			
Inspecor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-057192	07-04-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA
			No Controle
			72458

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
31/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																												
Equipamento		4716405739-0003																												
Denominação		LX																												
<table><tr><td rowspan="4">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td><td rowspan="4">Conserto</td><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação	Conserto	Status	Qtd	Em Utilização	2	Para Conserto	1	Em estoque	2	<table><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685551</td><td>MOE1-UP - Usinagem Mole</td><td>JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Desvios</td></tr><tr><td colspan="4">Calibrador com posição nº200 quebrada(1x). Conserto</td></tr></table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		Desvios				Calibrador com posição nº200 quebrada(1x). Conserto			
Disponibilidade	Ação				Conserto	Status	Qtd																							
						Em Utilização	2																							
						Para Conserto	1																							
		Em estoque	2																											
Centro	Custos	Gerência	Responsável																											
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA																												
Desvios																														
Calibrador com posição nº200 quebrada(1x). Conserto																														
Inspetor		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES																												
Supervisor		PAULO LASKOSKI																												
Planejador de EIME		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																												
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle																										
LP-057216	24-04-2026	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72606																										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
29/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404767-0047	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		25	
Em Utilização		3	
Para Conserto		2	
Em Exame		2	
Interno		2	
Em estoque		4	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685401		MOE2-DU - Usinagem Mole	
HENRY PETERSON		SCHARF	
Responsável		Gerência	
Desvios		No neviar notificação de N/C pos.1 Raio 0,25mm -0,05mm (gasto 0,35mm) irregular - retrabalhar	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		Planejador de EIME	
Data Emissão		Bandeja	
14-04-2026		Bandeja 3	
No RS		Observação	
LP-057272		72512	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
29/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH			
Equipamento		4716505582-0019			
Disponibilidade		Ação			
Conserto		Status	Qtd		
		Sucitado	11		
		Em Utilização	4		
		Para Conserto Interno	1		
		Perdido	1		
		Em estoque	3		
		Centro Custos		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole
Gerência		Responsável			
Desvios		No emitir notificação de N/C, motivo: Quebra de canto de -0,01mm -0,03mm est irregular, encontrado quebra de canto de -0,031mm. Conserto			
Denominação		LY			
Data Emissão		Bandeja		Observação	Nº Controle
14-04-2026		Bandeja 3			72513
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4312400046-0016	
Denominação		JMK3-BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		9	
Transferido		3	
Sucatado		98	
Em Utilização		41	
Para Conserto		3	
Em estoque		53	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		1	
Conserto			
Centro		Custos	
685484		MOET-IP - Produção	
Elemento A		CECCON	
Desvios		Conserto	
Calibrador com oxidação na superfície de medição.		Conserto	
Gerência		Responsável	
Supervisor		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
MATEUS BRANCO DE FREITAS			
Inspetor		Supervisor	
Data Emissão		Bandeja	
29-06-2026		PR1	
LP-058851		CALIBRADOR ACOMPANHA	
No RS		No Controle	
74158			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP				BOSCH	
Equipamento		4716509878			
Disponibilidade		Ação			
Status Qtd		Construção			
Centro Custos		Gerência		Responsável	
685433		MOE2-DU - Montagem		HENRY PETERSON SCHARF	
Desvios					
Descaracterizar e confeccionar 05 unidades conforme desenho - séries 0006 ao 0010 (pcs acompanharam) PM 14302563		Construção			
Inspeção		Supervisor		Planejador de EIME	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja		Observação	
30-06-2026		CX1			
No RS		LP-058853		No Controle	
				74176	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
29/04/26

Doc-022
Radu? 04/06/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																	
Equipamento		4312400046-0280																																	
Denominação		JMK3-BASE MEDICAO																																	
Disponibilidade		Ação																																	
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Em Reclamação</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	9	Transferido	3	Sucitado	98	Em Utilização	41	Para Conserto	3	Em estoque	53	Em Reclamação	2	Em Conserto	1	Interno		Conserto													
Status	Qtd																																		
Desativado	9																																		
Transferido	3																																		
Sucitado	98																																		
Em Utilização	41																																		
Para Conserto	3																																		
Em estoque	53																																		
Em Reclamação	2																																		
Em Conserto	1																																		
Interno																																			
<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685484</td> <td>MOE1-IP - Produção</td> <td>Elemento A</td> <td>EMANUEL VITOR CECCON</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685484	MOE1-IP - Produção	Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios				Calibrador com oxidação na superfície de medição.				Conserto				<table border="1"> <tr> <td>Inspetor</td> <td>Supervisor</td> <td>Planejador de EIME</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PAULO LASKOSKI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MATHEUS BRANCO DE FREITAS</td> </tr> </table>		Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME	PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI			MATHEUS BRANCO DE FREITAS		
Centro	Custos	Gerência	Responsável																																
685484	MOE1-IP - Produção	Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																																
Desvios																																			
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																																			
Conserto																																			
Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME																																	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES																																			
PAULO LASKOSKI																																			
MATHEUS BRANCO DE FREITAS																																			
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																
LP-058855	29-06-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHAA																																
No Controle		74159																																	

Andressa Neumann
 92736302
 PS/QMM61-CIP
 31/07/26

19

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP
35/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																	
Equipamento		4716506422-0027																																	
Denominação		LY																																	
Disponibilidade		Ação																																	
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucutado</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucutado	5	Em Utilização	6	Para Conserto	4	Interno		Em estoque	1	Conserto																					
Status	Qtd																																		
Sucutado	5																																		
Em Utilização	6																																		
Para Conserto	4																																		
Interno																																			
Em estoque	1																																		
<table border="1"> <tr> <th>Centro</th> <th>Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos</td> <td>P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do especificado, valor medido 2,98mm</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios				Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do especificado, valor medido 2,98mm				Conserto				<table border="1"> <tr> <th>Inspector</th> <th>Supervisor</th> <th>Planejador de EIME</th> </tr> <tr> <td colspan="3">PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PAULO LASKOSKI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO</td> </tr> </table>		Inspector	Supervisor	Planejador de EIME	PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES			PAULO LASKOSKI			LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
Centro	Custos	Gerência	Responsável																																
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																																
Desvios																																			
Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora do especificado, valor medido 2,98mm																																			
Conserto																																			
Inspector	Supervisor	Planejador de EIME																																	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES																																			
PAULO LASKOSKI																																			
LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																																			
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																
LP-058872	16-06-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHHA																																
		No Controle																																	
		74016																																	

5,2m

Tatiana Branc
 EAV 9289800
 PS/QMM61-CIP
 31/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																	
Equipamento		4716507918-0056																	
Denominação		LY conexão hidráulica																	
Disponibilidade		Ação																	
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Em Exame</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>3</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	40	Em Exame	1	Para Conserto	5	Em Utilização	7	Em construção	2	Em estoque	1	Em Conserto	3	Conserto	
Status	Qtd																		
Sucitado	40																		
Em Exame	1																		
Para Conserto	5																		
Em Utilização	7																		
Em construção	2																		
Em estoque	1																		
Em Conserto	3																		
<table border="1"> <tr> <th>Centro</th> <th>Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento</td> <td>Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Planaça 0,002mm (gasto 0,0025mm) fora do especificado, valor medido 0,0030mm Conserto </td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento	Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios				Planaça 0,002mm (gasto 0,0025mm) fora do especificado, valor medido 0,0030mm Conserto				Inspetor Supervisor Planejador de EIME	
Centro	Custos	Gerência	Responsável																
685434	MOE2-DU - Acabamento	Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																
Desvios																			
Planaça 0,002mm (gasto 0,0025mm) fora do especificado, valor medido 0,0030mm Conserto																			
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI																	
Data Emissão		Bandeja																	
16-06-2026		cx5																	
No RS		Observação																	
LP-058874		74018																	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH										
Equipamento		4738490026										
Denominação		LY- S60										
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="3">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Para Exame Interno</td><td>2</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>2</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Exame Interno	2	Em construção	2	Construção	
		Disponibilidade			Ação							
		Status	Qtd									
		Para Exame Interno	2									
Em construção	2											
Centro	Custos	Gerência	Responsável									
685421	MOE2-DU - Agies/HE	P/UI	HENRY PETERSON SCHARF									
Desvios		Descaracterizar, gravar norma com series especificadas, 02 unidades conforme desenho - séries 0003 e 0004 (pças acompanhham) PM 14304097										
Construção												
Inspetor		Supervisor										
Planejador de EIME		PAULO LASKOSKI										
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO										
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação									
LP-058877	02-07-2026	cx1										
			No Controle									
			74201									

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																	
Equipamento		4716506422-0041																	
Denominação		LY																	
Disponibilidade		Ação																	
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	5	Em Utilização	6	Para Conserto	3	Em estoque	1	Em Conserto	1	Interno		Conserto			
Status	Qtd																		
Sucitado	5																		
Em Utilização	6																		
Para Conserto	3																		
Em estoque	1																		
Em Conserto	1																		
Interno																			
<table border="1"> <tr> <th>Centro</th> <th>Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento Bicos</td> <td>P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Desvios</td> <td colspan="2">SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Plaveza 0,001mm (Gasto 0,002mm) fora dom especificado, valor medido 0,0024mm Conserto </td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON	Desvios		SCHARF		Plaveza 0,001mm (Gasto 0,002mm) fora dom especificado, valor medido 0,0024mm Conserto				Planejador de EIME	
Centro	Custos	Gerência	Responsável																
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON																
Desvios		SCHARF																	
Plaveza 0,001mm (Gasto 0,002mm) fora dom especificado, valor medido 0,0024mm Conserto																			
Inspetor		Supervisor																	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI																	
Bandeja		Observação																	
Data Emissão		18-06-2026																	
No RS		LP-058879																	
Nº Controle		74037																	

Andressa Neumann
 92736302
 PS/QMM61-CTP
 31/07/26

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
31/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																	
Equipamento		4716406320-0002																	
Denominação		LX																	
<table><tr><td rowspan="4">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td><td rowspan="4">Conserto</td><td>Status</td><td>Qtde</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>3</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>3</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação	Conserto	Status	Qtde	Em Utilização	3	Para Conserto	1	Em construção	3	Centro		Custos	685552	MOE1-UP - Usinagem de	JOSE ANDRES	Responsável
					Disponibilidade	Ação	Conserto	Status	Qtde										
								Em Utilização	3										
								Para Conserto	1										
Em construção	3																		
Desvios		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.					Conserto												
Gerência		Componentes (Miscelanea)					LAGUARDIA MEJIA												
Planejador de EIME		Supervisor		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA															
Inspetor		PAULO LASKOSKI		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES															
Bandeja		Observação		No Controle		Data Emissão		01-07-2026		CX3		CALIBRADOR ACOMPANHHA		74195					
No RS		LP-059155																	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH		
Equipamento		4715900652-0002		
Denominação		LS		
Disponibilidade Ação	Conserto	Status Qtd	Em Utilização 1	
		Para Conserto 1	Interno 1	
		Conserto		
		Centro	Custos	685613
		Gerência	MOE3-CRIN - Usinagem corpo	Matsura/Flex
Responsável	RICARDO RUI	GASOLA		
Desvios		Conserto		
Valor da medição 86,500 ± 0,02 está fora do especificado em desenho. Distância 86,500 ± 0,02 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 86,333mm - posição nº03		Conserto		
Inspector		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		
Supervisor		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		ANA CLARA SACCOL		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	
LP-058222	07-04-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHHA	
			Nº Controle	
			72460	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
23/07/2026

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-Ctp
28/07/26

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360242-0075	
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM. Ø4,301mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		32	
Em Utilização		8	
Para		Conserto	
Interno		1	
Em estoque		3	
Em		Reclamação	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Conserto		685612	
Centro Custos		MOE3-CRIN - Sala CKD	
Gerência		RICARDO RUI GASOLA	
Responsável		Desvios	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Teste de	
balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento		maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,014mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		JULIANE APARECIDA DE CAMARGO	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
03-06-2026		72921	
LP-058196		CALIBRADOR ACOMPANHHA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2028

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP			BOSCH																	
Equipamento		4716406356-0002																		
Denominação		LX																		
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td><td colspan="2">Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Em Utilização	1	Para Conserto	1	Para Conserto	1	Conserto		Conserto		Centro		
		Disponibilidade		Ação																
		Status	Qtd	Em Utilização	1															
		Para Conserto	1	Para Conserto	1															
		Conserto		Conserto																
Custos		685482																		
Gerência		MOE1-IP - CTP/MFO11																		
Responsável		EMANUEL VITOR																		
CECON		CECON																		
Desvios		Posição 4 oxidada e posição 6 com superfícies de 90º com danificação/marca de gasto																		
Conserto		Conserto																		
Inspeção		Inspector																		
Supervisor		PAULO LASKOSKI																		
Planejador de EIME		DJULIA DA COSTA AMARAL																		
Data Emissão		08-06-2026																		
Bandeja		PR																		
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHAA																		
Nº RS		LP-058094																		
Nº Controle		72927																		

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
03/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH												
Equipamento		4738360434-0002/1												
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM												
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Conserto</td></tr><tr><td>Ação</td><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade		Conserto		Ação	Conserto			Centro	685433	MOE2-DU - Montagem	HENRY PETERSON	Responsável
		Disponibilidade		Conserto										
		Ação	Conserto											
		Gerência	Bicos		SCHARF									
		Desvios		Atingiu limite de tensão no conversor.										
Conserto														
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME										
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO										
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		No Controle									
LP-058082	19-05-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHHA		72803									

Tatiana Branco
EBV492898001
PS/QMM61-CIP
31/02/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH					
Equipamento		4738360388-0030					
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010UM STOTZ					
Disponibilidade Ação		Conserto		Status		Qtđ	
				Sucatado		20	
				Em Utilização		8	
				Para Conserto		10	
				Em estoque		1	
Em Conserto		9		Interno		Interno	
Centro Custos		685433		Gerência		Responsável	
MOE2-DU - Montagem		Bicos		HENRY PETERSON		SCHARF	
Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,014mm.		Conserto			
Inspector		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		Observação		No RS		Data Emissão	
cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA		72793		LP-058063	
19-05-2026							

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0052	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		8	
Para Conserto Interno		6	
Em Exame Interno		1	
Em construção		7	
Perdido		3	
Em estoque		2	
Em Reclamação		1	
Em Conserto Interno		7	
Inspeção		Conserto	
Centro		Custos	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,014mm.	
Conserto		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja	
Observação		No Controle	
19-05-2026		cx1	
LP-058061		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
72790		72790	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		Equipamento		4738360434-0093																																																								
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500 DIGITAL																																																										
<table><tr><td colspan="2">Centro</td><td>Custos</td><td>685433</td><td colspan="2">MOE2-DU - Montagem</td><td colspan="2">HENRY PETERSON</td><td colspan="2">SCHARF</td></tr><tr><td colspan="2">Gerência</td><td></td><td></td><td colspan="2">Bicos</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Responsável</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">Desvios</td></tr><tr><td colspan="8">Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,016mm.</td></tr><tr><td colspan="8">Conserto</td></tr></table>		Centro		Custos	685433	MOE2-DU - Montagem		HENRY PETERSON		SCHARF		Gerência				Bicos						Responsável										Desvios								Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,016mm.								Conserto								Conserto		Disponibilidade		Ação
		Centro		Custos	685433	MOE2-DU - Montagem		HENRY PETERSON		SCHARF																																																		
		Gerência				Bicos																																																						
		Responsável																																																										
		Desvios																																																										
		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,016mm.																																																										
		Conserto																																																										
		Status	Qtd																																																									
		Sucitado	61																																																									
		Em Utilização	8																																																									
Para Conserto	5																																																											
Em Exame	1																																																											
Em construção	7																																																											
Perdido	3																																																											
Em estoque	2																																																											
Em Reclamação	1																																																											
Em Conserto	8																																																											
Inspetor		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME																																																								
Bandeja		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO																																																								
Data Emissão		19-05-2026		cx1																																																								
No RS		LP-058057		72786																																																								

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/07/21

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
23/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH			
Equipamento		4715300950-0005			
Denominação		LO			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		1			
Em Utilização		1			
Para Conserto		1			
Interno		Conserto			
Centro	Custos	685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	Responsável	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desvios					
Posição 14 travada					
Conserto					
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		No Controle
LP-058010	28-05-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHHA		72868

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
29/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507090-0016	
Denominação		LY (UTILIZAÇÃO C 433 863 072)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		9	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		1	
Perdido		1	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685401		MOE2-DU - Usinagem Mole	
HENRY PETERSON		SCHARF	
Responsável		Gerência	
Desvios		Quebra de canto -0,01(gasto -0,03) está arredondado, encontrado raio de 0,074mm.	
Conserto		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		PAULO LASKOSKI	
LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		Observação	
Nº RS		Data Emissão	
LP-057756		05-05-2026	
Bandeja		cx2	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		72685	

35/04/26
PS/QMM61-CIP
EQU. 92898001
Tatiana Branco

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716506796	
Denominação		LY	
Ação		Construção	
Disponibilidade		Construção	
Status		Qtd	
Sucatado		39	
Em utilização		1	
Em construção		9	
Em estoque		1	
Centro		Custos	
Gerência		685411	
Responsável		MOE2-DU - Usinagem Dura	
Desvios		Corpo P/UI/UN	
Descaracterizar e confeccionar 09 unidades conforme desenho - séries 0057 ao 0065 pçs acompanham		HENRY PETERSON	
Construção		SCHARF	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
No RS		Data Emissão	
LP-057715		04-05-2026	
Bandeja		cx1	
Observação		72673	
No Controle			

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
31/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH											
Equipamento		4716600096											
Denominação		LY											
Ação		Construção											
Disponibilidade		<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>8</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>2</td></tr></table>		Status	Qtd	Sucitado	1	Em utilização	2	Em construção	8	Em estoque	2
Status	Qtd												
Sucitado	1												
Em utilização	2												
Em construção	8												
Em estoque	2												
Centro Custos		685433											
Gerência		MOE2-DU - Montagem Bicos											
Responsável		HENRY PETERSON SCHARF											
Desvios													
Descaracterizar e Confeccionar 08 unidades conforme desenho - séries 0006 ao 0013		Construção											
Inspetor		PAULO LASKOSKI											
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO											
Data Emissão		04-05-2026											
Bandeja		cx1											
Observação													
No RS		LP-057713											
No Controle		72671											

Aos Cuidados do Fernando

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4316400347-0031	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		5	
Para Conserto		2	
Interno		2	
Calibração		8	
Em estoque		9	
Construção		Construção	
Centro		685401	
Custos		Moe2-DU - Usinagem	
Gerência		HENRY PETERSON	
Responsável		SCHARF	
Desvios		Construção	
Calibrador com a posição nº 28 fora do especificado. (trocar)		Construção	
Supervisor		Planejador de EIME	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		Observação	
No RS		Data Emissão	
15-04-2026		FHT	
CALIBRADOR ACOMPANHAMENTO		72539	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
23/07/26 U

Aos cuidados de Fernando

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400347-0016	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		5	
Para Conserto		1	
Interno		8	
Em Utilização		9	
Em estoque		1	
Em Conserto		Interno	
Centro		Custos	
Gerência		MOE2-DU - Usinagem Dura	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrado, com a posição nº 28 fora do especificado (trocar)		Conserto	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		15-04-2026	
Bandeja		PR1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-057709	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
23/04/26

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
29/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH													
Equipamento		4714200975-0002													
Denominação		LG Ø19,66+0,05-0,02													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td rowspan="3">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Conserto	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Centro Custos		Gerência	Responsável
		Disponibilidade		Ação											
		Status	Qtd	Conserto											
		Em Utilização	1												
Para Conserto Interno	1														
685700		MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA	MEJIA											
Desvios		Ø 19,710mm ±0,002mm está fora do especificado. Valor da medição Ø 19,7078mm													
Conserto															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME											
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI											
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle											
LP-057668	15-05-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA	72757											

Tatiana Branco
EDV: 92698001
PS/QMM61-CTP
35/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404232-0004	
Denominação		LX (0 432 193 757)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		3	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno			
Conserto			
Centro	Custos	685531	
Gerência	MOE1-DHK - Montagem	DHK 17 MM	EMANUEL VITOR
Responsável	CECCON		
Desvios			
Calibrador faltando posição nº05 e 06 conforme desenho.			
Conserto			
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		IVES HIDEKI YONEMURA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-057299	27-04-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHIA
		No Controle	
		72635	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0386	
Denominação		LX24 BASE DE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qt	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		129	
Em estoque		20	
Em Conserto Interno		9	
Inspecor		PESTCT - SOELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Data Emissão		11-06-2026	
Bandeja		PR 1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-058269	
Nº Controle		72958	

Centro		Custos		Gerência		Responsável	
685700		MOE1-UN		JOSE ANDRES LAGUARDIA		MEJIA	
Desvios		Conserto		Calibrador com oxidação na superfície de medição.		Conserto	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0403	
Denominação		LX24 BASE DE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		129	
Em Exame Interno		1	
Para Conserto Interno		7	
Em estoque		20	
Em Conserto Interno		10	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685557		MOE1-UP - Usinagem Dura	
Jose Andres		LAGUARDIA MEJIA	
Responsável		Gerência	
Conserto		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
CESAR AUGUSTO TKATCHUK		Observação	
Nº RS		Data Emissão	
LP-058268		11-06-2026	
Bandeja		PR 01	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		72960	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
28/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4715301128-0001	
Denominação		LO-UN3	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685701	MOE1-UN	-	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
Desvios		Calibrador faltando posição nº06 conforme desenho. Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-058267	11-06-2026	FR 02	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		Nº Controle	
		72961	

31/08/2026
 PS/QMM61-CTP
 EDV: 92898001
 Tatiana Branco

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																																									
Equipamento		4316400030-0090																																									
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO																																									
Disponibilidade		Ação																																									
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Transferido</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>Em Exame Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	11	Transferido	1	Sucitado	52	Em Utilização	129	Em Exame Interno	1	Para Conserto	20	Interno		Em Conserto	7	Interno		<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>685556</td> <td>MOE1-UP - Usinagem Dura</td> <td>Jose Andres Laguardia Mejia</td> </tr> <tr> <td>Custos</td> <td></td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Planeza 0,005mm com batida/danificação</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	Jose Andres Laguardia Mejia	Custos		Gerência	Responsável	Desvios				Planeza 0,005mm com batida/danificação				Conserto			
Status	Qtd																																										
Desativado	11																																										
Transferido	1																																										
Sucitado	52																																										
Em Utilização	129																																										
Em Exame Interno	1																																										
Para Conserto	20																																										
Interno																																											
Em Conserto	7																																										
Interno																																											
Centro	685556	MOE1-UP - Usinagem Dura	Jose Andres Laguardia Mejia																																								
Custos		Gerência	Responsável																																								
Desvios																																											
Planeza 0,005mm com batida/danificação																																											
Conserto																																											
Inspector		Supervisor																																									
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO LASKOSKI																																									
Bandeja		Planejador de EIME																																									
Data Emissão	11-06-2026	Observação	RODRIGO SILVA VELAME SANTOS																																								
No RS	LP-058266	No Controle	72971																																								
CALIBRADOR ACOMPANHHA																																											

Tatiana Branco
EPA-92898001
PS/QMM61-CTP
31/02/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0035	
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		129	
Para Conserto		11	
Interno		21	
Em estoque		6	
Em Conserto		6	
Interno			
Inspeção			
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Data Emissão		26-05-2026	
Bandeja		PR1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-058243	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																	
Equipamento		4716507930-0038																	
Denominação		LY.(CONEXÃO PO)																	
Disponibilidade		Ação																	
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Em construção</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	30	Em Utilização	4	Para Conserto	3	Em construção	1	Em estoque	1	Conserto					
Status	Qtd																		
Sucitado	30																		
Em Utilização	4																		
Para Conserto	3																		
Em construção	1																		
Em estoque	1																		
<table border="1"> <tr> <th>Centro</th> <th>Custos</th> <th>Gerência</th> <th>Responsável</th> </tr> <tr> <td>685434</td> <td>MOE2-DU - Acabamento</td> <td>Bicos P/CRI/CRIN/UI</td> <td>HENRY PETERSON SCHARF</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificado, falor medido 0,0025mm Conserto </td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685434	MOE2-DU - Acabamento	Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF	Desvios				Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificado, falor medido 0,0025mm Conserto				Inspetor PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES Supervisor PAULO LASKOSKI Planejador de EIME LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Centro	Custos	Gerência	Responsável																
685434	MOE2-DU - Acabamento	Bicos P/CRI/CRIN/UI	HENRY PETERSON SCHARF																
Desvios																			
Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) no limite do especificado, falor medido 0,0025mm Conserto																			
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																
LP-058237	22-05-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHHA																
No Controle		72835																	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CTP
 23/04/2026

Tatiana Branco
EDV-92898001
PS/QMM61-CTP
31/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0039	
Denominação		JMK6-OGIWA PNEUM.3,5010uM STOTZ	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		20	
Em Exame		1	
Em Utilização		8	
Para Conserto		9	
Em estoque		5	
Em Conserto		5	
Interno		Interno	
Conserto		Conserto	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de	
balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento		máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		Nº RS	
01-06-2026		LP-058392	
cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
		72892	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0587	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		7	
Para Conserto Interno		9	
Em construção		4	
Perdido		3	
Em estoque		3	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		7	
Conserto			
Centro		Custos	
685433		MOE2-DU - Montagem	
		Bicos	
Responsável		HENRY PETERSON	
		SCHARF	
Desvios		Perfil NOK.	
Conserto			
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja	
01-06-2026		cxl	
No RS		Observação	
LP-058394		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
		72895	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																					
Equipamento		4738360434-0057																					
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM-Q																					
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>61</td><td rowspan="6">Conserto</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>7</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>7</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>4</td></tr><tr><td>Perdido</td><td>3</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>9</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucitado	61	Conserto	Em Utilização	7	Para Conserto Interno	7	Em construção	4	Perdido	3	Em estoque	3	Em Conserto Interno	9		
		Disponibilidade			Ação																		
Status	Qtd																						
Sucitado	61	Conserto																					
Em Utilização	7																						
Para Conserto Interno	7																						
Em construção	4																						
Perdido	3																						
Em estoque	3																						
Em Conserto Interno	9																						
Centro		685434																					
Gerência		MOE2-DU - Acabamento																					
Responsável		HENRY PETERSON																					
Desvios		SCHARF																					
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,009mm. Conserto																							
Inspector		PAULO LASKOSKI																					
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO																					
Data Emissão		Bandeja																					
Observação		No Controle																					
CALIBRADOR ACOMPANHHA		72894																					
01-06-2026		cx1																					
LP-058395		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES																					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																						
Equipamento		4738360434-0088																						
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM																						
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucado</td><td>61</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>7</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>8</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>4</td></tr><tr><td>Perdido</td><td>3</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>3</td></tr><tr><td>Em Reclamação</td><td>2</td></tr><tr><td>Em Conserto Interno</td><td>8</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Sucado	61	Em Utilização	7	Para Conserto Interno	8	Em construção	4	Perdido	3	Em estoque	3	Em Reclamação	2	Em Conserto Interno	8	Conserto	
		Disponibilidade		Ação																				
		Status	Qtd																					
		Sucado	61																					
		Em Utilização	7																					
		Para Conserto Interno	8																					
		Em construção	4																					
		Perdido	3																					
		Em estoque	3																					
		Em Reclamação	2																					
Em Conserto Interno	8																							
Centro	Custos	Gerência	Responsável																					
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	HENRY PETERSON	SCHARF																					
Desvios																								
Não calibra. Equalização fora do especificado.																								
Conserto																								
Inspector		Supervisor	Planejador de EIME																					
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO																					
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																					
LP-058396	01-06-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHHA																					
		No Controle	72896																					

Tatiana Branco
EDV 92898001
PS/QMM61-CTP
35/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0050	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500mm	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	
		Qtd	
		Sucatado	
		20	
		Em Exame	
		1	
		Interno	
Em Utilização			
8			
Para Conserto			
8			
Interno			
Em estoque			
5			
Em Conserto			
6			
Interno			
Centro Custos			
685433			
MOE2-DU - Montagem			
Bicos			
HENRY PETERSON			
SCHARF			
Responsável			
Gerência			
Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,014mm.			
Conserto			
Planejador de EIME			
Supervisor			
PAULO LASKOSKI			
PASQUALE IAQUINTO NETO			
Data Emissão		Bandeja	
01-06-2026		cxl	
No RS		Observação	
LP-058397		72897	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		CALIBRADOR ACOMPANHHA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0076	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		7	
Para Conserto Interno		6	
Em construção		4	
Perdido		3	
Em estoque		3	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		10	
Conserto			
Centro	Custos	685433	
Gerência	MOE2-DU - Montagem		Bicos
Responsável	HENRY PETERSON		SCHARF
Desvios			
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,013mm. Conserto			
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		01-06-2026	
Bandeja		cx1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-058398	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360433-0088	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO 4,00 STOTZ	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		92	
Em Utilização		8	
Em Exame Interno		1	
Para Conserto Interno		9	
Em construção		3	
Em estoque		6	
Em Reclamação		3	
Em Conserto Interno		1	
Conserto			
Centro		Custos	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,012mm.		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja	
01-06-2026		cx1	
Nº RS		Observação	
LP-058399		72899	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		72899	

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
31/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0033	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		20	
Em Exame		1	
Em Utilização		11	
Para Conserto		7	
Em estoque		2	
Em Conserto		7	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,011mm.		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		03-06-2026	
Nº RS		LP-058575	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
Nº Controle		72918	

Tatiana Branco
RDV: 92898001
PS/QMM61-CTP
35/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506412-0165	
Denominação		LY	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		93	
Em Utilização		9	
Para Conserto		4	
Em construção		4	
Em Conserto		2	
Interno			
Conserto			
Centro	Custos	685412	MOE2-DU - Usinagem
Gerência			Dura Agulhas
Responsável			HENRY PETERSON SCHARF
Desvios			
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no limite do especificado, valor medido 0,002mm		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
72930	08-06-2026	CX 08	CALIBRADOR ACOMPANHAMENTO

Tatiana Branco
EDV: 92898001
PS/QMM61-CIP
31/04/26

ação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Denominação			
LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA			
Ação		Conserto	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/UI	HENRY PETERSON	SCHARF
Desvios			
Planeza 0,002mm (Gasto 0,003mm) no limite do especificado, valor medido 0,003mm			
Conserto			
Planejador de EIME			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-058580	08-06-2026	CX 08	CALIBRADOR ACOMPANHA
		No Controle	
		72931	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
29/04/2008

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506419-0042	
Denominação		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		27	
Em Utilização		5	
Para Conserto		3	
Em construção		1	
Em Conserto		1	
Interno			
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento	
Bicos P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios			
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no limite do especificado, valor medido 0,002mm		Conserto	
Inspector		Planejador de EIME	
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO LASKOSKI	
PEREIRA		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Data Emissão		Bandeja	
08-06-2026		CX 08	
No RS		Observação	
LP-058581		No Controle	
		72932	
		CALIBRADOR ACOMPANHAA	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH		
Equipamento		4316400030-0114		
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Desativado		11		
Transferido		1		
Sucatado		52		
Em Utilização		129		
Em Exame Interno		7		
Para Conserto Interno		5		
Em estoque		18		
Em Conserto Interno		8		
Conserto				
Centro		Custos		
Gerência		MOE1-UIN		
Responsável		JOSE ANDRES LAGUARDIA		
Desvios		MEJIA		
Planeja 0,005mm fora do especificado, valor medido		0,006mm		
Conserto				
Supervisor		Planejador de EIME		
Inspector		PAULO LASKOSKI		
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-058602	16-06-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA	74021

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		BOSCH
--	--	-------

Equipamento	LX-24 BASE MEDICAO	
-------------	--------------------	--

4316400030-0166		
-----------------	--	--

Disponibilidade	Ação
-----------------	------

Status	Qtd
Desativado	11
Transferido	1
Sucitado	52
Em Utilização	128

Centro	Custos	Gerência	Responsável
685484	MOE1-IP - Produção	Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON

Desvios

Calibrador com oxidação na superfície de medição.	Conserto
---	----------

Interno	Em estoque	Em Conserto	Interno
	19	6	

Supervisor	Planejador de EIME	
PEFLOT - FERNANDA PERES	PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-058626	14-06-2026	PR1		72988

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CtP
03/08/2026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
29/04/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507709-0057	
Denominação		LY	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		54	
Em Utilização		2	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em construção		1	
Em estoque		2	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685434	
Gerência	MOE2-DU - Acabamento		
Responsável	HENRY PETERSON		
Desvios		SCHARF	
Rugosidade (Rzmax1) está fora do especificado em desenho.			
Valor da medição 0,00115 mm			
Conserto			
Inspector		Supervisor	
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
72956	09-06-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHHA

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/07/2022

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716507918-0055	
Denominação		LY conexão hidráulica	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		40	
Para Conserto		7	
Interno		9	
Em Utilização		2	
Em construção		1	
Em estoque		1	
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento	
Bicos P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Gerência		Desvios	
Planeja 0,002mm (gasto 0,0025mm) fora do especificado, valor medido 0,004mm		Conserto	
Conserto		Planejador de EIME	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Inspector		PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA	
Observação		LUIZ FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Bandeja		CX 08	
Data Emissão		09-06-2026	
No RS		LP-058712	
No Controle		72951	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2024

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400548-0032	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Transferido		1	
Sucatado		1	
Em Utilização		20	
Para Exame		1	
Para Conserto		1	
Em estoque		6	
Em Conserto		1	
Interno			
Conserto			
Centro		Custos	
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem do	
Responsável		RICARDO RUI	
Desvios		685608	
Planeja 0,005mm fora do especificado, valor medido		0,006mm	
Conserto			
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		ANA CLARA SACCOL	
Data Emissão		17-06-2026	
Bandeja		PR2	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No RS		LP-058796	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
28/07/2020

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH		
Equipamento		4716507918-0038		
Denominação		LJ conexão hidráulica		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Sucatado		40		
Para Conserto		6		
Interno		7		
Em Utilização		2		
Para Exame		2		
Interno		1		
Em Conserto		1		
Em estoque		2		
Em construção		7		
Construção		685434		
Centro		Custos		
Gerência		MOE2-DU - Acabamento		
Responsável		HENRY PETERSON		
Desvios		Bicos P/CRI/CRIN/UI		
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		SCHARF		
Construção		Construção		
Inspector		Supervisor		
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-058823	11-06-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHA	72967

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
29/07/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH		
Equipamento		4716506412-0168		
Denominação		LY		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Sucatado		94		
Em Exame		3		
Em Utilização		9		
Para Conserto		3		
Em construção		3		
Em Conserto		1		
Interno				
Conserto				
Centro	Custos	685434		
Gerência		MOE2-DU - Acabamento		
Responsável		HENRY PETERSON		
Desvios		SCHARF		
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) com batida/danificação		Conserto		
Inspetor		PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		
Supervisor		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-058825	11-06-2026	CX 05	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72969

Tatiana Branco
RDA/92898001
PS/QMM61-CTP
31/04/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507930-0034	
Denominação		LY.(CONEXÃO PO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		30	
Em Utilização		4	
Em Exame		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em construção		1	
Em Reclamação		1	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento	
Bicos P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Gerência	
Calibrador com batida na superfície de medição		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUIZ FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Data Emissão		Bandeja	
29-04-2026		cx5	
LP-058829		CALIBRADOR ACOMPANHA	
No RS		No Controle	
72656		72656	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																			
Equipamento		4716405771-0004																			
Denominação		LX (medir força da mola "Av"do Gr.Mag.)																			
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="4">Conserto</td><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucutado</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td>Interno</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Em Utilização</td><td colspan="2">2</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Conserto		Status	Qtd	Sucutado	1	Para Conserto	1	Interno	2	Em Utilização		2		Centro	
		Disponibilidade		Ação																	
		Conserto		Status	Qtd																
				Sucutado	1																
				Para Conserto	1																
Interno	2																				
Em Utilização		2																			
Custos		685606																			
Gerência		MOE3-CRIN - Linha de montagem																			
Responsável		RICARDO RUI GASOLA																			
Desvios		Posição 02 com marca de centro (deve estar "Sem centro!") Conserto																			
Inspector		PAULO LASKOSKI																			
Planejador de EIME		SAMUEL LIMA DOS SANTOS JUNIOR																			
Bandeja		Observação																			
Data Emissão		CX 03																			
No RS		LP-054828																			
19-11-2025		71284																			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
31/07/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4737990008-558180	
Denominação		JMF9-PRIS - MAG	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Liberado		3	
Sucatado		21	
Em Utilização		22	
Em Exame Interno		1	
Para Conserto Interno		3	
Em estoque		1	
Perdido		1	
Em Conserto Interno		3	
Conserto			
Centro Custos		Ge	
Responsável		TEF1 - null	
Desvios		685664	
Calibrador com batidas e danificações nas faces F e G.		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		MÁRIA EDUARDA OLIVEIRA	
PESICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
08-12-2025		71404	
PR		CALIBRADOR ACOMPANHADA	
LP-054809			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
31/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4738360300-0045	
Denominação		JMK6-PINO STOTZ 4.30310	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtđ	
Sucatado		25	
Em Utilização		2	
Para Conserto Interno		1	
Em Exame Interno		1	
Em construção		1	
Em estoque		3	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685615	
Gerência	MOE3-CRIN - Usinagem		da válvula
Responsável	RICARDO RUI		GASOLA
Desvios		Não calibra.	
Conserto		Conserto	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		RAFAEL CHLAD	
Bandeja		CX 01	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-054820	
Data Emissão		11-11-2025	
Nº Controle		71208	

Andressa Neumann
922736302
PS/QMM61-CTP
31/07/2019

LP-055071

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0060	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		5	
Para Conserto Interno		2	
Em Exame Interno		1	
Perdido		3	
Em estoque		10	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		5	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		ALEX TURKOT	
Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade de 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço: 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero: 0,005mm, valor encontrado: 0,010mm. Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No RS	
28-01-2026		71744	
cx1		CALIBRADOR ACOMPANHA	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		71744	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
29/07/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																
Equipamento		Denominação																																
4738360873-0005		JMK6-PINO																																
Disponibilidade		Ação																																
<table><tr><td rowspan="5">Construção</td><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Em construção</td><td>3</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></table>		Construção	Status	Qtd	Sucitado	1	Em Utilização	2	Em construção	3	Em estoque	1	<table><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685485</td><td>MOE2-IP - Produção</td><td>Elemento P</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="4">Desvios</td></tr><tr><td colspan="4">Confeccionar uma unidade conforme desenho - serie 0005</td></tr><tr><td colspan="4">Construção</td></tr></table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685485	MOE2-IP - Produção	Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios				Confeccionar uma unidade conforme desenho - serie 0005				Construção			
Construção	Status		Qtd																															
	Sucitado		1																															
	Em Utilização		2																															
	Em construção		3																															
	Em estoque	1																																
Centro	Custos	Gerência	Responsável																															
685485	MOE2-IP - Produção	Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON																															
Desvios																																		
Confeccionar uma unidade conforme desenho - serie 0005																																		
Construção																																		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME																															
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	MATHEUS BRANCO DE FREITAS																															
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle																														
LP-055242	29-01-2026			71759																														

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
23/02/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506533-0069	
Denominação		LY 5043W001 - PADRÃO PRESSÃO ABERTURA	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qt	
Sucatado		35	
Em		Utilização	
2		4	
Para		Concerto	
Interno		4	
Em		estoque	
3		2	
Perdido		2	
Concerto		Concerto	
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento	
Bicos P/CR/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Gerência	
característica passou a ser controlada agora devido solicitação da		linha. Rugosidade (Rzmax1) à 3,7mm está fora do especificado	
em desenho. Valor da medição 0,00116mm Rugosidade		(Rzmax0,6) à 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor	
da medição 0,0008mm		Concerto	
Inspeção		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Luis Felipe Catharin Velludo		Planejador de EIME	
No RS		Data Emissão	
10-02-2026		cx3	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		71871	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716510661-0005	
Denominação		LY (74,20 - 0,3)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		2	
Para Conserto Interno		1	
Em Utilização		2	
Em construção		1	
Em Conserto Interno		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685546	
Gerência	MOE1-DHK - Usinagem STH	EMANUEL VITOR	
Responsável	CECCON	Desvios	
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da distância. Calibrador com oxidação na superfície de medição da distância.		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
DJulia DA COSTA AMARAL		Observação	
Nº RS		Data Emissão	
Bandeja		cx2	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		71854	
Nº Controle		71854	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
23/07/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH									
Equipamento		4737990008-701340									
Denominação		JMF9-PRISMA MAG UMA FACE APENAS									
Disponibilidade		Ação									
Status		Qtd									
Desativado		3									
Sucatado		21									
Em Utilização		20									
Em Exame Interno		4									
Para Conserto		2									
Em estoque		1									
Perdido											
Em Conserto Interno											
Conserto											
Centro	Custos	685114	MOE1-UP - Pre-set	JOSE ANDRES LAGUARDIA	MEJIA	Desvios		Calibrador com as faces A, B, D, E e G danificadas.		Conserto	
Gerência		Responsável									
Supervisor		Planejador de EIME		PAULO LASKOSKI		LUCAS DEDA		STA4CT - TATIANA		BRANCO	
Bandeja		Observação		Nº Controle		71976		LP-055492		24-0	
pr		CALIBRADOR ACOMPANHHA		71976							

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2025

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0064	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		5	
Para Conserto Interno		2	
Em construção		1	
Perdido		3	
Em estoque		4	
Em Reclamação		1	
Em Conserto Interno		11	
Conserto		Conserto	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		ALEX TURKOT	
Desvios		Conserto	
EIME com valor de desgaste fora do especificado no plano de controle QMM61. - Desvio detectado no processo.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
PESICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		08-12-2025	
Bandeja		CX 01	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-054177	
Nº Controle		71397	

Tatiana Branco
 EDV: 92898001
 PS/QMM61-CIP
 31/05/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH															
Equipamento		4716506782-0006															
Disponibilidade		Ação															
Conserto		<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Qtd</th> <th>Sucitado</th> <th>Em Utilização</th> <th>Para Conserto Interno</th> <th>Em construção</th> <th>Em Conserto Interno</th> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	Em Utilização	Para Conserto Interno	Em construção	Em Conserto Interno		3	1	1	1	1	1
Status	Qtd	Sucitado	Em Utilização	Para Conserto Interno	Em construção	Em Conserto Interno											
	3	1	1	1	1	1											
Denominação		LX (C 433 862 883)															
Centro Custos		685401															
Gerência		MOE2-DU - Usinagem Mole															
Responsável		ALEX TURKOT															
Desvios																	
Conserto		DISTÂNCIA 6,228+0,002 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 6,220mm - posição nº2 DISTÂNCIA 1,265+0,001 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,260mm - posição nº4 ÂNGULO 104°±6' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 104,2° - posição nº2 ÂNGULO 59°25' +6' esta fora do especificado em desenho. Valor da medição 60° - posição nº4 Conserto															
Inspetor		PEREIRA															
Supervisor		PAULO LASKOSKI															
Planejador de EIME		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS															
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação														
LP-054391	08-12-2025	CX 03	CALIBRADOR ACOMPANHHA														
		71406															