

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH																			
Equipamento		4716510049																											
Denominação		LY																											
Disponibilidade		Ação		Construção		Status		Qtd																					
						Sucatado		10																					
						Em Utilização		1																					
						Em construção		8																					
Centro		Custos		Gerência		Responsável		685421		MOE2-DU - Agies/HE		HENRY PETERSON		SCHARF															
						Desvios		Descaracterizar e confeccionar 08 unidades conforme desenho - séries 0015 ao 0022						Construção															
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GIOVANNA SLOWIK TREVISANI		Data Emissão		Bandeja		Observação		No Controle		LP-057714		04-05-2026		cx1				72672	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH		
Equipamento		4737990011-0017		
Denominação		JMF9-PRISMA MAG KANETEC KVA-1		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Em Utilização		7		
Para Conserto		2		
Interno		3		
Em construção		6		
Em estoque		1		
Em Conserto		1		
Interno				
Centro		685554		
Custos		MOE1-UN - Usinagem Mole		
Gerência		Corpo UN2 e LCMV		
Responsável		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA		
Desvios				
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição.		Conserto		
Planejador de EIME		Supervisor		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		
GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA				
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-059171	10-07-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHHA	74276

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4715900025-0016	
Denominação		LS	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		7	
Em Utilização		2	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em construção		1	
Em estoque		1	
Em Conserto		1	
Conserto		1	
Centro	685413	Gerência	Responsável
Custos	MOE2-DU - Usinagem Mole	ALEX	
Desvios		TURKOT	
Calibrador com as posições nº05 e 06 travadas devido oxidação			
Conserto			
Inspector			
Supervisor			
Planejador de EIME			
PESICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS		PAULO	
PEREIRA		LASKOSKI	
Data Emissão		15-12-2025	
Bandeja		CX 06	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
Nº RS		LP-054548	
Nº Controle		71486	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
05/08/2025

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PSI/MM61-CTP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506533-0077	
Denominação		LY 5043W001 - PADRÃO PRESSÃO ABERTURA	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtde	
Sucatado		36	
Em utilização		1	
Para Conserto		5	
Interno		Em Conserto	
Perdido		2	
Em estoque		1	
Em Conserto		1	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE2-DU - Acabamento Bicos		HENRY PETERSON	
P/CRU/CRIN/UI		SCHARF	
Desvios		Rugosidade (Rz1max1) à 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição (Rzmax0,6) à 3,7mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,00107mm	
Conserto		Conserto	
Inspetor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		CX 04	
No RS		71956	
LP-056005		17-02-2026	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360221-0151	
Denominação		JMK6-PINO BANCADA LOGIC DM 4,00410 MI	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		1	
Sucatado		90	
Em Utilização		9	
Para Conserto Interno		4	
Em construção		3	
Em estoque		2	
Perdido		2	
Em Reclamação		1	
Em Conserto Interno		2	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem Bicos	
Responsável		ALEX TURKOT	
Desvios		EIME Apresenta desgaste excessivo, necessário substituição da posição nº1. Faltando camada de PVD-TIN.	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		28-01-2026	
No RS		LP-056279	
Observação		Nº Controle	
71740		CALIBRADOR ACOMPANHIA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4738360432-0017	
Denominação		JMK6-PINO BANCADA STOTZ	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		42	
Em Utilização		19	
Em Exame Interno		1	
Em construção		1	
Em Conserto Interno		6	
Conserto		Conserto	
Centro		685411	
Custos		MOE2-DU - Usinagem Dura	
Gerência		Corpo P/UI/UN	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Pino quebrado.		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
PASQUALE IAQUINTO NETO		Observação	
No RS		Data Emissão	
LP-056130		06-03-2026	
Bandeja		cx1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No Controle		72100	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0020	
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		20	
Em Exame		1	
Em Utilização		8	
Para Conserto		10	
Em estoque		5	
Em Conserto		4	
Interno			
Conserto			
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,010mm.	
Conserto			
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		cx1	
Data Emissão		01-06-2026	
No RS		LP-058393	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No Controle		72893	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH	
Equipamento		4714200651-0004									
Denominação		LG Ø5,956									
Disponibilidade		Ação		Conserto							
Status		Qtd		Sucatado		1		Em Utilização		10	
Em estoque		11		Em Conserto		1		Interno			
Conserto											
Centro		Custos		685608		MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		RICARDO RUI GASOLA		Responsável	
Desvios											
Calibrador com Ø DIÂMETRO 6,000 ±0,0013 no limite do gasto		Valor da medição 5,998mm									
Conserto											
Inspector		Supervisor		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME		ANA CLARA SACCOL		PF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES	
No RS		Data Emissão		15-05-2026		Bandeja		Observação		No Controle	
LP-057967				cx6		CALIBRADOR ACOMPANHHA				72760	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
05/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4714200630-0098	
Denominação		LG Ø2,25	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		21	
Em Utilização		12	
Para Conserto Interno		4	
Em estoque		10	
Perdido		10	
Em Reclamação		1	
Em Conserto Interno		6	
Conserto			
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE3-CRIN - Usinagem		RICARDO RUI	
do corpo I		GASOLA	
Desvios			
Calbrador com a posição n03 quebrada.		Conserto	
Inspetor		Planejador de EIME	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		LEONARDO DE LARA	
Data Emissão		Bandeja	
Observação		Nº Controle	
12-03-2026		cx6	
LP-056976		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
		72155	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																			
Equipamento		4714200662-0006																																			
Denominação		LG (Ø1,95 +0,10)																																			
Disponibilidade		Ação																																			
Conserto <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td></td> </tr> </table>		Status	Qtd	Sucitado	14	Em Utilização	7	Para Conserto	1	Interno	13	Em estoque	1	Perdido		<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685608</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Calibrador com a posição nº03 quebrada.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA		Desvios				Calibrador com a posição nº03 quebrada.				Conserto			
		Status	Qtd																																		
		Sucitado	14																																		
		Em Utilização	7																																		
		Para Conserto	1																																		
		Interno	13																																		
		Em estoque	1																																		
Perdido																																					
Centro	Custos	Gerência	Responsável																																		
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																																			
Desvios																																					
Calibrador com a posição nº03 quebrada.																																					
Conserto																																					
Inspetor		Supervisor																																			
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI																																			
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA																																			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																		
LP-056964	04-03-2026	CX 07	CALIBRADOR ACOMPANHIA																																		
		Nº Controle																																			
		72075																																			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
05/08/2026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4714200484-0032	
Denominação		LG 10,0+0,05	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		5	
Em Utilização		9	
Para Conserto		1	
Em estoque		13	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I
Gerência	Responsável	RICARDO RUI GASOLA	
Desvios		Faltando pos.3 (1x) conforme desenho.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056973	10-03-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		72142	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP				BOSCH									
Equipamento		4716405780-0002											
Denominação		LX											
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	1	Centro		685622
		Disponibilidade			Ação								
		Status	Qtd										
		Para Conserto Interno	1										
		Em Utilização	1										
Gerência		MOET-UP - Usinagem mole											
Responsável		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA											
Desvios		Calibrador com paralelo máximo de 0,01mm fora do especificado. Valor da medição 0,019mm											
Conserto		Conserto											
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME									
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		CESAR AUGUSTO TKATCHUK									
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle									
LP-057215	24-04-2026	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72608									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/		1-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716403341-0002		LXver texto	
Disponibilidade		Ação			
Status		Qt		4	
Desativado		4			
Sucatado				4	
Em Utilização					
Para Conserto					
Interno					
Em est		1			
Gerência		MOE1-IP - Produção		Elemento A	
Responsável		EMANUEL VITOR		CECCON	
Desvios		Calibrador com a posição nº10, 11 e 29 com marcas de gasto.		Conserto	
Supervisor		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME	
Inspetor		MANDA APARECIDA PERES		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Bandeja		PRI		Observação	
Data Emissão		24-04-2026		Nº Controle	
LP-057213				72613	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
03/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																
Equipamento		4716406121-0003																
Denominação		LX																
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="5">Ação</td></tr><tr><td colspan="2">Status</td></tr><tr><td>Desativado</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>2</td></tr><tr><td>Interno</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status		Desativado	2	Para Conserto	2	Interno	1	Em Utilização	1	Em estoque	1	Conserto	
		Disponibilidade			Ação													
		Status																
		Desativado	2															
		Para Conserto	2															
Interno	1																	
Em Utilização	1																	
Em estoque	1																	
Centro	685482	MOE1-IP - CTP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON															
Custos		Gerência	Responsável															
Desvios		Raio 1mm Polido (Posição 03) está com topo plano - posição nº03																
Conserto																		
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME															
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	DJULIA DA COSTA AMARAL															
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle														
LP-058627	14-06-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72989														

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP

BOSCH

Equipamento	4716404543	
Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	3
Desativado		1
Sucitado		1
Em Utilização		1
Em estoque		7
Em Conserto Interno		1

Conserto		
Centro	685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem
Custos		RICARDO RUI
Gerência		GASOLA
Desvios		
Posição 16+25, posição 25 quebrada 2x.		
Conserto		

Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANE
Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
21-08-2025			69537

LF052703

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2025

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PSIOMM61-CTP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716405569-0002	
Denominação		LX	
Centro Custos		Gerência	
Responsável		Jose Andres Laguardia Mejia	
Desvios		Calibrador faltando a modificação nº 02 conforme desenho - faltando a posição nº 302.	
Conserto		Conserto	
Disponibilidade		Ação	
Status		qtd	
Para Conserto		1	
Interno		Conserto	
Em estoque		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA	
PEREIRA		BRANCINI	
Data Emissão		08-06-2026	
Bandeja		PR	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHAA	
Nº RS		LP-058153	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404536	
Denominação			
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	Qtd
		Desativado	3
		Sucitado	1
		Em Utilização	2
		Em construção	3
		Em estoque	2
		Em Conserto	1
		Interno	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685606	MOE3-CRIN - Linha de montagem	RICARDO RUI GASOLA	
Desvios			
Posição 9+11, posição 11 faltando expulsador de arruela 2x.14145126			
Conserto			
Inspector		Supervisor	
ST4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	
		Planejador de EIME	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-053440	27-10-2025	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHIA
		No Controle	71114

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360386-0010	
Denominação		JMK6-OGIVA 4,00	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		30	
Em Utilização		18	
Para Conserto Interno		4	
Em estoque		10	
Em Conserto Interno		6	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,011mm.		Conserto	
Inspetor		PAULO LASKOSKI	
Supervisor		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja	
19-05-2026		cx1	
LP-058062		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No RS		No Controle	
72792			

Suellen Pereira
EDV: 92883046
PS/QMM61-CTP
05/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360386-0011	
Denominação		JMK6-OGIVA 4,00	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		30	
Em Utilização		18	
Para Conserto		2	
Interno		10	
Em estoque		8	
Em Conserto		Interno	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		19-05-2026	
Bandeja		cx1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHAA	
No RS		LP-058058	
No Controle		72787	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
05/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH		
Equipamento		4738360386-0035		
Denominação		JMK6-OGIVA 4,00		
Disponibilidade		Ação		
Conserto		Status	Qtd	
		Sucitado	30	
		Em Utilização	18	
		Para Conserto Interno	3	
		Em estoque	10	
		Em Conserto Interno	7	
		Centro Custos		685433
Gerência		MOE2-DU - Montagem Bicos		
Responsável		HENRY PETERSON SCHARF		
Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,011mm.		
Conserto		Conserto		
Inspeção		Supervisor		
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-058059	19-05-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHIA	72788