

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507918-0036	
Denominação		LY conexao hidraulica	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		40	
Em Exame		1	
Para Conserto		4	
Interno		7	
Em Utilização		2	
Em construção		1	
Em estoque		4	
Em Conserto		4	
Interno		Conserto	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE2-DU - Acabamento		HENRY PETERSON	
Bicos P/CR1/CRIN/UI		SCHARF	
Desvios		Conserto	
Calibrador com superficie de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		Luis Felipe Catharin Velludo	
No RS		Data Emissão	
Bandeja		Observação	
No Controle		74055	
LP-058882		19-06-2026	
CX8		CALIBRADOR ACOMPANHHA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
49/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH			
Equipamento		4738360388-0029			
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM. Ø3,500mm			
Disponibilidade		Ação			
		Conserto			
Conserto		Status		Qtd	20
		Sucatado		1	
		Em Exame		Interno	
		Em Utilização		10	
		Para Conserto		8	
		Em estoque		2	
		Em Conserto		7	
		Interno			
		Centro Custos		685433	
		Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON			
Desvios		SCHARF			
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,011mm.			
Conserto					
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja		Observação	
19-06-2026		cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-059070		Nº Controle	
				74066	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0011	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		20	
Em Exame		1	
Interno		10	
Em Utilização		10	
Para Conserto		10	
Em estoque		2	
Em Conserto		5	
Interno			
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,008mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
19-06-2026		74062	
cx1		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-059066		No RS	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH									
Equipamento		4738360388-0013									
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ									
		Disponibilidade									
		Ação									
		Conserto		Status		Qtd	20	Sucitado			
				Em Exame		5	Interno				
				Em Utilização		9	Para Conserto				
				Interno		7	Conserto				
				Em estoque		3	Em Conserto				
				Interno		4	Em Conserto				
				Centro Custos		685433	MOE2-DU - Montagem		Bicos	HENRY PETERSON	SCHARF
				Gerência		Responsável					
				Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0015mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,024mm.					
				Conserto							

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH			
Equipamento		4714200624-0011			
Denominação		LG Ø5,800 +0,05			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		3			
Em Utilização		2			
Para Conserto		1			
Em estoque		6			
Conserto		Conserto			
Centro	Custos	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Responsável
Gerência		Desvios			
Ø 5,850mm ±0,0013mm esta fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø5,847mm - posição nº3					
Conserto					
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LEONARDO DE LARA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-056972	10-03-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHHA		72141

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																									
Equipamento		4714200630-0071																									
Denominação		LG Ø2,25																									
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td><td colspan="2">Conserto</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Sucato</td><td>21</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>12</td><td>Para Conserto Interno</td><td>4</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>10</td><td>Perdido</td><td>10</td></tr><tr><td>Em Reclamação</td><td>1</td><td>Em Conserto Interno</td><td>6</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Conserto		Conserto		Status	Qtd	Sucato	21	Em Utilização	12	Para Conserto Interno	4	Em estoque	10	Perdido	10	Em Reclamação	1	Em Conserto Interno	6	Calibrador com a posição nº01 descolada. Usinar pos. 01 e pos. 3 (medida menor) Ajuste 23/04	
		Disponibilidade		Ação																							
		Conserto		Conserto																							
		Status	Qtd	Sucato	21																						
		Em Utilização	12	Para Conserto Interno	4																						
		Em estoque	10	Perdido	10																						
		Em Reclamação	1	Em Conserto Interno	6																						
		Centro	Custos	Gerência	Responsável																						
		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI	GASOLA																						
		Desvios																									
Calibrador com a posição nº01 descolada. Usinar pos. 01 e pos. 3 (medida menor) Ajuste 23/04																											
Inspector		Supervisor																									
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA																									
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI																									
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																								
LP-056992	18-03-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHHA																								
No Controle		72237																									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
7910812618

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH																																																									
Equipamento												4716506412-0166																																																							
Denominação												LY																																																							
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Sucitado</td><td>94</td><td>Em Exame Interno</td><td>3</td><td>Em Utilização</td><td>9</td><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td><td>Em construção</td><td>3</td><td>Em Conserto Interno</td><td>3</td></tr></table>												Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Sucitado	94	Em Exame Interno	3	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	1	Em construção	3	Em Conserto Interno	3	Conserto		<table><tr><td>Centro</td><td>685421</td><td>MOE2-DU - Agies/HE</td><td>P/UI</td><td>HENRY PETERSON</td><td>SCHARF</td></tr><tr><td>Custos</td><td></td><td>Gerência</td><td></td><td>Responsável</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Desvios</td></tr><tr><td colspan="6">Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no gasto, valor medido 0,002mm</td></tr><tr><td colspan="6">Conserto</td></tr></table>						Centro	685421	MOE2-DU - Agies/HE	P/UI	HENRY PETERSON	SCHARF	Custos		Gerência		Responsável		Desvios						Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no gasto, valor medido 0,002mm						Conserto					
												Disponibilidade		Ação																																																					
Status	Qtd	Sucitado	94	Em Exame Interno	3	Em Utilização	9	Para Conserto Interno	1	Em construção	3	Em Conserto Interno	3																																																						
Centro	685421	MOE2-DU - Agies/HE	P/UI	HENRY PETERSON	SCHARF																																																														
Custos		Gerência		Responsável																																																															
Desvios																																																																			
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no gasto, valor medido 0,002mm																																																																			
Conserto																																																																			
Inspetor				Supervisor		Planejador de EIME																																																													
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES				PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO																																																													
Nº RS		Data Emissão		Bandeja		Observação			Nº Controle																																																										
LP-058831		14-05-2026		CX5		CALIBRADOR ACOMPANHHA			72734																																																										

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506424-0006	
Denominação		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		11	
Em Utilização		5	
Para Conserto		3	
Interno		8	
Em estoque		8	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
Custos		MOE2-DU - Acabamento Bicos	
Desvios		P/CR1/CRIN/UI	
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		SCHARF	
Conserto		HENRY PETERSON	
Conserto		685434	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
Data Emissão		29-04-2026	
Bandeja		cx5	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-058830	

Suelien Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
19/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4715301062-0002	
Denominação		LO (MEDIR POSIÇÕES DOS FUROS)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		2	
Para Conserto		1	
Em Exame		2	
Interno			
Interno			
Conserto			
Centro		685401	
Custos		MOE2-DU - Usinagem Mole	
Gerência		HENRY PETERSON	
Responsável		SCHARF	
Desvios			
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Data Emissão		Bandeja	
06-04-2026		cx2	
No RS		Observação	
LP-057037		No Controle	
72437		CALIBRADOR ACOMPANHHA	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																	
Equipamento		4738360385-0029																	
Denominação		JMK6-METAL DURO 3,80410UM STOTZ																	
Disponibilidade		Ação																	
<table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Em Reclamação</td> <td>1</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	1	Sucitado	16	Em Utilização	6	Para Conserto Interno	1	Em estoque	8	Em Reclamação	1	Conserto			
Status	Qtd																		
Desativado	1																		
Sucitado	16																		
Em Utilização	6																		
Para Conserto Interno	1																		
Em estoque	8																		
Em Reclamação	1																		
<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685615</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem da válvula</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm. Conserto </td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA		Desvios				Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm. Conserto				Inspetor PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES Supervisor PAULO LASKOSKI Planejador de EIME RAFAEL CHLAD	
Centro	Custos	Gerência	Responsável																
685615	MOE3-CRIN - Usinagem da válvula	RICARDO RUI GASOLA																	
Desvios																			
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0012mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,012mm. Conserto																			
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																
LP-058209	19-05-2026	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHHA																
No Controle		72791																	

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CTP
 19/08/2026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4715900595-0002	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Em Utilização		1	
Para Conserto		2	
Interno		Conserto	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE1-UN		JOSE ANDRES LAGUARDIA	
-		MEJIA	
Desvios		Calibrador com a região dos traços sem visibilidade	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEFF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
05-05-2026		72682	
cx6		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-057354			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506424-0008	
Denominação		4716506424LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	Qtd
		Sucitado	11
		Em Utilização	5
		Para Conserto	2
		Em estoque	8
		Em Conserto	1
		Interno	
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos	
P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF			
Desvios			
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.			
Conserto			
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		Luis Felipe Catharin Velludo	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
29-04-2026		72654	
cx5		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-058875			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506419-0026	
Denominação		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		27	
Em Utilização		4	
Para Conserto		3	
Interno		1	
Em construção		1	
Em estoque		1	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento	
Bicos P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Gerência		Desvios	
Calibrador com superfície de vedação danificada		Conserto	
Conserto		Planejador de EIME	
Inspector		Supervisor	
PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	
PESTICT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		Observação	
Bandeja		No Controle	
CX 05		72957	
09-06-2026		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-058714		No RS	
Data Emissão		Data Emissão	
Bandeja		Observação	
CX 05		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
09-06-2026		72957	
LP-058714		No RS	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0023	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø3,500mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		20	
Em Exame		1	
Em Utilização		10	
Para Conserto		9	
Em estoque		2	
Em Conserto		6	
Interno			
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,013mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		19-06-2026	
Nº RS		LP-059068	
Observação		Nº Controle	
74064		CALIBRADOR ACOMPANHHA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
47/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4312400046-0003	
Denominação		JMK3-BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		9	
Transferido		3	
Sucatado		98	
Em Utilização		39	
Para Conserto		3	
Interno		56	
Em estoque		1	
Em Reclamação		1	
Em Conserto		terno	
Centro		Custos	
685541		MOE1-DHK - Usinagem Mole 17	
LEANDRO		MM Série B	
FIOR		Desvios	
Calibrador com oxidação na superfície de medição.		Conserto	
Gerência		Responsável	
Supervisor		Planejador de EIME	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
PEFLC FERNANDA APARECIDA PERES		FELIPE EZAU MALINOSKI	
Bandeja		Observação	
PR2		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Data Emissão		15-07-2026	
Nº RS		LP-059356	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
17/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4312400046-0155	
Denominação		JMK3-BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		9	
Transferido		3	
Sucatado		98	
Em Utilização		39	
Para Exame		1	
Interno		2	
Em Exame		2	
Para Conserto		3	
Em Conserto		53	
Interno		2	
Conserto			
Centro		685554	
Custos		MOE1-UN - Usinagem Mole	
Gerência		Corpo UN2 e LCMV	
Responsável		JOSE ANDRES	
Desvios		LAGUARDIA MEJIA	
Calibrador com oxidação na superfície de medição.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		GABRIEL SCHUBERT ANDRADE SILVA	
No RS		Data Emissão	
LP-059191		13-07-2026	
Bandeja		PR1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHA	
No Controle		74300	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH											
Equipamento		4316400030-0135											
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO											
		<table><tr><td>Disponibilidade</td><td></td></tr><tr><td>Ação</td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Conserto						
		Disponibilidade											
		Ação	Conserto										
		<table><tr><td>Centro</td><td>685434</td><td>MOE2-DU - Acabamento Bicos</td><td>HENRY PETERSON</td></tr><tr><td>Custos</td><td></td><td>P/CRÍ/CRIN/UI</td><td>SCHARF</td></tr><tr><td>Gerência</td><td></td><td></td><td>Responsável</td></tr></table>		Centro	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	HENRY PETERSON	Custos		P/CRÍ/CRIN/UI	SCHARF	Gerência	
Centro	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	HENRY PETERSON										
Custos		P/CRÍ/CRIN/UI	SCHARF										
Gerência			Responsável										
Desvios													
Planeja 0,005mm fora do especificado, valor medido 0,006mm													
Conserto													
Inspetor		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES											
Supervisor		PAULO LASKOSKI											
Planejador de EIME		DIEGO BORBA DE GODOI											
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle									
LP-059120	26-06-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHA	74122									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
12/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0065	
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		128	
Em Exame		1	
Para Conserto		Interno	
Em estoque		24	
Em Conserto		10	
Interno			
Conserto			
Centro	Custos	685622	MOE1-UP - Usinagem mole
Gerência	Responsável	JOSE ANDRES	LAGUARDIA MEJIA
Desvios		or com batidas e danificações na superfície de	
		medição.	
		Conserto	
Inspector	Supervisor	Planejador de EIME	
-	PAULO LASKOSKI	CESAR AUGUSTO TKATCHUK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-059166	07-07-2026	PR1	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		Nº Controle	
		74250	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
17/08/2018

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
12/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716406213-0001	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		1	
Em Utilização		1	
Para Conserto Interno		1	
Em estoque		1	
Conserto			
Centro	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole	HENRY PETERSON
Custos		Gerência	Responsável
Desvios		Calibrador com batimento máximo de 0,01 mm fora do especificado. Valor da medição 0,015 mm. (Ângulo) Calibrador com batimento máximo de 0,01 mm fora do especificado. Valor da medição 0,015 mm. (Ø 3,89) Calibrador com cilíndricidade máxima de 0,003 mm fora do especificado. Valor da medição 0,01 mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		Planejador de EIME	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056830	01-04-2026	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHHA
72399		No Controle	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
19/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4714200648-0041	
Denominação		LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	Qtd
		Sucitado	21
		Em Utilização	9
		Para Conserto	5
		Interno	
		Em estoque	1
		Em Conserto	4
Centro		Custos	685608
Gerência		MOE3-CRIN - Usinagem do	corpo I
Responsável		RICARDO RUI	GASOLA
Desvios			
Conserto		Ø23,009mm ±0,002mm (Gasto23,000mm) está no limite do	
		gasto. Valor da medição Ø23,000mm - posição nº01.	
Conserto			
Inspetor		Supervisor	
STAACT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056961	25-02-2026	CX6	CALIBRADOR ACOMPANHA
			No Controle
			72003

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																	
Equipamento		4716405577-0002																	
Denominação		LX																	
<table><tr><td rowspan="4">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td><td rowspan="4">Conserto</td><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>2</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td>Em estoque</td><td>1</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação	Conserto	Status	Qtd	Em Utilização	2	Para Conserto	1	Em estoque	1	Centro		Custos	685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	HENRY PETERSON	SCHARF
					Disponibilidade	Ação	Conserto	Status	Qtd										
								Em Utilização	2										
								Para Conserto	1										
		Em estoque	1																
Gerência		Responsável																	
Desvios		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição, sem condição de avaliação dos paralelos.				Conserto													

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO	

No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-057536	24-04-2026	CX4	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72603

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/08/26

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
12/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH			
Equipamento		4715301226-0001			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Para Conserto		1			
Interno		1			
Em estoque		1			
Centro		Conserto			
Centro	Custos	685545	MOET-DHK - Usinagem Dura (exceção STH)	EMANUEL VITOR	CECCON
Gerência	Responsável				
Desvios		Calibrador com posição nº02 solta.			
Conserto					
Denominação		LO			
Inspector		FELIO LASKOSKI			
Planejador de EIME		DJULIA DA COSTA AMARAL			
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle	
LP-058856	30-06-2026	PR2	CALIBRADOR ACOMPANHIA	74173	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
12/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716402770-0007	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Sucatado		6	
Em Utilização		4	
Para Conserto		2	
Interno		3	
Em estoque		3	
Conserto		Conserto	
Centro		685401	
Custos		MOE2-DU - Usinagem Mole	
Gerência		HENRY PETERSON	
Responsável		SCHARF	
Desvios		Conserto	
Calibrador com posição nº02 quebrada.		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Data Emissão		20-04-2026	
Observação		CX2	
Nº RS		LP-057370	
Nº Controle		72570	
Planejador de EIME		CALIBRADOR ACOMPANHIA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4715300573-0001	
Denominação		4715300573-0001LO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Old	
Transferido		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		1	
Conserto		Conserto	
Centro	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole	EMANUEL VITOR
Custos		Gerência	Responsável
Desvios		CECCON	
Calibrador com posição nº14 quebrada.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		19-06-2026	
PR2		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No RS		LP-058652	
No Controle		74069	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH		
Equipamento		4714200648-0030		
Denominação		LG Ø23,052 na repos.incluir exp.c/TIN.v.		
Disponibilidade		Ação		
Conserto		Status	Qtd	
		Sucitado	21	
		Em Utilização	9	
		Para Conserto	4	
		Em estoque	1	
		Em Conserto	5	
		Interno		
Centro	Custos	685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA
Gerência	Responsável			
Desvios		Ø23,009 ±0,002mm (gasto 23,00) está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø22,999mm - posição n01		
Conserto				
Inspetor		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA		
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-056967	05-03-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72090

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
171081261

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																																					
Equipamento		4714200630-0075																																					
Denominação		LG Ø2,25																																					
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Disponibilidade</td> <td rowspan="10">Conserto</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ação</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Perdido</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Em Reclamação</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto Interno</td> <td>4</td> </tr> </table>		Disponibilidade		Conserto	Ação		Status	Qtd	Sucitado	21	Em Utilização	12	Para Conserto Interno	6	Em estoque	10	Perdido	10	Em Reclamação	1	Em Conserto Interno	4	<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>685608</td> </tr> <tr> <td>Gerência</td> <td>MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I</td> <td>RICARDO RUI GASOLA</td> </tr> <tr> <td>Responsável</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Desvios</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Ø2,300mm ±0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,298mm - posição n01 Conserto </td> </tr> </table>		Centro	Custos	685608	Gerência	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	Responsável			Desvios			Ø2,300mm ±0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,298mm - posição n01 Conserto		
		Disponibilidade			Conserto																																		
Ação																																							
Status	Qtd																																						
Sucitado	21																																						
Em Utilização	12																																						
Para Conserto Interno	6																																						
Em estoque	10																																						
Perdido	10																																						
Em Reclamação	1																																						
Em Conserto Interno	4																																						
Centro	Custos	685608																																					
Gerência	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA																																					
Responsável																																							
Desvios																																							
Ø2,300mm ±0,001mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø2,298mm - posição n01 Conserto																																							
Inspetor		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES																																					
Supervisor		PAULO LASKOSKI																																					
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA																																					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																				
LP-056977	12-03-2026	cx6	CALIBRADOR ACOMPANHA																																				
			Nº Controle																																				
			72163																																				

Suellen Pereira
 EDV: 92889846
 PS/QMM61-CTP
 17/08/2026

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
17/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4714200627-0016	
Denominação		LG Ø1,50	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		4	
Em Utilização		4	
Para Conserto		2	
Interno		4	
Em estoque		4	
Perdido		5	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Centro		Conserto	
Ação		Conserto	
Centro		Custos	
Gerência		685608	
Responsável		MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	
Gerência		RICARDO RUI	
Responsável		GASOLA	
Desvios		Conserto	
Calibrador com a posição n03 quebrada.		Conserto	
Inspector		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		LEONARDO DE LARA	
Data Emissão		12-03-2026	
Bandeja		cx6	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No RS		LP-056978	

LP-059083

Suelien Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH													
Equipamento		4738361052-0003													
Denominação		JMK6-PINO ETAMIC Ø17,002mm													
Disponibilidade		Ação													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Conserto</td> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>2</td> </tr> </table>		Conserto	Status	Qtd	Para Conserto Interno	1	Em Utilização	2	Conserto						
Conserto	Status		Qtd												
	Para Conserto Interno		1												
	Em Utilização	2													
<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>685484</td> <td rowspan="3">MOE1-IP - Produção</td> <td rowspan="3">Elemento A</td> <td rowspan="3">LEANDRO FIOR</td> </tr> <tr> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Desvios</td> <td></td> </tr> </table>		Centro	Custos	685484	MOE1-IP - Produção	Elemento A	LEANDRO FIOR	Gerência	Responsável		Desvios			Pino faltando modificação nº02 conforme desenho. PM 14312810 Conserto	
Centro	Custos	685484	MOE1-IP - Produção	Elemento A				LEANDRO FIOR							
Gerência	Responsável														
Desvios															
Inspector		Supervisor													
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI													
Planejador de EIME		MATHEUS BRANCO DE FREITAS													
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação												
	20-07-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHHA												
			No Controle												
			74356												

PM: 14320263

LP-059436

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH	
Equipamento		4716406320-0001									
Disponibilidade		Ação		Conserto							
Status		Qtd		Em Utilização		Para Conserto		Interno		Em construção	
3		1		3							
Conserto											
Centro	Custos	Gerência		Responsável		685552		MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desvios		Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.									
Conserto											
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES					
Bandeja		PAULO LASKOSKI		MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		Data Emissão		03-08-2026		CX3	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA		Nº Controle		74471					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2017

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
17/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716509711-0001	
Denominação		LY	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Transferido		1	
Desativado		1	
Em Utilização		5	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em estoque		1	
Conserto		Conserto	
Centro	685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole	EMANUEL VITOR
Custos		Gerência	Responsável
Desvios		CECCON	
Calibrador oxidado, não sendo possível realizar medição.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		FELIPE EZAU MALINOSKI	
Data Emissão		Planejador de EIME	
No RS		Observação	
LP-056091		No Controle	
12-03-2026		72161	
CX3		CALIBRADOR ACOMPANHIA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
12/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																	
Equipamento		4316502945-0005																																	
Denominação		LY2335S																																	
<table><tr><td>Disponibilidade</td><td>Ação</td></tr><tr><td><table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table></td><td>Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação	<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>	Status	Qtd	Sucitado	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Conserto	<table><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685484</td><td>MOET-IP - Produção</td><td>Elemento A</td><td>EMANUEL VITOR CECCON</td></tr><tr><td colspan="4">Desvios</td></tr><tr><td colspan="4">Superfície de medição da posição 1 com marca de gasto e danificação</td></tr><tr><td colspan="4">Conserto</td></tr></table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685484	MOET-IP - Produção	Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON	Desvios				Superfície de medição da posição 1 com marca de gasto e danificação				Conserto			
Disponibilidade	Ação																																		
<table><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Sucitado</td><td>1</td></tr><tr><td>Em Utilização</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>1</td></tr></table>	Status	Qtd	Sucitado	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Conserto																										
Status	Qtd																																		
Sucitado	1																																		
Em Utilização	1																																		
Para Conserto Interno	1																																		
Centro	Custos	Gerência	Responsável																																
685484	MOET-IP - Produção	Elemento A	EMANUEL VITOR CECCON																																
Desvios																																			
Superfície de medição da posição 1 com marca de gasto e danificação																																			
Conserto																																			
inspetor		Supervisor																																	
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI																																	
Planejador de EIME		MATHEUS BRANCO DE FREITAS																																	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																
LP-058416	08-06-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHIA																																
		Nº Controle																																	
		72936																																	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-C1P		BOSCH			
Equipamento		4715900489-0003			
Disponibilidade		Ação			
Centro Custos 685541 Gerência MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B Responsável EMANUEL VITOR CECCON Desvios Calibrador oxidado. Consorto		Consorto			
				Status	
				Qt'd	
				Sucatado	
				Para Exame	
				Interno	
				Em Utilização	
				Para Consorto	
				Interno	
Em Exame					
Interno					
Em construção					
Em Consorto					
Interno					
Inspector		Supervisor			
Planejador de EIME		VINICIUS PENTADO			
No RS		Data Emissão			
Bandeja		CX 07			
Observação		No Controle			
CALIBRADOR ACOMPANHAMENTO		71370			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
12/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4713400052-0004	
Denominação		LB - 1" -16UN - 2A	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		3	
Em Utilização		1	
Em Exame		1	
Em Conserto		1	
Interno			
Interno			
Conserto			
Centro		Custos	
685555		MOE3-Reman - Montagem, Teste	
RICARDO RUI		GASOLA	
Responsável		Gerência	
Desvios		de Função e Acabamento	
Calibrador com danificações entre os filetes.		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		MATEUS HENRIQUE CARDOSO SIQUEIRA	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		CX4	
Bandeja		Observação	
Nº RS		Nº Controle	
LP-057934		72449	
07-04-2026		CALIBRADOR ACOMPANHHA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
17/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4715300858-0001	
Denominação		LO (UTILIZAÇÃO F 00Z H10 032/027)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Transferido		1	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em construção		1	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
MOE1-DHK - Usinagem Mole		EMANUEL VITOR	
17 MM Série B		CECCON	
Desvios		Conserto	
Calibrador com a posição nº 05 quebrada.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		FELIPE EZAU MALINOSKI	
Data Emissão		Bandeja	
Observação		Nº Controle	
01-04-2026		cx4	
LP-056615		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
72409			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
12/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP				BOSCH	
Equipamento		4716511795-0005			
Disponibilidade		Ação		Conserto	
Status		Qtd		Para Conserto Interno	
Em Utilização		2		Conserto	
Centro		Custos		Gerência	
Responsável		Elemento P		CECCON	
Desvios		Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho Ø16,988mm +0,002mm -0,001mm esta fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø16,9825mm		Conserto	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		MATHEUS BRANCO DE FREITAS	
Data Emissão		Bandeja		Observação	
23-06-2026		cx3		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
No RS		LP-058660		No Controle	
				74091	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
42/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4737990008-001580	
Denominação		JMF9-PRISMA MAG 181-246	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Para Reclamação		1	
Sucatado		21	
Em Utilização		23	
Para Conserto		1	
Em estoque		3	
Perdido		Em Conserto	
Em Conserto			
Conserto			
Calibrador com marcas de gasto na superfície de medição.		Conserto	
Centro Custos		685482	
Gerência		MOE1-IP - CTP/MFO11	
Responsável		EMANUEL VITOR CECCON	
Desvios			
Conserto			
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		DJULIA DA COSTA AMARAL	
Bandeja		PR2	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-058678	
Data Emissão		26-06-2026	
Nº Controle		74123	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
J2108126

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716506417-0020	
Denominação		LY(EXAME DE FLUXO HIDRAULICO)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		11	
Em Utilização		2	
Para Conserto		1	
Interno		1	
Em construção		1	
Em estoque		1	
Em Conserto		2	
Interno		2	
Centro		Custos	
685433		MOE2-DU - Montagem	
Bicos		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Gerência	
Calibrador com superfície de vedação danificada, sem condições de avaliação da planeza.		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE JAQUINTO NETO	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		01-06-2026	
cx8		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-058390		72884	
Nº RS		Nº Controle	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
4710812618

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716405896-0005	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	
		Qtd	
		Sucatado	
		1	
		Para	
		Conserto	
Interno			
Em Utilização			
1			
Em estoque			
2			
Centro	Custos	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole
Gerência	Responsável	HÉNNRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Quebra de canto de -0,02mm (gasto -0,05mm) fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,007mm - posição nº1.			
Conserto			
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		MATHEUS DE SOUZA VICENTE	
No RS		Data Emissão	
Bandeja		Observação	
No Controle		71988	
LP-056044		24-02-2026	
cx2		CALIBRADOR ACOMPANHIA	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
14/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404682-0002	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		4	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Interno		3	
Em estoque		3	
Conserto		Conserto	
Centro	685435	MOE2-DU - Usinagem dura	HENRY PETERSON
Custos	685435	Corpo CRI/CRIN	SCHARF
Gerência			Responsável
Desvios		Conserto	
Diâmetro 2,30 +0,05 está fora do especificado em desenho.		Valor da medição Ø3,361mm	
Conserto		Conserto	
Inspector		PAULO LASKOSKI	
Supervisor		Planejador de EIME	
Bandeja		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		04-05-2026	
No RS		LP-057717	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No Controle		72676	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH			
Equipamento		4715301121-0004			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		3			
Em Utilização		1			
Para Conserto		1			
Em estoque		1			
Conserto					
Centro	Custos	685701	MOE1-UN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA	Responsável
Gerência					
Desvios					
Distância 16,27mm -0,01mm está fora do especificado. Valor da medição 16,279mm.					
Conserto					
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME	
ST4ACT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ERICK DE OLIVEIRA	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle	
LP-050741	07-07-2025	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA	69155	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/96

Plano 213 km

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507918-0048	
Denominação		LY conexão hidráulica	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		40	
Em Exame		1	
Para Conserto		6	
Interno		7	
Em Utilização		2	
Em construção		1	
Em estoque		2	
Em Conserto		Interno	
Conserto		Ação	
Centro	Custos	685434	MOE2-DU - Acabamento
Gerência	Responsável	HENRY PETERSON SCHARF	
Desvios		Planeza 0,002mm (gasto 0,0025mm) fora do especificado, valor medido 0,0030mm	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEFFCT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Luis Felipe Catharin Velludo		Planejador de EIME	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-058873	16-06-2026	cx5	CALIBRADOR ACOMPANHHA
74017			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH													
Equipamento		4716406346-0005													
Disponibilidade		Ação													
Conserto <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Qtd</td> </tr> <tr> <td>Desativado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto Interno</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>2</td> </tr> </table>		Status	Qtd	Desativado	1	Sucitado	1	Em Utilização	1	Para Conserto Interno	1	Em estoque	2	Conserto Batimento 0,010mm/A (posição2) fora do especificado, valor medido 0,012mm (diam.11mm com forma irregular) Batimento para face (posição1) com 0,007mm Conserto	
		Status	Qtd												
		Desativado	1												
		Sucitado	1												
		Em Utilização	1												
		Para Conserto Interno	1												
		Em estoque	2												
Centro Custos	685482	MOE1-IP - CTP/MFO11	EMANUEL VITOR CECCON												
Gerência	Responsável														
Desvios															
LX															
Denominação															
Inspeção															
Supervisor		PAULO LASKOSKI													
Planejador de EIME		DJULIA DA COSTA AMARAL													
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação												
LP-057361	29-04-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHHA												
		72665													

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-C1P		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0075	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		6	
Para Conserto Interno		10	
Em construção		7	
Perdido		3	
Em estoque		5	
Em Reclamação		1	
Em Conserto Interno		3	
Conserto			
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0006mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0008mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,012mm. Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		Bandeja	
06-05-2026		cx1	
No RS		Observação	
LP-057761		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
		No Controle	
		72703	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-C1P
11/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH	
Equipamento		4715900589-0001									
Disponibilidade		Ação									
Status		Qtd									
Sucatado		1									
Em Utilização		1									
Para Conserto		1									
Em Conserto		1									
Interno		1									
Interno		1									
Conserto		1									
Ação		Conserto									
Centro		685701									
Custos		MOE1-UN									
Gerência		JOSE ANDRES LAGUARDIA									
Responsável		MEJIA									
Desvios		Calibrador com a posição nº 02 quebrada.									
Conserto		Conserto									
Inspector		Supervisor									
Inspector		Planejador de EIME									
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI									
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		CESAR AUGUSTO TKATCHUK									
Nº RS		Data Emissão		Bandeja		Observação		Nº Controle			
LP-052246		18-08-2025		CX4		CALIBRADOR ACOMPANHHA		69475			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2025

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
14/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738361001-0003	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO 4,14 TEF	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Para Conserto		2	
Interno			
Em Utilização		2	
Em estoque		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685433	MOE2-DU - Montagem
Gerência			Bicos
Responsável			HENRY PETERSON
			SCHARF
Desvios			
Perfil ruim e valores de diâmetro alto.		Conserto	
Inspetor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-058080	19-05-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA
		No Controle	
		72800	

4,152 + 0,003

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
11/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH	
Equipamento		4738361001-0001	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO 4,14 TEF	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Para		1	
Conserto		1	
Interno		2	
Em		Utilização	
Em		estoque	
Em		Conserto	
Interno		1	
Centro		685412	
Custos		MOE2-DU - Usinagem	
Gerência		Dura Agulhas	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de	
balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento		maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,015mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		19-05-2026	
Bandeja		cxl	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHA	
No RS		LP-058064	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
14/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360433-0129	
Denominação		JMK6-OGIVA METAL DURO Ø4,00 DIGITAL	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		92	
Em Utilização		8	
Em Exame		1	
Para		Concerto	
Interno		7	
Em construção		3	
Em estoque		6	
Em Reclamação		3	
Em Concerto		3	
Interno			
Centro		685412	
Custos		MOE2-DU - Usinagem	
Gerência		Dura Agulhas	
Responsável		HENRY PETERSON	
SCHARF			
Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0009mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0.005mm, Valor encontrado: 0,009mm. Concerto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE JAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja	
Observação		No Controle	
03-06-2026		cx1	
LP-058576		CALIBRADOR ACOMPANHAR	
72920			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
10/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716500354-0006	
Denominação		LY9P3612,05/ OGIVA DE MEDIÇÃO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		10	
Para Conserto		2	
Interno			
Em Exame		1	
Em estoque		4	
Em Conserto		2	
Interno			
Centro		Custos	
Gerência		Responsável	
Elemento P		MOE1-IP - Produção	
CECCON		EMANUEL VITOR	
Desvios		RAIO 0,5 ± 0,1 está com topo plano - posição n°06 (2x)	
Conserto		Conserto	
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		MATEUS BRANCO DE FREITAS	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		No Controle	
17-04-2026		72562	
cx2		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
LP-057128			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2018

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP				BOSCH	
Equipamento		4716509878			
Disponibilidade		Ação		Status Qtd	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		Bandeja		Observação	
18-05-2026		CX1			
No RS		LP-057864		No Controle	
				72772	
		Centro Custos		Gerência	
		685433		MOE2-DU - Montagem Bicos	
		HENRY PETERSON		SCHARF	
		Desvios		Descaracterizar e confeccionar 05 unidades conforme desenho - séries 0001 ao 0005 (pçs acompanhham). PM 14281096	
		Construção			
Denominação					

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360355-0021	
Denominação		JMK6-PINO PNEUM LOGIC Ø3.803mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		23	
Em Utilização		4	
Para Conserto Interno		1	
Para Sucatar		1	
Conserto		Conserto	
Centro	Custos	685605	MOE3-CRIN - Linha do grupo magnético
Gerência	Responsável	RICARDO RUI GASOLA	
Desvios		EIME Com desgaste excessivo na ponta, falta camada de TIN.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
ST4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		WALLACE EDUARDO DOS SANTOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-056959	24-02-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHIA
		71989	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
11/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4741430013-0009	
Denominação		YMK3- EXCL ARRUELAS CRI	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		15	
Em Utilização		3	
Para Conserto		1	
Em estoque		7	
Conserto		Conserto	
Centro	685616	MOE3-CRIN - Isinagem do grupo utilizado	RICARDO RUI GASOLA
Custos		Gerência	Responsável
Desvios		Conserto	
Planeza 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,003mm		Conserto	
Inspector		Supervisor	
PERFOT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LAJKOSKI	
Bandeja		RAFAEL CHLAD	
Data Emissão		16-06-2026	
PR2		CALIBRADOR ACOMPANHA	
No RS		LP-058797	
Observação		No Controle	
74020			

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/2017

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4737990008-562480	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	3
Desativado		21	3
Sucatado		24	21
Para Conserto		3	24
Em estoque		2	3
Perdido		1	2
Em Conserto Interno		1	1
Centro		Conserto	
Centro	685312	PS/END-LA - Product Development UP	RODRIGO BRANDALISE
Gerência	Responsável		
Desvios		Calibrador com oxidação na superfície de medição.	
Conserto			
Inspector		Supervisor	Planejador de EIME
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA		PAULO LASKOSKI	CRISTOFER ZAKERZEVSKI
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
LP-054172	08-12-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHHA
		No Controle	71399

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CTP
11/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4316400030-0109	
Denominação		LX-24 BASE MEDICAO	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qt	
Desativado		11	
Transferido		1	
Sucatado		52	
Em Utilização		128	
Em Exame		1	
P a Conserto		Qt. no	
Em estoque		24	
Em Conserto		9	
Conserto		Conserto	
Centro		Custos	
685552		MOET-UP - Usinagem de	
Componentes (Miscelanea)		LAQUARDIA MEJIA	
Jose Andres		Responsável	
Desvios		Planeja máxima de 0,005mm está fora do limite especificado.	
Valor da medição 0,010mm.		Conserto	
Inspector		Supervisor	
MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA		Planejador de EIME	
No RS		Data Emissão	
LP-059164		07-07-2026	
Bandeja		PRI	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No Controle		74245	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
02/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																									
Equipamento		4716511734-0002																									
Denominação		LY - ângulo da sede																									
<table><tr><td rowspan="4">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td></tr><tr><td>Para Conserto Interno</td><td>Em construção</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">Centro</td><td rowspan="4">685411</td><td rowspan="4">MOE2-DU - Usinagem Dura</td><td rowspan="4">HENRY PETERSON</td><td rowspan="4">SCHARF</td><td colspan="2">Desvios</td></tr><tr><td colspan="2">Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 Calibrador com batimento de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,007mm - posição nº02 - PM</td></tr><tr><td colspan="2">14318535</td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td></tr></table>		Disponibilidade	Ação		Conserto		Para Conserto Interno	Em construção	1	1	Centro	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON	SCHARF	Desvios		Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 Calibrador com batimento de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,007mm - posição nº02 - PM		14318535		Conserto		Gerência		Responsável	
			Disponibilidade	Ação																							
				Conserto																							
				Para Conserto Interno	Em construção																						
		1		1																							
Centro	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON	SCHARF	Desvios																						
					Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 Calibrador com batimento de 0,005mm fora do especificado. Valor da medição 0,007mm - posição nº02 - PM																						
					14318535																						
					Conserto																						
Custos		Gerência		Responsável																							
Custos		685411		MOE2-DU - Usinagem Dura		HENRY PETERSON		SCHARF																			
Inspetor		PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PASQUALE IAQUINTO NETO																			
Bandeja		Observação		Nº Controle		Data Emissão		Nº RS																			
cx3		CALIBRADOR ACOMPANHHA		74439		30-07-2026																					

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
32/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																				
Equipamento		4716406272-0001																																				
Denominação		LX																																				
<table><tr><td>Centro</td><td>Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>685411</td><td>MOE2-DU - Usinagem Dura</td><td>HENRY PETERSON</td><td>SCHARF</td></tr><tr><td colspan="4">Desvios</td></tr><tr><td colspan="4">Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 PM 14318549</td></tr><tr><td colspan="4">Conserto</td></tr></table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON	SCHARF	Desvios				Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 PM 14318549				Conserto				<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td rowspan="4">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>1</td></tr><tr><td>Interno</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Em estoque</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Conserto</td><td></td></tr></table>		Disponibilidade		Ação	Status	Qtd	Para Conserto	1	Interno	1	Em estoque		1	Conserto		
		Centro	Custos	Gerência	Responsável																																	
		685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON	SCHARF																																	
		Desvios																																				
		Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 PM 14318549																																				
Conserto																																						
Disponibilidade		Ação																																				
Status	Qtd																																					
Para Conserto	1																																					
Interno	1																																					
Em estoque		1																																				
Conserto																																						
Inspector		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES																																				
Supervisor		PAULO LASKOSKI																																				
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO																																				
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle																																		
	30-07-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHHA	74441																																		

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
02/08/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH																
Equipamento		4716406271-0001																
Denominação		LX																
<table><tr><td rowspan="4">Centro Custos</td><td>Gerência</td><td>Responsável</td></tr><tr><td>MOE2-DU - Usinagem Dura</td><td>HENRY PETERSON</td></tr><tr><td>Corpo P/UI/UN</td><td>SCHARF</td></tr><tr><td colspan="2">Desvios</td></tr><tr><td colspan="3">Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 - PM 14318542</td></tr><tr><td colspan="3">Conserto</td></tr></table>		Centro Custos	Gerência	Responsável	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON	Corpo P/UI/UN	SCHARF	Desvios		Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 - PM 14318542			Conserto			Disponibilidade	
			Centro Custos	Gerência	Responsável													
				MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON													
				Corpo P/UI/UN	SCHARF													
		Desvios																
Calibrador faltando a modificação nº02 conforme desenho - posição nº01 - PM 14318542																		
Conserto																		
Conserto		Ação																
		Status	Qtd															
		Para Conserto	1															
		Interno	2															
Em estoque		Conserto																
Inspetor		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES																
Supervisor		PAULO LASKOSKI																
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO																
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle														
	30-07-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHIA	74440														

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH													
Equipamento		4716406502-0001													
Denominação		LX- Batimento chanfro aux Bico LE													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Desativado</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>2</td><td>Interno</td><td></td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Desativado	1	Para Conserto	2	Interno		Conserto	
		Disponibilidade		Ação											
		Status	Qtd	Desativado	1										
		Para Conserto	2	Interno											
		Centro	Custos	Gerência	Responsável										
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON	SCHARF												
Desvios		Calibrador com Batimento 0,01mm/A fora do especificado. Valor da medição 0,025mm. Conserto													
Inspector		Supervisor	Planejador de EIME												
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO												
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle											
	13-08-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHIA	74579											

14326153

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
02/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH													
Equipamento		4716406502-0002													
Denominação		LX- Batimento chanfro aux Bico LE													
<table><tr><td colspan="2">Disponibilidade</td><td colspan="2">Ação</td></tr><tr><td>Status</td><td>Qtd</td><td>Desativado</td><td>1</td></tr><tr><td>Para Conserto</td><td>2</td><td>Interno</td><td></td></tr></table>		Disponibilidade		Ação		Status	Qtd	Desativado	1	Para Conserto	2	Interno		Conserto	
		Disponibilidade		Ação											
		Status	Qtd	Desativado	1										
		Para Conserto	2	Interno											
		Centro	685411	MOE2-DU - Usinagem Dura	HENRY PETERSON										
Custos		Gerência	Responsável												
Desvios		SCHARF													
Conserto		Valor da medição Ø 6,900mm Ø 6,88mm -0,005mm está fora do especificado em desenho.													
Inspector		Supervisor													
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI													
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO													
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação												
	11-08-2026	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHHA												
			Nº Controle												
			74519												

14324499

PM-14326893

22/08/26
92736302
PS/QMM61-CTP
Andressa Neumann

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716511896-0002	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Para Conserto Interno		1	
Em Utilização		1	
Conserto		Conserto	
Centro Custos	685482	Gerência	MOE1-IP - CTP/MFO11
Responsável	LEANDRO FIOR	Desvios	
Falta modificação 1 PM: 14326893		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		DÚJLIA DA COSTA AMARAL	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	14-08-2026	CX2	CALIBRADOR ACOMPANHHA
			No Controle
			74585

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH		
Equipamento		4716505616-0002		
Denominação		LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA		
Disponibilidade		Ação		
Status		Qtd		
Sucatado		4		
Em Utilização		1		
Em Exame Interno		1		
Para Conserto Interno		1		
Em estoque		3		
Conserto		Conserto		
Centro		685421		
Custos		MOE2-DU - Agies/HE		
Gerência		P/UI		
Responsável		HENRY PETERSON		
Desvios		SCHARF		
Planeza 0,002mm (Gasto 0,003mm) com batida/danificação		Conserto		
Planejador de EIME		Supervisor		
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		
GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO				
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle
LP-058881	18-06-2026	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHIA	74039

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716404208-0008	
Disponibilidade		Ação	
Status	Qtđ	Desativado	3
Sucitado	4	Em	Utilização
Para	Conserto	Interno	Conserto
Em estoque	2	Perdido	1
Conserto			
Centro Custos	685401	MOE2-DU - Usinagem Mole	ALEX TURKOT
Gerência			
Responsável			
Desvios			
Angulo 58°-10' está fora do especificado em desenho. Valor da medição 58,72° - posição nº 02 Raio 0,25mm -0,05mm (Gasto 0,35mm) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,35mm - posição nº3+5 Diâmetro 2,00mm ±0,020mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 1,950mm - posição nº02 Conserto			
Inspecor		Supervisor	
STACCT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		Bandeja	
09-07-2025		cx2	
No RS		Observação	
LP-050752		CALIBRADOR ACOMPANHA	
		69194	

Andressa Neumann
922736302
PS/QMM61-CIP
22/06/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH																																				
Equipamento		4716506184-0005																																				
Denominação		LY UP																																				
Disponibilidade		Ação																																				
<table border="1"> <tr> <th>Status</th> <th>Ord</th> </tr> <tr> <td>Sucitado</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Em Utilização</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Para Conserto</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em estoque</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Em Conserto</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Interno</td> <td></td> </tr> </table>		Status	Ord	Sucitado	2	Em Utilização	1	Para Conserto	1	Em estoque	1	Em Conserto	2	Interno		Conserto																						
Status	Ord																																					
Sucitado	2																																					
Em Utilização	1																																					
Para Conserto	1																																					
Em estoque	1																																					
Em Conserto	2																																					
Interno																																						
<table border="1"> <tr> <td>Centro</td> <td>Custos</td> <td>Gerência</td> <td>Responsável</td> </tr> <tr> <td>685551</td> <td>MOE1-UP -</td> <td>Usinagem Mole</td> <td>JOSE ANDRES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Desvios</td> <td colspan="2">LAGUARDIA MEJIA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Calibrador com oxidação na superfície de medição.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Conserto</td> </tr> </table>		Centro	Custos	Gerência	Responsável	685551	MOE1-UP -	Usinagem Mole	JOSE ANDRES	Desvios		LAGUARDIA MEJIA		Calibrador com oxidação na superfície de medição.				Conserto				<table border="1"> <tr> <td>Inspetor</td> <td>Supervisor</td> <td>Planejador de EIME</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PEREIRA</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PAULO LASKOSKI</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ERICK MARTINS DE OLIVEIRA</td> </tr> </table>		Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME	PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS			PEREIRA			PAULO LASKOSKI			ERICK MARTINS DE OLIVEIRA		
Centro	Custos	Gerência	Responsável																																			
685551	MOE1-UP -	Usinagem Mole	JOSE ANDRES																																			
Desvios		LAGUARDIA MEJIA																																				
Calibrador com oxidação na superfície de medição.																																						
Conserto																																						
Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME																																				
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS																																						
PEREIRA																																						
PAULO LASKOSKI																																						
ERICK MARTINS DE OLIVEIRA																																						
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação																																			
LP-055498	14-02-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHHA																																			
		Nº Controle	71946																																			

Andressa Neumann
 92736302
 PS/QMM61-CIP
 22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4738361056-0003	
Denominação		JMK6-PINO ETAMIC DIA.16,940mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Para Reclamação		1	
Em Utilização		2	
Em construção		2	
Conserto		Conserto	
Centro Custos	685485	MOE1-IP - Produção	Elemento P
Gerência	Responsável		LEANDRO FIOR
Desvios		Dímetro 16,93mm -0,003mm está fora do limite especificado. Valor da medição 19,939mm.PM 14312775	
Conserto		Conserto	
Inspetor		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
MATHÉUS BRANCO DE FREITAS		Planejador de EIME	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	20-07-2026	cx1	CALIBRADOR ACOMPANHA
			Nº Controle
			74355

Andressa Novato
922736302
PS/QMM61-CIP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH		
Equipamento		4716506422-0042		
Denominação		LY		
		Disponibilidade		
		Ação		
		Conserto	Status	Qtd
			Sucitado	5
			Em Utilização	6
			Em Exame	1
			Para Conserto	2
			Em Conserto	2
		Centro	Custos	Gerência
685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos	P/CR/CRIN/UI	HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF		
Planeza 0,002mm com batida/ danificação		Conserto		
Inspetor		Supervisor		
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		
Planejador de EIME		DIEGO BORBA DE GODOI		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-059111	19-06-2026	CX5	CALIBRADOR ACOMPANHA	74075

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
22/08/26

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716506422-0039	
Denominação		LY	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		5	
Em Utilização		4	
Para Conserto		6	
Em Conserto		1	
Interno		Conserto	
Centro		Custos	
685434		MOE2-DU - Acabamento Bicos	
P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Gerência	
Planeza 0,001mm (gasto 0,002mm) no limite do especificado, valor medido 0,002mm		Conserto	
Conserto		Supervisor	
PAULO LASKOSKI		Planejador de EIME	
DIEGO BORBA DE GODOI		Observação	
No Controle		Bandeja	
Data Emissão		29-06-2026	
cx8		CALIBRADOR ACOMPANHIA	
74165		LP-059382	

Andressa Newton
92736302
PS/QMM61-CTP
22/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716506412-0161	
Denominação		LY	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		94	
Em Utilização		8	
Para Conserto		7	
Interno		1	
Em construção		1	
Em estoque		1	
Em Reclamação		1	
Em Conserto		1	
Interno		1	
Centro		Custos	
685421		MOE2-DU - Agies/HE	
P/UI		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Gerência	
Calibrador com batidas e danificações na superfície de medição da planeza.		Conserto	
Planejador de EIME		Supervisor	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
George Alexandre de Carvalho		Observação	
Nº RS		Data Emissão	
13-07-2026		cx5	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		74291	
LP-059481		Nº Controle	

PM: 14329531

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP				BOSCH	
Equipamento		4716511734-0002			
Denominação		LY - ângulo da sede			
Disponibilidade		Ação			
Status		Qtd			
Sucatado		1			
Para		Conserto			
Interno		1			
Em		construção			
1		Conserto			
Centro	Custos	Gerência		Responsável	
685914	MOE3-Reman - Start-up	Costs - LE CRIN Body		CECCON	
Desvios					
Calibrador com Batimento 0,005mm /A (Ø5mm) fora do especificado. Valor da medição 0,008mm. Ângulo 59,25° ±0,1° está fora do especificado em desenho. Valor da medição 59,03° - posição nº02					
Conserto					
Inspeção					
Supervisor		Planejador de EIME			
PAULO LASKOSKI		PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			
Observação		Bandeja			
No Controle		Data Emissão			
74613		19-08-2026			
CALIBRADOR ACOMPANHIA		CX02			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716404273-0003	
Denominação		EX (UTILIZAÇÃO :CORPO SPS - ZPD	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		3	
Em Utilização		1	
Para Conserto		1	
Em Conserto		1	
Interno			
Interno			
Centro			
Custos		685551	
Gerência		MOET-UP - Usinagem Mole	
Responsável		JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA	
Desvios			
Falta modificação 3		Conserto	
Inspeção		Supervisor	
Planejador de EIME		ERICK MARTINS DE OLIVEIRA	
Data Emissão		10-01-2025	
Bandeja		Observação	
No RS		67780	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
22/08/2025

Andressa Nogueira
92736302
PS/QMM61-CIP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4738360388-0031	
Denominação		JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		20	
Em Exame		6	
Em Utilização		9	
Para Conserto		7	
Em estoque		3	
Em Conserto		3	
Interno		3	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
Desvios		SCHARF	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho.		Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0011mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,018mm.	
Conserto		Conserto	
Inspetor		PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Data Emissão		24-06-2026	
Bandeja		cx1	
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
Nº RS		LP-059117	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
28/08/20

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0089	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010UM	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		7	
Para Conserto Interno		4	
Em construção		1	
Perdido		3	
Em estoque		3	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		15	
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento máximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,014mm. Conserto		Desvios	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON	
SCHARF			
Inspector		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		Bandeja	
24-06-2026		cx1	
No RS		Observação	
LP-059115		74106	
CALIBRADOR ACOMPANHHA		Nº Controle	

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4738360434-0081	
Denominação		JMK6-OGIVA 3,5010uM	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		61	
Em Utilização		7	
Para Conserto Interno		4	
Em construção		1	
Perdido		3	
Em estoque		3	
Em Reclamação		2	
Em Conserto Interno		15	
Centro		Custos	
685412		MOE2-DU - Usinagem	
Dura Agulhas		HENRY PETERSON	
SCHARF		Responsável	
Desvios		Calibrador com as medições fora da especificada em desenho. Repetibilidade 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0007mm. Teste de balanço 0,0002mm, Valor encontrado: 0,0010mm. Deslocamento maximo do ponto zero 0,005mm, Valor encontrado: 0,014mm. Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	
Data Emissão		Bandeja	
23-06-2026		cx1	
LP-059114		CALIBRADOR ACOMPANHHA	
No RS		Observação	
74089		No Controle	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP										BOSCH	
Equipamento		4716600040									
Disponibilidade		Ação		Construção							
Status		Qtd		Sucatado		Em Utilização		Em construção			
5		1		3							
Centro		Custos		Gerência		Responsável		Desvios			
685433		MOE2-DU - Montagem		Bicos		HENRY PETERSON		SCHARF			
Construção		Confeccionar 05 unidades conforme desenho - séries 0005/0006/0007/0008/0009 pcs acompanharam.									
Construção		Construção									
Inspector		Supervisor		Planejador de EIME		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES					
Bandeja		Observação		No Controle		Data Emissão					
20-04-2026		cx1				No RS					
LP-057375				72575							

Andressa Nicotoni
922736302
PS/QMM61-CTP
22/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP		BOSCH	
Equipamento		4716507925-0002	
Denominação		LY_5381W002-001 Ø3,492mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		8	
Em Utilização		4	
Em estoque		3	
Perdido		1	
Bloqueado		5	
Conserto		Conserto	
Centro Custos	685433	MOE2-DU - Montagem	Bicos
Gerência	HENRY PETERSON	SCHARF	Responsável
Desvios			
(Falta modificação 02 e 03) Comprimento 37,75 ±0,2mm com valor medido de 42,76mm Distância da espiga de 4,25mm com valor medido de 8,72mm Diâmetro de 2,2 - 0,2mm com valor medido de 3,01mm Calibrador com Cilindricidade 0,00025 Gasto 0,0004 fora do especificado. Valor da medição 0,0004mm. PM 14325348			
Conserto			
Inspetor		PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES	
Supervisor		PAULO LASKOSKI	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	12-08-2026	cx2	CALIBRADOR ACOMPANHHA
			Nº Controle
			74543

Andressa Neumann
922736302
PS/QMM61-CIP
32/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507912-0021	
Denominação		LY_5381W003-002 Ø4,007mm	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Desativado		1	
Sucatado		9	
Em Exame		1	
Para		Conserto	
Interno		1	
Em		Utilização	
Em estoque		2	
Bloqueado		5	
Conserto			
Centro	Custos	Gerência	Responsável
685412	MOE2-DU - Usinagem	Dura Agulhas	HENRY PETERSON
Desvios		SCHARF	
(Falta modificação 04 e 05) Comprimento 37,75 ±0,2mm com valor medido de 42,86mm Distância da espiga de 4,25mm com valor medido de 8,84mm Diâmetro de 2,2 - 0,2mm com valor medido de 3,50mm PM 14324716			
Conserto			
Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME
PEFFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI	PASQUALE IAQUINTO NETO
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
	11-08-2026	CX2	
		CALIBRADOR ACOMPANHHA	Nº Controle
			74538

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
02/08/26

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
02/08/2026

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716507911-0012	
Denominação		LY (Uso exclusivo Pako Inv. 11242)	
Disponibilidade		Ação	
Status		Qtd	
Sucatado		8	
Para		Conserto	
Conserto		11	
Em		Utilização	
Para		1	
Sucatar		1	
Centro Custos		685433	
Gerência		MOE2-DU - Montagem	
Responsável		HENRY PETERSON SCHARF	
Desvios		Calibrador passou por modificação de desenho Distância 37,75mm ±0,2mm esta fora do especificado em desenho. Valor da medição 42,900mm Distância 4,25mm ±0,1mm esta fora do especificado em desenho. Valor da medição 9,422mm (PM 14321129) Conserto	
Inspetor		Supervisor	
Planejador de EIME		PASQUALE IAQUINTO NETO	
Bandeja		Observação	
Data Emissão		04-08-2026	
No RS		cx2	
CALIBRADOR ACOMPANHIA		74477	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH									
Equipamento										4716507926-0014									
Denominação										LY (Uso exclusivo Pako Inv. 11242)									
Disponibilidade		Ação		Conserto		(Falta modificação 02 e 03) Comprimento 37,75 ±0,2mm com valor medido de 42,84mm Distância da espiga de 4,25mm com valor medido de 8,92mm Diâmetro de 2,2 - 0,2mm com valor medido de 3,00mm PM 14325469 Conserto													
Status	Qtd	Sucitado	12									Em	Utilização	3	Em	estoque	3	Bloqueado	4
Centro Custos	685433	MOE2-DU - Montagem Bicos		HENRY PETERSON		SCHARF		Responsável											
Gerência		Desvios																	
Conserto																			
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES													
Bandeja		Observação		No Controle		PAULO LASKOSKI													
Data Emissão		12-08-2026		cx2		CALIBRADOR ACOMPANHA		74556											
No RS																			

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CIP
92/08/26

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
02/08/26

Solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento	4716406		
Disponibilidade	Ação		
Status	Desativado	1	01
	Em Utilização	1	
	Para Conserto	1	
	Interno	1	
	Em estoque	2	
Conserto	Ação		
	Centro	Custos	Gerência
	685482	MOE1-IP -	CECCON
	CTP/MFO11	EMANUEL VITOR	
	Desvios		
Falta modificação 4			
Conserto			
Inspeção	Supervisor	Planejador de EIME	
PESTCT - SUELLEN KAROLINY DOS SANTOS PEREIRA			
PAULO LASKOSKI			
DULIA DA COSTA AMARAL			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação
72928	08-06-2026	PR	CALIBRADOR ACOMPANHIA

Andressa Neumann
92736302
PS/QMM61-CTP
32/08/26

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CTP		BOSCH	
Equipamento		4716404679-0008	
Denominação		LX	
Disponibilidade		Ação	
Conserto		Status	
		Qtđ	
		Desativado	
		3	
		Sucatado	
		6	
		Em Utilização	
2			
Para Conserto			
Interno			
1			
Em estoque			
1			
Centro Custos			
685113			
Gerência			
MOET-UP - Usinagem			
corpo UCV			
LAQUARDIA MEJIA			
Responsável			
JOSE ANDRES			
Desvios			
Posição nº 03 oxidada			
Conserto			
Planejador de EIME			
Supervisor			
PAULO LASKOSKI			
ERICK MARTINS DE OLIVEIRA			
Data Emissão			
17-04-2026			
Bandeja			
CX2			
Observação			
CALIBRADOR ACOMPANHA			
Nº Controle			
72559			
LP-057133			

~~Repositivo~~

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-Ctp		BOSCH			
Equipamento		4716506412-0139			
Denominação		LY			
Disponibilidade		Ação		Conserto	
				Conserto	
Centro		Custos		685421	
Gerência		MOE2-DU - Agies/HE		P/UI	
Responsável		HENRY PETERSON		SCHARF	
Desvios		Distância 4,3mm -0,1mm (gasto 3,5mm) está fora do limite especificado. Valor encontrado: 3,48mm.		Conserto	
Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
PEFICT - FERNANDA APARECIDA PERES		PAULO LASKOSKI		GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
No RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	No Controle	
LP-058832	22-05-2026	Cx8	CALIBRADOR ACOMPANHHA	72827	

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-Ctp
24/08/2026

Reposição

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CIP										BOSCH	
Equipamento		4716509013-0002									
Disponibilidade		Ação									
Status		Qtd									
Sucatado		3									
Em Exame		1									
Para		Conserto									
Interno		1									
Em Utilização		2									
Em construção		1									
Conserto		Conserto									
Centro		Custos									
Gerência		Responsável									
Materiais		MOE2-DU - Acabamento Bicos									
P/CRI/CRIN/UI		HENRY PETERSON									
SCHARF		Desvios									
Planeza 0,001mm (Gasto 0,002mm) fora dom especificado, valor		medido 0,0025mm Distância 4,3mm -0,1mm (Gasto 3,5mm) fora									
do especificado, valor medido 3,470mm		Conserto									
Inspeção		Supervisor									
Planejador de EIME		LUIS FELIPE CATHARIN VELLUDO									
Bandeja		Observação									
Data Emissão		18-06-2026									
No RS		LP-058880									
Inspeção		PEF1CT - FERNANDA APARECIDA PERES									
Bandeja		PAULO LASKOSKI									
Observação		CALIBRADOR ACOMPANHIA									
No Controle		74038									

Suellen Pereira
EDV: 92889846
PS/QMM61-CIP
24/08/26