

Prazo: 29.05.2026 Cod. ABC:

CES978

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210711

11.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210711 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000006874 HIDROEROSÃO GLUTH - HE
 Local Instal.: 6854M110-421 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.06.2026 13:20:28
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR PEÇAS BOMBA LEWA	Pedido: ARAUJO
Quantidade: 15	
Status: PRECÁRIA	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETRABALHAR PEÇAS BOMBA LEWA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: 19.06.26

NOME: *[Assinatura]*

VISTO: *[Assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 11.06.2026 13:21:28 BRAZIL (NEW1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

9268050

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4711302014-001

37618010
a

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

Ordem: 685601452344 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-003

Cabeçote de gravação PDOE - 003

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 08.04.2026 14:08:53

Atividade: TPM TPM

Prazo: 08.04.2026 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

Sintoma da Perna:
PR01 - 08/04/2026 - França
desgaste
Cabeçote de gravação PDOE - 003
4729110135-003

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	desgaste	FF0608	0,0	HRS	____/____/____

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bente
CtP/TEF22
EDV: 9277772

10/6/26 Res 1 + Res 2?

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210652

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210652 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.06.2026 08:47:05
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

RETPRES - 10/06/2026 - IOS3CT
RETIFICAR CABEÇOTE ZEMA Pedido: Anderson
Quantidade: 01
Status: PARADA

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETIFICAR CABEÇOTE ZEMA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 10.06.2026 08:47:44 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Pe Guilherme P/
 Anderson
 Marcelo Simões
 CIP/TEF22
 EDV: 92886653
 12/06/2026

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210636

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210636 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000002657 RETIFICA GHIRINGHELLI 250 CNC4A
 Local Instal.: 6854M410-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRIN
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.06.2026 16:53:43
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

FABRICAR PONTA DE COPIADOR CONF. DESENHO
QUANTIDADE: 01
SOLICITANTE: LEON
STATUS: URGENTE - MAQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR PONTA DE COPIADOR	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Finalizar Internamente
(Soldador Externo)

RECEBIDO

EDV: 22803550 DATA: 11 / 06 / 26

NOME: Leon

VISTO:

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real: ___/___/___:___:___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 09.06.2026 16:54:34 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210617

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210617 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000024632 INDEX MULTIFUSO MS22C
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.06.2026 12:19:52
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

Retrabalhar Flange
Resp.: Cleverson (scl9ct)
qtd.: 01 pc
status: Máquina parada

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar Flange	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 09.06.2026 12:20:56 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - Cleverson

TE F-31
 09/06/26

Ordem: 5210475 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
Equipamento: 200000024246 Lavadora Durr 71C LE
Local Instal.: 6854M110-433 Ctp/MFO21 - MONTAGEM BICO P/UI/CRI/CRIN
C.C: 685433 Prioridade: Localização: CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 03.06.2026 09:19:11
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X
Sintoma da falha: CES978

NORMALIZAR FACES DISCO TRAVAINI		Jael - CRA	

Oper SubO			C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição			Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	NORMALIZAR FACES DISCO TRAVAINI		F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Jael J

92903175

10/06/26

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____	Parada real:	

Código da causa: Texto da causa: _____

Acções executadas

* 03.06.2026 09:16:21 BRAZIL (EUJ1CT)
* FAVOR NORMALIZAR FACES DISCO TRAVAINI E ROTOR
* 03.06.2026 09:19:19 BRAZIL (EUJ1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5210474 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** EUJ1CT
Equipamento: 200000001424 **TORNO BENZINGER TNL 1.B**
Local Instal.: 6854M110-401 **CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIN**
C.C: 685401 **Prioridade:** **Localização:** CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 03.06.2026 09:10:40
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** B
Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR GUITARRA CAVALETE BENZINGER

Orçamento - 09/06/2026 - ENB9CT

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR GUITARRA CAVALETE BENZINGER	F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	_____

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento

CIPTEF22

EDV: 927772

09/06/2026

Tempo de trab. est: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____ : ____:____

Parada estimada: 0,0
Parada real:

Código da causa: _____

Texto da causa: _____

Ações executadas

* 03.06.2026 09:01:25 BRAZIL (EUJ1CT)
* FABRICAR 1 PEÇA GUITARRA CAVALETE BENZINGER
* SOLICITANTE JAELE EURICH
* PRIORIDADE ALTA
* DESENHO EM ANEXO
* 03.06.2026 09:10:49 BRAZIL (EUJ1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210283

29.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210283 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.05.2026 09:02:46
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar conjunto cabeçote arrastador	Pedido: Vanderson/Teles
Quantidade: 03 peças	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar conjunto cabeçote arrastador F-13-01	0,0	HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: 08/06/26 : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 29.05.2026 09:05:05 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painelelétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 08/06/26 JCB

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210238

28.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210238 Tipo ordem: ZM36 Emitente: ARR2CT
 Equipamento: 200000022241 HIDROEROSAO GLUTH BUP - HE
 Local Instal.: 6854M110-421 CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.05.2026 07:50:17
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

FAF ICAR FLANGE.

RESP: RAFAEL ARAUJO.

AREA: TEF31.

STATUS: MAQUINA PRECARIA.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	FABRICAR FLANGE	F-13-01	0,0 HRS		
------	-----------------	---------	---------	--	--

Aguardando 3D

RECEBIDO

EDV: DATA: / /

NOME:

VISTO:

Edson Bento
 CIPTEF22
 EDV: 9277772

10/06/26

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 28.05.2026 07:48:56 BRAZIL (ARR2CT)

* FABRICAR FLANGE

*

* QUANTIDADE: 01

*

* RESP: RAFAEL ARAUJO

*

* AREA: TEF31

*

* STATUS: MAQUINA PRECARIA.

* 28.05.2026 07:51:50 BRAZIL (ARR2CT)

* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;

* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;

* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita

* qualquer movimentação;

Aprovação do solicitante:

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210237

28.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210237 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000008005 ELETROLITICA BOSCH
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 28.05.2026 07:45:46
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

Fabricar Eixo da centrifuga	Pedido: Wellington
Quantidade: 01 peça	
Status: Parada	

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar Eixo da centrifuga	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

RECEBIDO

EDV: 92907381 DATA: 09/06/26

NOME: David

VISTO: \$

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 28.05.2026 07:47:12 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210064

23.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210064 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000016775 CENTRO USINAGEM HAAS VF-2SS
 Local Instal.: 6854M120-541 CTP/MSI22 - USINAGEM MOLE DHK
 C.C: 685541 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.05.2026 07:13:17
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar polia nova	Pedido: Cleverson Scolaro
Quantidade: 01 peça	
Status: Precária	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd plan	Reserva	Req Compra	Item
0010		Fabricar polia nova	F-13-01	0,0 HRS		/ /	

RECEBIDO

EDV: 7282077 DATA: 12/06/26

NOME: Cleverson

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 23.05.2026 07:14:37 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209687

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209687 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHP9CT
 Equipamento: 200000014723 CENTRO USINAGEM VERTICAL HA
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.05.2026 07:06:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

fabricar pino cassete

100 peças - Chicanoski

Orçamento - 14/05/2026 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	fabricar pino cassete Usin.0,8h(JW) - Com MP	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____/____/____
			100,000		0034415117 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 14.05.2026 07:13:00 BRAZIL (CHP9CT)
* Fabricar pino do cassete
* Quantidade: 100 peças
* Conforme desenho em anexo.
* 14.05.2026 07:13:28 BRAZIL (CHP9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante:  52741564

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5209051

24.04.2026 Pag.: 1 / 1


Ordem: 5209051 Tipo ordem: ZM36 Emitente: LELICT
 Equipamento: 200000017825 BANCADA MOEHWALD - PDE17 - UIN2
 Local Instal.: 6854M400-704 CTP/MFO-UIN - MONTAGEM ACABAMENTO UIN2
 C.C: 685704 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.04.2026 07:19:59
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR EIXO ARVORE
QUANTIDADE: 2
FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR EIXO ARVORE	F-13-01	0,0 HRS	/ /	



Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: / / : : Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 24.04.2026 07:24:07 BRAZIL (LELICT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automatico não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

Ordem: 5208962 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
Equipamento: 200000017820 TORNO NAKAMURA WTS-150 (04)
Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIN
C.C.: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.04.2026 10:29:24
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

FABRICAR CONJ. POLIA EIXO NAKAMURA	Pedido: Paulo
Quantidade: 01 Conjunto	
Status: Parada	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T. Prev.	T. Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		FABRICAR CONJ. POLIA EIXO NAKAMURA	F-13-01	0,0 HRS		/ /	
		Usin.54h (VH METALURGICA) - Com Mp		1,000			0034413983 00010

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ____/____/____

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 22.04.2026 10:30:46 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Durao - 3274/SGM

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5208793

16.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5208793 Tipo ordem: ZM36 Emitente: FED2CT
 Equipamento: 200000007948 RETIFICA HTT TS-25AD
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.04.2026 18:59:56
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Fabricar eixo de broze
Favor fabricar eixo conforme desenho em anexo.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar eixo de broze	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92845739 DATA: 11/06/26

NOME: Wlago

VISTO: Wlago

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 15.04.2026 19:05:44 BRAZIL (FED2CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5208621 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
Equipamento: 200000023267 MIKRON MULTISTAR DICO 18
Local Instal.: 6854M110-401 CtP/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 10.04.2026 12:05:56
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Usinar Pino
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
qtd: 20 pçs
status: Precária com prioridade alta.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar Pino	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Analisar Internamente

RECEBIDO

EDV: 92820577 DATA: 09/10/2026

NOME: Cleverson

VISTO: *[Assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 10.04.2026 12:08:46 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55 (41) 33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____