

06.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601458802 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729109074-D

Placa Chiron UIN - D

C.C: 685554 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/101

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 05.05.2026 12:25:25

Atividade: TPM TPM

Prazo: 05.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 06/05/2026 - França

PLACA DESALINHADA, FAZER REVISÃO

Placa Chiron UIN - D

4729109074-D

Oper SubO	Material	Descrição	Ó. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
			Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010		PLACA DESALINHADA, FAZER REVISÃO	FF0600	0,0	HRS	___/___/___	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante:

92753248
18/6/26

11.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 001

Localização: CT/303

Emissão: 11.06.2026 17:50:26

Prazo: 11.06.2026 **Cod. ABC:**

CES978

DESGASTE

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601473788

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601473788 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-004

Cabeçote de gravação PDOE - 004

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 09.06.2026 18:03:25

Atividade: TPM TPM

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

DESGASTE

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	DESGASTE	FF0608	0,0	HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :___:___

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: _____

Lucas Vieira de Lima

CtP/TEF22

EDV 92885601

Ordem: 685601472629 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400189-002

Magazine Brunidora TICS MD - 002

C.C: 685491 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CTW/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 01.06.2026 08:44:58

Atividade: TPM TPM

Prazo: 01.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Magaz trava irregular ao fechar com peças

Oper SubO

C. Trab. T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Material

Descrição

Qtd plan Reserva

Req Compra Item

0010

Magaz trava irregular ao fechar com peças FF0600

0,0 HRS

Retirado
por: Jefferson Lima
92904707
20/06/26

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: __/__/__:__:

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

Aprovação do solicitante: _____

22.05.2026 Pag.: 1 / 1

11/06

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601470137

19.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601470137 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729106784-025

Tubeira Gluth 4mm - 025

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 19.05.2026 05:39:44

Atividade: TPM TPM

Prazo: 19.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PINO SEGURA AGULHA QUEBRADO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	PINO SEGURA AGULHA QUEBRADO	FF0600	0,0 HRS	___/___/___	___
------	-----------------------------	--------	---------	-------------	-----

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :___:___

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

22.05.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P7 - 013

Localização: CT/303

Emissão: 15.05.2026 11:17:16

Prazo: 15.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

OXIDACÃO

Aprovação do solicitante:

Demi
11106

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211055

19.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211055 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000009769 C.U. CHIRON DZ 12K W (14)
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.06.2026 12:14:16
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR FLANGES
RESP.: VITOR MACHADO
STATUS: MÁQUINA PARADA
QTDD: 4PCS


Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGES	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ____/____/____:____:____	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 19.06.2026 12:15:01 BRAZIL (MVC9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 

tel 31 19/06

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211047

19.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211047 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
 Equipamento: 200000008144 RETIFICA BAHMULLER XPRO 2-HGS
 Local Instal.: 6854M420-616 CTP/MFC49 - USINAGEM GRUPO INDUZIDO
 C.C: 685616 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 19.06.2026 09:23:59
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

ABRIR DIAMETRO TAMPA COAX

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	ABRIR DIAMETRO TAMPA COAX	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
 					

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 19.06.2026 09:24:07 BRAZIL (EUJ1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210920

16.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210920 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 31377 RETICADORA CIL.CNC ZEMA
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.06.2026 15:39:53
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha: CES978

PARATA CABEÇOTE ZEMA	Pedido: TELES/ANDERSON
Quantidade: 01 RETRABALHO 02 PARAFUSO 02 BATENTE	
Status: PARADA	

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		PARATA CABEÇOTE ZEMA	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA

PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 16.06.2026 15:40:42 BRAZIL (NEW1CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

19/06/26 Teles

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210916

16.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210916 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
 Equipamento: 200000008918 LAVADORA DURR 85C MINIO
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 16.06.2026 14:31:01
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR ROTOR TRAVAINI	Pedido: JAEL
Quantidade: 01	
Status: PRECÁRIA	

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR ROTOR TRAVAINI	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92903155 DATA: 18,06,26

NOME: JAEL EUNICH

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 16.06.2026 14:31:31 BRAZIL (NEW1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210834

15.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210834 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BGB3CT
 Equipamento: 200000001423 TORNO BENZINGER TNL 1.B
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 15.06.2026 10:11:22
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

RETRABALHAR FLANGES FUSO BENZINGER

RETRABALHAR FLANGES CONFORME DESENHOS EM ANEXO

QTD: (CONJUNTO) 01 + 01

RESPONSÁVEL: GIOVANA BARBOSA

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETRABALHAR FLANGES FUSO BENZINGER	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 91889009 DATA: 16/06/26

NOME: Giovana Barbosa

VISTO: *[Assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ :___:___

Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 15.06.2026 10:13:58 BRAZIL (BGB3CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: *[Assinatura]*

TEF 31 16/06/26

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210614

09.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210614 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000024632 INDEX MULTIFUSO MS22C
 Local Instal.: 6854M310-552 CTP/MFO-UP - USINAGEM MISCELANEA UP UIN
 C.C: 685552 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 09.06.2026 10:41:17
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: A

Sintoma da falha: CES978

Usinar Calço
Resp.: Cleverson (scl9ct)
material: VND
qtd: 01 pc

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Usinar Calço	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
<i>*Análise Internamente*</i> RECEBIDO EDV: 92820577 DATA: 12/06/26 NOME: Cleverson VISTO: <i>[Assinatura]</i> MÁQUINA PARADA							

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 09.06.2026 10:42:56 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55 (41) 33412609.
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

Ordem: 5209946 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** NEW1CT
Equipamento: 31342 **RETIFICA** HTG 430 ZEMA
Local instal.: 6854M200-485 **CTP/MFC27 - PRODUCAO** ELEMENTO P
C.C: 685485 **Prioridade:** **Localização:** CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 20.05.2026 14:34:02
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** B

Sintoma da falha:

PARADA RETRABALHAR EIXO CONTRA PONTO

Pedido: TELES

Quantidade: 01

Status: PARADA

CES978

Oper SubO		C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	PARADA RETRABALHAR EIXO CONTRA PONTO	F-13-01	0,0 HRS		/ /	
MÁQUINA PARADA						

Tempo de trab. est: 0,0
Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :
Parada real:

Código da causa: **Texto da causa:**

- Acções executadas**
 - * 20.05.2026 14:34:29 BRAZIL (NEW1CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Protecção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante:

19/06/26
Teles