

Ordem: 5209234 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000007783 RETIFICA ZEMA GL600HP
 Local Instal.: 6854M110-411 CTP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.04.2026 11:10:41
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR FLANGE E ESPAÇADORES
RESP.: VITOR MACHADO
STATUS: CRITICO
QTDD: 1 + 1

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGE E ESPAÇADORES	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	____/____/____

RECEBIDO

EDV: 9282077 DATA: 01/07/26

NOME: CLIVISON

VISTO: [Assinatura]

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ____/____/____:____:____ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 29.04.2026 11:11:19 BRAZIL (MVC9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209122

27.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209122 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000007532 RETIFICA BAHMULLER
 Local Instal.: 6854M110-411 Ctp/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIT
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 27.04.2026 08:47:18
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR FLANGE
RESP.: VITOR MACHADO
STATUS: MÁQUINA PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGE	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

* 27.04.2026 08:47:51 BRAZIL (MVC9CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automático, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automatico não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: 92820577 - 01/07/2026

Cleverson

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5209935

20.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209935 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000002640 C.U. BZ500 GROB GB806/03
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 20.05.2026 11:58:03
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha: CES978

Fabricar nariz do fuso e varão	Pedido: Cleverson Scolari
Quantidade: 2 peças	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Fabricar nariz do fuso e varão	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Análise Internamente OK

RECEBIDO

EDV: 282577 DATA: 28/06/26

NOME: Cleverson

VISTO: *[Assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Acções executadas

* 20.05.2026 12:05:26 BRAZIL (BOJ4CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210315

01.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210315 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000023286 MAQUINA ELETROEROSAO AGIE Q1 (21)
 Local Instal.: 6854M110-421 Ctp/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.05.2026 16:40:20
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR ANEIS DE APOIO CONF. DESENHO
QUANTIDADE: 12 PEÇAS
MATERIAL: PEEK PVX (ESPECIAL PARA ROLAMENTOS)
SOLICITANTE: LEON

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR ANEIS DE APOIO CONF. DESENHO	F-13-01	0,0 HRS	/ /	

luk Especial

RECEBIDO

EDV: 02803550 DATA: 01/07/26

NOME: Leon

VISTO: *[assinatura]*

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: / / : :	Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 29.05.2026 16:42:54 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5209687

14.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209687 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHP9CT
 Equipamento: 200000014723 CENTRO USINAGEM VERTICAL HA
 Local Instal.: 6854M310-551 CTP/MFO-UP - USINAGEM MOLE CORPO UP
 C.C: 685551 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.05.2026 07:06:31
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha: CES978

fabrificar pino cassete
100 peças - Chicanoski
Orçamento - 14/05/2026 - ENB9CT

Oper Subo	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		fabrificar pino cassete	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Edson Bento
 CIPTEF22
 EDV: 92777721
 30/06/26

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Ações executadas**
- * 14.05.2026 07:13:00 BRAZIL (CHP9CT)
 - * Fabricar pino do cassete
 - * Quantidade: 100 peças
 - * Conforme desenho em anexo.
 - * 14.05.2026 07:13:28 BRAZIL (CHP9CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -

Aprovação do solicitante: _____

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

CES 978

4729110135-005

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4729110135-008

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

MFW 39

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Cabeçote de gravação PDOE - 007

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 09.06.2026 18:05:55

Atividade: TPM TPM

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 10/06/2026

DESGASTE

Cabeçote de gravação PDOE - 007

4729110135-007

30 / 06 / 26

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 685601477710

03.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601477710 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400161-004

Pallet Preparação Cil P7- 004

C.C: 685485 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 02.07.2026 22:22:32

Atividade: TPM TPM

Prazo: 02.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 03/07/2026

quebra

Pallet Preparação Cil P7- 004

4728400161-004

Oper SubO

C. Trab. T.Prev.

T.Real

Data

EDV

Material

Descrição

Qtd plan

Reserva

Req Compra

Item

0010

quebra

FF0600

0,0 HRS

____/____/____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ____/____/____:__:__

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: _____

Lucas Vieira de Lima

CtP/TEF22

EDV 92885601

03.07.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Lucas Vieira de Lima
CtP/TEF22
EDV 92885601

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Preparação Cil P7- 008

Localização: CT/303

Emissão: 30.06.2026 23:43:29

Prazo: 01.07.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

travando suporte da peça

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição					
			Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	travando suporte da peça	FF0600	0.0	HRS	/ /	

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

Aprovação do solicitante:

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4728400161-001

Aprovação do solicitante: [Assinatura]

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

PC MOVENDO DURANTE USINAGEM

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	PÇ MOVENDO DURANTE USINAGEM	FF0600	0,0 HRS	____/____/____	

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: _____

EDV 92885601