

: 5210702 Tipo ordem: ZM36 Emitente: NEW1CT
Documento: 200000017820 TORNO NAKAMURA WTS-150 (04)
Local Instal.: 6854M400-700 CTP/MFO-UIIN - USINAGEM SPRING CAGE UIIN
C.C: 685700 Prioridade: Localização: CT/201
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 11.06.2026 09:06:29
Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
Sintoma da falha: CES978

PARADA RETRABALHO CONJ. BRAÇO NAKAMURA Pedido: BERTOLDI

Quantidade: 08

Status: PARADA

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	PARADA RETRABALHO CONJ. BRAÇO NAKAMURA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___
------	--	---------	---------	-------------	-----

Pe. Guilherme P/

MANU em pr

Marcelo Simões
CtP/TEF22
EDV: 92886653

17/06/2026

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ :__:__

Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 11.06.2026 09:07:44 BRAZIL (NEW1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5211406

30.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211406 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 63506 TORNO BENZINGER
 Local Instal.: 6854M110-401 Ctp/MFO21 - USINAG.MOLE CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685401 Prioridade: Localização: CT/101
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 30.06.2026 09:55:21
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

FAERICAR CALÇO PARA POLIA	PEDIDO: DAVID
QUANTIDADE: 02 PCS	
STATUS: PARADA	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR CALÇO PARA POLIA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 20024359 DATA: 08/07/26

NOME: Bruno de Souza

VISTO: B

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ :___:___	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

- Acções executadas
- * 30.06.2026 09:57:36 BRAZIL (BOJ4CT)
 - * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
 - * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
 - * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
 - * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o pannel esteja fechado e travado;
 - * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
 - * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
 - * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
 - * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5211433

30.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211433 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 18275 RETIF CIL. RHU 400 STUDER
 Local Instal.: 6854M200-484 PRODUCAO ELEMENTO A
 C.C: 685484 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 30.06.2026 16:50:50
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

Usinar eixo do contra ponto

RESP.: EDSON (EDL9CT)

qtd.: 01 pc

material: VND

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	Usinar eixo do contra ponto	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	
------	-----------------------------	---------	---------	-------------	--

RECEBIDO

EDV: 92615512 DATA: 07/07/26

NOME: Edson

VISTO:

**MÁQUINA
PARADA**

Tempo de trab. est: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ : ___:

Parada estimada: 0,0
 Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 30.06.2026 16:52:00 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5211635

06.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211635 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MVC9CT
 Equipamento: 200000008079 C.U. CHIRON DZ 12K W (12) HI
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 06.07.2026 11:26:23
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR FLANGES
RESP.: VITOR MACHADO
STATUS: PRECÁRIO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGES	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 92886676 DATA: 07/07/26

NOME: Vitor

VISTO: Vitor

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 06.07.2026 11:28:23 BRAZIL (MVC9CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Pannel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possivel inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possivel
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210304

29.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210304 Tipo ordem: ZM36 Emitente: EUJ1CT
 Equipamento: 2000000000056 RETIFICA UVA U88 LIGHT UPGRADE
 Local Instal.: 6854M110-411 CtP/MFO21 - USINAGEM DURA CORPO P/UI/UIIN
 C.C: 685411 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 29.05.2026 12:33:55
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR UM CONJUNTO CHAPA UVA

Orçamento - 29/05/2026 - ENB9CT

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR UM CONJUNTO CHAPA UVA	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Rq Entrega 8/
Suel

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Marcelo Simões
CtP/TEE22
EDV: 92886653

08/07/2026

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 29.05.2026 12:29:59 BRAZIL (EUJ1CT)
- * FAVOR FABRICAR 1 PEÇA CONFORME NORMA 4711202164
- * PRIORIDADE ALTA
- * SOLICITANTE JAEI EURICH
- *
- * 29.05.2026 12:34:05 BRAZIL (EUJ1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível

Aprovação do solicitante: _____

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

VDI Ø10 - 10

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 28.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

FERRAMENTA QUEBROU DENTRO DO VDI

Aprovação do solicitante: Raimara 92896115

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 013

Localização: CT/303

Atividade: TPM TPM

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 10/06/2026

FORMAS RUIM

Pallet Elemento P3 - 013

4728400150-013

Demi
06107


10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 014

Localização: CT/303

Emissão: 09.06.2026 14:25:20

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 10/06/2026

FORMAS RUIM

Pallet Elemento P3 - 014

4728400150-014

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: Doni

06/07



10.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Pallet Elemento P3 - 022

Localização: CT/303

Emissão: 09.06.2026 14:27:00

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FORMAS RUIM	FF0600	0,0	HRS	___/___/___	

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

[illegible]

Aprovação do solicitante: *Dem*

061 07



10.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4728400150-007



Ordem: 685601469648 **Tipo ordem:**ZM68 **Emitente:** User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4728400152-011

Pallet Elemento P7 - 011

C.C: 685485 **Prioridade:** 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 15.05.2026 11:15:15

Atividade: TPM TPM

Prazo: 15.05.2026 **Cod. ABC:**

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 21/05/2026

OXIDAÇÃO

Pallet Elemento P7 - 011

4728400152-011

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req	Compra Item
0010	OXIDAÇÃO	FF0600	0,0 HRS	_____	____/____/____	_____

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: / / : :

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: *[assinatura]*

92629462

08.04.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Holder 690 UIN - 018

Localização: CT/101

Atividade: TPM TPM

Prazo: 07.04.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

PR01 - 08/04/2026 - França

Manutenção preventiva

Holder 690 UIN - 018

4711801690-018

Aprovação do solicitante: Regimara 92896115

10.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4729110135-013

07/07/2006

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 685601474427

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 685601474427 Tipo ordem: ZM68 Emitente: User Non Dialog

Equipamento:

Local Instal.: 4729110135-006

Cabeçote de gravação PDOE - 006

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0600 Ferramenteiro de bancada Emissão: 12.06.2026 13:44:29

Atividade: TPM TPM

Prazo: 12.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 17/06/2026

desgaste

Cabeçote de gravação PDOE - 006

4729110135-006

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item

0010	desgaste	FF0600	0,0 HRS	___/___/___	___
------	----------	--------	---------	-------------	-----

Tempo de trab. est: 0,0

Parada estimada: 0,0

Fim da avaria: ___/___/___ : ___

Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

Aprovação do solicitante: Jordan Figueiredo de Castro

CtP/TEF22

EDV 92898586

07/07/26

30.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

desgaste

07 / 07 / 26

13.05.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Local Instal.: 4711500065-003

PLACA ZEMA - BICO P - 003

C.C: 685434 Prioridade: 1-Muito elevado

Localização: CT/303

C. Trab. Resp.: FF0608 Ferramenteiro Urgente

Emissão: 12.05.2026 05:34:45

Atividade: TFM TFM

Prazo: 12.05.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES070

MID - PR01 - 13/05/2026

BATIMENTO FORA

PLACA ZEMA - BICO P - 003

4711500065-003

Aprovação do solicitante: Gelson da S Junior 92821086