

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5211980

14.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211980 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SOR1CT
 Equipamento: 200000020920 BANCADA EXAME FLUXO HIDRAULICO LE
 Local Instal.: 6854M110-421 Ctp/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 13.07.2026 22:26:04
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X

Sintoma da falha:

CES978

RETIRAR PINO QUEBRADO
Por favor retirar o pino confdorme orientações do manutentor.

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETIRAR PINO QUEBRADO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Sordor

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

- * 13.07.2026 22:27:07 BRAZIL (SOR1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5210056

23.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210056 Tipo ordem: ZM36 Emitente: MAJ7CT
 Equipamento: 200000003309 MAQUINA ELETROEROSAO AGIE Q2 (18)
 Local Instal.: 6854M110-421 Ctp/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 22.05.2026 19:43:11
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C
 Sintoma da falha:

CES978

Conforme Anexo.
Confeccionar 1 eixo sem fim.
Confeccionar 1 coroa.

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		Conforme Anexo.	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA PARADA

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 10,0
Fim da avaria: ___/___/___	Parada real: _____

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 22.05.2026 19:45:02 BRAZIL (MAJ7CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automatico não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: Adnan

15-07-26

Ordem: 5210496 **Tipo ordem:**ZM36 **Emitente:** NEW1CT
Equipamento: 200000022241 **HIDROEROSAO** GLUTH BUP - HE
Local Instal.: 6854M110-421 **CtP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI**
C.C: 685421 **Prioridade:** **Localização:** CT/303
C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria **Emissão:** 03.06.2026 15:23:42
Atividade: FIN Fabricação interna **Prazo:** **Cod. ABC:** C

Sintoma da falha: CES978

RETRABALHAR FLANGE BOMBA LEWA	Pedido: Araujo
Quantidade: 02	
Status: Precária	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	RETRABALHAR FLANGE BOMBA LEWA	F-13-01	0,0 HRS	____/____/____	
RECEBIDO EDV: 92908227 DATA: 14 / 07 / 26 NOME: SILVIO E.E. LECHMONSKI VISTO: 					

Tempo de trab. est:	0,0	Parada estimada:	0,0
Fim da avaria:	____/____/____ : ____	Parada real:	

Código da causa: _____ **Texto da causa:** _____

Ações executadas

* 03.06.2026 15:24:22 BRAZIL (NEW1CT)
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5212006

14.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5212006 Tipo ordem: ZM36 Emitente: BOJ4CT
 Equipamento: 200000007995 RETIFICA VOUMARD 100 CNC XHZH DUO CHS
 Local Instal.: 6854M420-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRI-N
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 14.07.2026 12:08:30
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B
 Sintoma da falha: CES978

Retrabalhar eixo e espaçadores	Pedido: Vitor M.
Quantidade: 01 eixo, 04 espaçadores	
Status: Parada	

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Retrabalhar eixo e espaçadores	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: _____ DATA: ___/___/___

NOME: _____

VISTO: _____

MÁQUINA
PARADA

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___:___:___ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

- * 14.07.2026 12:10:12 BRAZIL (BOJ4CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5210150

26.05.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5210150 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 2000000008078 C.U. CHIRON DZ 12K W (05)
 Local Instal.: 6854M420-608 CTP/MFC49 - USINAGEM CORPO I CRI-N
 C.C: 685608 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 26.05.2026 07:59:23
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978

FABRICAR EIXOS E TUBOS CONF. DESENHO
QUANTIDADE: 70 EIXOS E 32 TUBOS
SOLICITANTE: LEON
STATUS: PLANEJADO

Oper SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	FABRICAR EIXOS E TUBOS CONF. DESENHO	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	___

Titulação?
 Eixos chegaram
 no sequenciamento
 Bento

RECEBIDO

EDV: 5210355 DATA: 13/07/26

NOME: Leon

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ Parada real: ___

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

* 26.05.2026 08:00:24 BRAZIL (CHL9CT) Tel.: +55(41)33412729
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
* 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEN DE MANUTENÇÃO - 5209082

28.04.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5209082 Tipo ordem: ZM36 Emitente: CHL9CT
 Equipamento: 200000002667 LAVADORA S+B 355
 Local Instal.: 6854M410-615 CTP/MFC49 - USINAGEM VALVULA CRIN
 C.C: 685615 Prioridade: Localização: CT/201
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 24.04.2026 16:48:40
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: B

Sintoma da falha:

CES978


FABRICAR PORCAS DE FIXAÇÃO
QUANTIDADE: 20
SOLICITANTE: LEON
STATUS: PLANEJADO

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		FABRICAR PORCAS DE FIXAÇÃO	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	

RECEBIDO

EDV: 028350 DATA: 13/07/26

NOME: Leon

VISTO: 

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
 Fim da avaria: ___/___/___ : ___ : ___ Parada real:

Código da causa: Texto da causa:

Ações executadas

- * 24.04.2026 16:49:09 BRAZIL (CHL9CT) Tel. +55(41)33412729
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
- * qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
- * travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
- * funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
- * inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
- * quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
- * fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5211156

23.06.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211156 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SCL9CT
 Equipamento: 200000016791 RETIFICA SCHUTTE WU305 LINEAR
 Local Instal.: 6854M200-485 CTP/MFC27 - PRODUCAO ELEMENTO P
 C.C: 685485 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 23.06.2026 10:58:55
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: C

Sintoma da falha:

CES978

Usinar Porca e Anel de Lubrificação
Resp.: Cleverson (Scl9ct)
Qtd.: 1 + 1
material: VND

Oper Subo	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição	Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	Usinar Porca e Anel de Lubrificação	F-13-01	0,0 HRS	___/___/___	

Porca Retificada

4 mãos precisas, alinhado

c/ Cleverson Sclano

RECEBIDO

EDV: 92889009 DATA: 4 / 07 / 26

NOME: Giovanni

VISTO: *Giovanni*

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___ : __: __	Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Ações executadas

* 23.06.2026 11:00:49 BRAZIL (SCL9CT) Tel. +55(41)33412609
* 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
* 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
* 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita
* qualquer movimentação;
* 4-Porta Painele Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e
* travado;
* 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível inciar modo de
* funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
* 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível
* inciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas -
* quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
* 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de
* fixação;
* 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

ORDEM DE MANUTENÇÃO - 5211980


13.07.2026 Pag.: 1 / 1

Ordem: 5211980 Tipo ordem: ZM36 Emitente: SOR1CT
 Equipamento: 200000020920 BANCADA EXAME FLUXO HIDRAULICO LE
 Local Instal.: 6854M110-421 CTP/MFO21 - AGIES - HE'S BICO P/UI
 C.C: 685421 Prioridade: Localização: CT/303
 C. Trab. Resp.: F-13-01 Ferramentaria Emissão: 13.07.2026 22:26:04
 Atividade: FIN Fabricação interna Prazo: Cod. ABC: X

Sintoma da falha:

CES978

RETIRAR PINO QUEBRADO
Por favor retirar o pino conforme orientações do manutentor.

Oper SubO	Material	Descrição	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
				Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010		RETIRAR PINO QUEBRADO	F-13-01	0,0	HRS	___/___/___	
Pr Envelope p/ Klebis 							

Tempo de trab. est: 0,0	Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: ___/___/___:___:___	Parada real:

Código da causa: _____	Texto da causa: _____
------------------------	-----------------------

Ações executadas

- * 13.07.2026 22:27:07 BRAZIL (SOR1CT)
- * 1-Bi-manuais = Testar acionamento do comando;
- * 2-Cortina de luz = Testar interrupção de funcionamento;
- * 3-Botão de emergência = Garantir que quando acionado não permita qualquer movimentação;
- * 4-Porta Painel Elétrico = Garantir que o painel esteja fechado e travado;
- * 5-Chave de Segurança = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas;
- * 6-Chave/trava de Segurança com bloqueio = Garantir que não seja possível iniciar modo de funcionamento em automatico, com as proteções abertas - quando proteções fechadas e em modo automático não permite sua abertura.
- * 7-Proteções Fixas = Garantir fechamento com todos os componente de fixação;
- * 8-Janelas e Vidros de Proteção = Garantir sua integridade e aplicação

Aprovação do solicitante: _____

30.06.2026 Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Magazine Brunidora TICS HD - 002

Localização: CTW/303

Emissão: 22.06.2026 09:29:09

Prazo: 22.06.2026 Cod. ABC:

CES978

Orcamento - 23/06/2026 - ENB9CT -

Solicitante - Lucas Vieira

MFW 12

08.06.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

4711500065-103

Oper	SubO	C. Trab.	T.Prev.	T.Real	Data	EDV
Material	Descrição		Qtd	plan	Reserva	Req Compra Item
0010	placa com vazamento	FF0608	0.0	HRS	/ /	

Parada real:

Acções executadas

[illegible]

9282108

01.07.2026 Pag.: 1 / 1

CES978

Aprovação do solicitante: _____

10.06.2026. Pag.: 1 / 1

Equipamento:

Placa Mikron UIN - 015

Localização: CT/101

Emissão: 09.06.2026 12:51:58

Prazo: 09.06.2026 Cod. ABC:

Sintoma da falha:

CES978

MID - PR01 - 10/06/2026

VARIAÇÃO DE MEDIDAS

Placa Mikron UIN - 015

4729108870-015

Tempo de trab. est: 0,0 Parada estimada: 0,0
Fim da avaria: __/__/____ __:__:__ Parada real:

Código da causa: _____ Texto da causa: _____

Acções executadas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Aprovação do solicitante: Regina 92896115