


HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU CĐ BỆN

Các bước thực hiện	Hình ảnh	Thao tác
Bước 1 Khởi động ứng dụng		 Tìm biểu tượng như hình trên màn hình Sử dụng con trỏ chuột () bấm chuột trái 2 lần vào biểu tượng để khởi động ứng dụng
Bước 2 Chọn tên công đoạn Bện	DÔNG GIANG Công Đoạn Bện Công Đoạn Bọc Mạ Công Đoạn Ouấn Mica	Sử dụng con trỏ chuột () bấm chuột trái vào nút " Công Đoạn Bện " Nhấp chuột 1 lần
Bước 3 Nhập mới	BÁO CÁO CÔNG ĐOẠN BỆN Bàng Nhập Liệu Ngày 11/08/2025	Trong nhóm Bảng Nhập liệu - Ngày: Không cần chọn - Ca: Chọn Ca đang làm việc - Mã hành trình: Nhập lần lượt theo cấu trúc: Máy - Số hành trình / STT công đoạn - STT Bin - Số Bin Mục (1) hiển thị dữ liệu thì Mã hành trình coi là hợp lệ







- Các dữ liệu sẽ được hiển thị tại nhóm "Bảng Nhập Liệu"
- Thay đổi các nội dung cần sửa chữa
- Nhấn "Lưu để thay đổi

Chú ý:

- Khi sửa chữa: STT lỗi không được xoá.
- STT lỗi = 0 được coi là nhập mới