HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU BỔ SUNG

Bước	Hình ảnh	Thao tác
Bước 1 Khởi động ứng dụng		 Tìm biểu tượng như hình trên màn hình Sử dụng con trỏ chuột () bấm chuột trái 2 lần vào biểu tượng để khởi động ứng dụng
Bước 2	Bổ Sung Khối Lượng Công Đoạn Gộp Bin	Sử dụng con trỏ chuột () bấm chuột trái vào nút "Bổ Sung Khối lượng" Nhấp chuột 1 lần
Bước 3 Tìm kiếm Lot cần bổ sung	ID Ten Lot Na KhoiLui 5 C 1.03 B2-123456/3-02-3 B TP.20101030 D ID 0	Bảng Dữ liệu: Tự động tìm kiếm các LOT đang có khối lượng = 0 - Xác định số LOT cần bổ sung dữ liệu - Nhập số Lot vào mục (1): Không cần viết toàn bộ số Lot. Lựa chọn tên sản phẩm phù hợp ở danh sách sổ xuống: Dùng chuột hoặc phím và phím enter ở bàn phím Mục (2) và (3) hiển thị dữ liệu thì LOT được coi là hợp lệ

Bước	Hình ảnh	Thao tác
Bước 3.1	Tổng khối lượng 30000,0 Khối lượng Bin 25,0 Khối lượng Đồng 29975,0	 Nhập Tổng khối lượng (Bao gồm cả khối lượng Bin) Nhập khối lượng Bin (Nếu thấy = 0) Khối lượng đồng sẽ tự động trừ Chú ý: Khối lượng Bin chỉ cần nhập 1 lần, lần sau phần mềm sẽ tìm kiếm và tự động hoàn thành
Bước 3.2	Khối lượng Bin 25,0 Khối lượng Đồng 29975,0 Làm lại Lưu	Nhấn " Lưu " khi hoàn thành Nhấn " Nhập lại " nhằm xoá hết các dữ liệu để nhập lại