

**ORDEN DE REPARACION**

FR-MEQ-02 Versión 02 Fecha de edición: 01/12/2021

OPERACION		FECHA	HORA	N° SERVICIO TECNICO	
COL		26/05/2026	13:15:14	628	
TIPO DE MAQUINA					N°INTERNO
ORDER PICKER	AUTOELEVADOR	APILADOR	DOBLE PALLETERA	ZORRA	X 6539
CARACTERISTICA		Descripción			
Alarma de Retroceso					
Amortiguador de Timon					
Baranda Lateral					
Bocina					
Cables de Bateria					
Cinturon de Seguridad					
Elevación de Cabina					
Horquillas (fisuras / alineación de puntas)					
Elevación de Uñas / Horquillas					
Inclinación de Uñas / Horquillas					
Desplazador de Uñas / Horquillas					
Espejo Retrovisor					
Estado de Cadena					
Estado General					
Estado y carga del extintor					
Frenos					
Luces					
Parada de Emergencia					
Parrilla					
Pedal/Plataforma de Hombre Montado					
Pérdida de Líquidos Hidráulico					
Perdidas de Combustible (GLP / Diesel)					
Plataforma					
Ruedas					
Limpieza					
Otros		X	La maquina quedo parada en ALM cerca a la computadora no anda		
OBSERVACIONES:.....					
SOLICITANTE DE REPARACION		MECANICO		RECEPCTOR DEL EQUIPO	
Alamber Vasquez					