

INFORME


Referència: 1870/0/3 Materials: PP

Denominació: Interior tapa 200 ml quadrat per T-55 Data: 25/01/2021

Motiu informe: Dimensional de l'interior tapa 200 ml quadrat per T-55. Proves fetes 11/02/21.

No tinc informe d'injecció, però s'han fet 2 proves amb diferents temps de refredament 17" i 25". 120 de cada.

Segons em comenta l'Albert, aquesta referència el motlle es de 4 figures però nomès una figura es la d'aquest interior.



INFORME DIMENSIONAL DE MIDES FUNCIONALS

		Ample anclatges	Ample Paret ext.	Diàmetre interior	Diàmetre rosca	Diàmetre topes	Ample anclatges	Alt anclatge	Alçada total
		92.74 mm	91.9 mm	Ø 79.2 mm	-	82.01 mm	20 mm	1.5 mm	16.5 mm
	17"	92.82 mm	91.96 mm	79.22 mm	76.80 mm	83.07 mm	19.87 mm	1.55 mm	16.58 mm
	25"	93.10 mm	92.20 mm	79.42 mm	76.99 mm	83.27 mm	19.87 mm	1.55 mm	16.58 mm

	Profunditat valona 11.6 mm	Diàmetre zona disc -	Ample tope 3.92 mm	Alt tope 1.67 mm
17"	11.81 mm	76.70 mm	3.94 mm	1.65 mm
25"	11.81 mm	76.84 mm	3.88 mm	1.67 mm


pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

ASPECTE:

Amb les mostres que s'han fet, ja he detectat que hi ha interiors que els topes ja surten malament. Recordo que aquest problema ja passa amb els interiors ref.1870/0/1 de la tapa N44, i que això influeix en el mal rocat amb els tarros.



Tots els interiors han sortit bruts de la valona i la rosca.

MUNTATGE MANUAL: Les proves amb 17" van bé. Les de 25" no perquè costen de muntar.

FUNCIONAL: No puc comprovgar el roscat amb el tarro – NO HI HA MOSTRES ENCARA DEL TARRO REF.1898/0/4.

DISC: Veient que l'interior es molt semblant al ref.1870/0/1, estaria bé poder fer servir el mateix disc per aquest interior. Per diàmetre si, per gruix falta veure els tarros amb que han de roscar. Disc 76x1 ALVEOLIT ADH.

CONCLUSIÓ:

El muntatge de les proves de 17" amb l'exterior ref. 1980/0/0 son OK.

Falta tenir els tarros ref.1898/0/4 per poder comprovar el roscat.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 17/02/21

pág. 2 IN.IN.01 v01