

Referència: 1906/0/1 Materials: PE BRASKEM BLANC

Denominació: Tarro 100 ml MONOPARED **Data:** 14/04/2021

Motiu informe: El 13/04/21 es fan proves del tarro 200 ml monopared ref.1906, però error les proves que es fan son del tarro 100 ml monopared ref.1906/0/1.

Aprofitant que d'aquest tarro tampoc n'hi ha. Faig informe dimensional, tot i no haver-hi plànol ni tampoc cap pauta feta. D'aquest tarro només s'han algunes mostres però poques.

Informe mecànic: Jordi Argemí/ Jordi Zamora

S'han fet proves del motlle ref.1906 tarro 200 monopared, amb PE BRASKEM. Unes 100 peces.

El procés d'injecció es correcte i l'únic defecte que presenta a simple vista es a la rosca. S'han de reparar les correderes del motlle, ja que podria afectar al muntatge i no roscar bé la tapa. Si el motlle s'envia a Cornellà, hauríen de reparar correderes, punxons i reparar "casquillos" de les unyetes de la colada.

Es deixa una bossa amb 2 injectades. Fig.1 dalt/ Fig.2 baix.

INFORME DIMENSIONAL PROVES 13/04/2021: No hi ha plànol, ni cap pauta feta.

Plànol	Ø base	Ø ombro	Ø interior	Ø rosca Tarro	Alt cos	Alt coll	Profunditat	Pes	Cubicatge
1	79.91	80.35	74.20	77.07	19.44	10.75	28.38	13.7	122
2	79.92	80.42	74.16	76.95	19.49	10.60	29.06	13.8	120

Les figures van marcades al coll 1 i 2:



pág. 1 IN.IN.01 v01



ASPECTE:

- Les 2 figures, tenen els punts injecció diferent, i a la figura 1, li surt un tetó molt llarg, que s'ha de tallar.



- Les proves/ mostres fetes ahir, els tarros han sortit bruts del coll, rosca, etc...



- Les 2 figures, al partaix del coll, surten amb uns pics de rebava a la boca, i també hi ha com material que queda al ombro:



pág. 2 IN.IN.01 v01



FUNCIONAL: El roscat amb les tapes N28 i 52, es correcte. Nomès tinc una tapa de cada per provar, però si que el problema es que queden descentrades:





pág. 3 IN.IN.01 v01



CONCLUSIÓ: NOK, aquest tarro/ motlle, necessita ser reparat i ajustat segons informe dels mecànics, també fa falta el plànol de la peça.

Per enviar alguna mostra a comercials es pot aprofitar, el que fan falta també son les tapes.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

14/04/21

pág. 4 IN.IN.01 v01