

INFORME INCIDÉNCIAS

Referencia: 1607/0/0

Fecha plano: 26/05/2016

Material: PP

Denominación: Cubilete recto

Cavidades: 2

Color: BLANCO

INFORME INCIDÉNCIAS

Motivo informe :

El cubilete que no lleva nº de figura es defectuoso ya que una vez montado la tapa no rosca bién.

El Ø Anclaje Cubilete una vez montado en tarro

Cubilete Fig. 1	Cubilete sin nº figura
Ø56,3	Ø56,6

• El cubilete sin nº figura una vez anclado en tarro es 0,3mm más grande que el cubilete de la figura nº 1, por eso la tapa va más dura al roscar.

Conclusiones:

• Ajustar el molde y dejar la figura sin nº como la figura nº1.

Responsable: Quicu Estebanell

Fecha: 28/10/2016

pág. 1 IN.IN.01 v01