

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901 + additiu

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 19/05/2021

Motiu informe: 14è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE – 6 figures

S'ha aplicat la modificició dels antigiros a la boca a la resta de figures.

Informe taller: NO


Informe mecànic: Jordi Argemí

S'han fet proves amb 6 figures amb antigioros rectificats. El motlle treballa bé

Veure i comprovar peces.

ASPECTE:


De la rosca es veuen bé, però torno a dir, a la boca, les tapes tenen cops i zones que es desfan amb brocetes i es troba el relleu. Les 6 figures més o menys




pág. 1 IN.IN.01 v01



La figura 5, surt amb una marca d'injecció:



DIMENSIONAL: Plànol actual 12/05/21



pág. 2 IN.IN.01 v01



DIMENISONAL:

	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm	Ø E – 28.7 mm	F – 10.5 mm
FIG.1	32.54	27.12	27.69	28.61	10.54
FIG.2	32.53	27.14	27.74	28.64	10.58
FIG.3	32.53	27.10	27.65	28.62	10.47
FIG.4	32.51	27.11	27.71	28.64	10.55
FIG.5	32.53	27.10	27.67	28.64	10.56
FIG.6	32.48	27.12	27.72	28.63	10.57

Dimensional, diàmetres s'han reduït una mica, el disc ara es posa bé amb la ma, però s'haura de provar amb automàtic, perquè ara entra just.

El que s'ha augmentat, es l'alçada total, ara fan 10.5/6 mm i abans feien 10.1/2 mm, i es nota una mica.



Comparant amb el conjunt amb les tapes del motlle anterior ref.1540/0/1, no hi ha la diferència amb alçada total, però la diferència esta en la profunditat i la llum que queda.

Les tapes ref.1540/0/1, tenen una profunditat de **8.5 mm**, i les del motlle nou ref.1997, fan **9.00 mm**. Les tapes del motlle nou, queden tortes i toquen al ombro, i a la campana han perdut.


El tema de la diferència de profunditats i tortes, ja vaig informar en el 7è informe del 27/04/21.

	1540/0/1	1997 – 19/05/21	
Profunditat	8.55	8.99 mm	
Llum entre tarro i tapa	0.25 mm	No passa a 0.15 mm	
Estanquitat campana 3 min a 500 mbar	OK	NOK	




pág. 3 IN.IN.01 v01





ROSCAT: Es poc, pero amb 50 roscades, queden algunes fregades en els fils de rosca:



pág. 4 IN.IN.01 v01



CONCLUSIÓ DE LES PROVES:

No hi ha cap informe de taller. El planos crec que es actual, però no surt cap detall dels antigiros.

L'informe del mecànic diu que el motlle va bé.

Les rosques surten bé, no hi ha deformació ni xafada.

Les boques de les tapes surten cops i marques que deixen broces.

El tema ara, es d'alçades, ara son més altes. L'estanquitat, les tapes tenen més profunditat, queden tortes i toquen al ombro. (Avisat ja en el 7è informe del 27/04/21)

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

19/05/21

pág. 5 IN.IN.01 v01