

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde	nuevo:	\boxtimes		
Modif	icación:			
Comparativa: 🗆				
acén	Otro)		

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠

Fecha plano: 04/08/2016

Sala C

⊠

Almacén □

Otro

Referencia: 1963/0/0

Denominación: Tarro 50ml Bajo T107

Cavidades: 2/2

Material : SMMA
Color: INCOLORO

SMMA **Máquina**: 40

INFORME INYECCIÓN

Motivo informe :

Reparar desviaciones comentadas en informe v.00.

Observaciones:

HORAS PRUEBA: 4 HORAS

INFORME PRUEBA:

PODRÍAMOS HABERNOS AHORRADO LA PRUEBA, NO SE HA REALIZADO NINGUNA DE LAS MODIFICACIONES COMENTADAS EN EL INFORME, LEAN BIEN LOS INFORMES, COLGAR Y DESCOLGAR MOLDES PARA NADA NO ES MUY AGRADABLE NI PRODUCTIVO.

Responsable Inyección: Joan Fíguls

Fecha: 04/04/2017

pág. 1 IN.CO.01 v00



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	\boxtimes
Modificación:	
Comparativa:	

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠

Calidad ⊠

Sala C ⊠ Almacén

Otro

INFORME DIMENSIONAL v.01

Nº Cota	Nominal (mm)	Tolerancia	1934/0/0	Fig. D	Fig. B	Resultado
2	Ø66,28	-0.2 / 0	Ø66,0	Ø65,7	Ø65,9	No ok
3	Ø64,0	-0.2 / 0	Ø64,1	Ø63,8	Ø63,6	No ok
12	Rosca 2 entradas		ок	ОК	OK	OK
Roscado tapa	Ok/ NoK		ОК	No ok	No ok	No ok

Conclusiones v.00:

- 1. La figuras siguen sin estar numeradas
- 2. No se ha ajustado Ørosca ni el Ø centrador .(Cota 2-3).
- 3. Se han igualado las entradas de rosca (OK).

INFORME REALIZADO

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 04/04/2017

pág. 2 IN.CO.01 v00



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	\boxtimes
Modificación:	
Comparativa:	

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠

Calidad ⊠ Sala C ⊠ Almacén

Otro

