

# **INFORME**

Referència: 2015 Material: SMMA

**Denominació:** Tarro 50 ml T-79 **Data de la prova:** 05/10/20

### Motiu informe:

S'ha fet motlle de 8 figures del tarro 50 ml T-79 – Informe de les primeres proves

#### **INFORME DIMENSIONAL:**

				Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	Ø ANCLATGE	Ø ROSCA	ALÇADA COLL	ALÇADA COS	PROFUNDITAT			
Data	Motlle	Material	Figura	70,50	50,50	54,00	57,70	9,30	34,00	38,50	Pes	Muntatge	Operari
				+1-	+1-	+1-	+/-	+1-	+1-	+1-			
				0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.			
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	5	70,70	50,58	53,86	57,50	9,60	33,80	38,00	74,21	1607 - OK / 1846 - OK / 1905 - OK / 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	6	70,67	50,57	53,88	57,52	9,43	33,90	37,90	74,39	1607 - OK/ 1846 - OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	7	70,65	50,66	53,90	57,73	9,51	33,80	38,00	74,27	1607 - OK/ 1846 - OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	8	70,65	50,65	53,85	57,65	9,48	33,78	37,96	74,11	1607 - OK/ 1846- OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	9	70,63	50,71	53,86	57,62	9,44	33,79	37,92	74,04	1607 - OK/ 1846 - OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	10	70,64	50,55	53,91	57,62	9,42	33,95	38,17	74,26	1607 - OK/ 1846 - OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	11	70,61	50,57	53,80	57,66	9,41	33,75	37,85	74,11	1607 - OK/ 1846 - OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ
24/11/2020	2015/0/0	SMMA	12	70,66	50,47	53,83	57,55	9,44	33,82	38,36	74,07	1607 - OK/ 1846 - OK/ 1905 - OK/ 1905/1/1 - OK	LÓPEZ

Els diàmetres de anclatge, exterior i interior son correctes. Les alçades sobre tot del cos, varien molt en un mateix tarro, com si estiguessin una mica deformats. Les profunditats també estan fora de toleràncies. He fet muntatge amb els 4 cubilets, i es OK.

### **INFORME VISUAL:**

Els tarros tenen marques, ratlles interiors de desmoldeig. També surte ratllats a la part del partaix del coll. El partaix del ombro, també hi ha figures que es troba un mica

## **CONCLUSIÓ:**

Arreglar les ratlles i marques que surten de desmoldeig, i ajustar el partaix de l'ombro. Igualar les alçades del cos en un mateix tarro.

La profunditat del tarros no està dins de toleràncies, però amb els muntatges, els cubilets no tocaven a la base.

### **INFORME REALITZAT**

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

24/11/20

pág. 1 IN.IN.01 v01