

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo: ⊠

Modificación: ⊠ Comparativa: ⊠

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠

Calidad ⊠ Sala C

Almacén □ Otro

Referencia: 2006 (antes 1577/0/2)

Denominació:

Tapa 50ml (ALLISON) #11

Data plano:

1577/0/2 (27/03/2018)

Cavitats: 6

Material: PP

Color: Negro

INFORME

Motiu informe :

El motllo1577 s'ha desdoblat i s'ha passat a la versió 1577/0/2 a 2006/0/0 s'estan fent ajustaments al motllo per entrar a producció

plásticos faca s. a.		INFORME REPA				
REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ		Nota: Cambio de NºReferencia antiguo M1577/0/2			
2006		TAPA 50 ml (ALLISSON) #11			596-100	
DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA	INTERN PAKMOL	DATA / PROVA №.	OK?
29/09/2021		Prueba de molde 2006, en material PP, sin inyectar material la cremallera del pistón esta muy dura, funciona a trompicones, una cavidad de molde no Illena igual que el resto (se envia muestra) un TGB esta roto. Hemos inyectado alguna pieza pero el piston no tiene fuerza para desenroscar las piezas inyectadas.La colada sigue presentando alguna filtración de material.				
30/09/2021	08/10/2021		Viene el molde con pinon central y cremallera roto. Se ha cambiado la cremallera por una nueva. Reparamos piñon de forma provisional y ponemos en marcha uno nuevo para sustituir despues de la siguiente produccion. Montamos y comprobamos funcionamiento.	PAKMOL		

INFORME CALIDAD

ASPECTE:

- Figures RD_DD_D (tenim una reclamació) es veu marca circular a la superfície de la tapa e descarta que sigui un marca de ventosa, s'obre el motllo i al polit dels vasos ja es veu marcades
- Figures **DB-B** Hi ha rebava a la valona
- Figura RD Alçada descentrada a l'esglaó de la boca una zona mes profunda que l'altre.
- Figures **DB-RB** Cops a la valona
- Numerar figures y colada
- La colada te rebaves al ramals y el PI no son iguals.

pág. 1 IN.CA.01 v00



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo: ⊠

Modificación: ⊠

Comparativa: ⊠

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠


Calidad ⊠

Sala C

Almacén

Otro

PLANO: 1577/0/2 data 27/03/2018 <u>no actualitzat</u> es van modificar el antigiros al 04/06/2021 i no queda reflectit.





INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo: ⊠ Modificación: ⊠

Comparativa: \boxtimes

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠

Calidad ⊠

Sala C

Almacén

Otro

TAULA MIDES:

Aquesta versió s'injecta amb 3 materials **ABS-SAN-PP** la taula de mides es va adaptar a un valor mig per els 3 materials posem la taula comparativa.

MIDES	FIGURA	Ø TOTAL	Ø INTERIOR	Ø ROSCA	ALÇADA TOTAL	ALÇADA VALONA	PES
PLANOL		62,00	58,45	57,10	21,8	11,00	
TAULA		62,40	58,60	56,80	21,60	11,20	
ABS	DD	62,52	58,66	57,17	21,98	11,41	15,83
03/03/2021	DB	62,53	58,62	56,98	21,93	11,15	16,37
	D	62,53	58,71	57,05	21,81	11,14	15,98
	RD	62,52	58,46	56,90	21,92	11,13	16,26
	RB	62,63	58,49	56,95	21,73	11,25	16,08
	В	62,50	58,53	57,00	21,94	11,22	15,89
SAN MARRON	DD						
25/03/2021	DB	62,54	58,84	56,77	21,81	11,40	16,75
	D	62,53	58,96	56,97	21,78	11,32	19,34
	RD	62,60	58,60	56,93	21,85	11,23	16,63
	RB	62,68	58,90	56,97	21,76	11,3	19,49
	В	62,54	58,71	57,02	21,84	11,27	19,31
PP NEGRO	DD	61,93	58,53	56,56	21,55	11,17	13,61
12/10/2021	DB	62,05	58,49	56,52	21,65	11,16	13,79
	D	62,01	58,70	56,63	21,63	11,14	13,82
	RD	62,04	58,62	56,62	21,73	11,22	62,04
	RB	62,11	58,45	56,40	21,54	11,12	13,49
	В	61,85	58,43	56,61	21,55	11,05	13,59
L							

MEDIDAS CONTROLADAS CON LOS VALORES DE LA TABLA

CONCLUSIONES:

- Numerar las cavidades.
- Repasar colada PI desiguales (alguno estrangulado)
- Repasar pulido piezas
- Repasar imperfecciones molde (golpes rebabas)
- Hacer plano actualizado referenciando medidas por material y tolerancias.

INFORME REALIZADO

Calidad: Neus Gibert

Fecha: 12/10/2021

pág. 3 IN.CA.01 v00