

## INFORME DEPARTAMENT INJECCIÓ

## 1910/0/2

La darrera modificació d'aquest cubilet per treure el joc que hi havia entre el cubilet i l'obturador 1947 no és correcta.

En aquests moments els obturadors no entren dins el cubilet.

Adjuntem mides i enviem motlle i mostres a Pakmol.

**DIMENSIONAL:** 

Ø MÀXIM OBTURADOR: 86.85 m.m

Ø INTERIOR MÀXIM CUBILET: 86.80 m.m, CUBILET EVIDENMENT MUNTAT.

Per les mides ja deduïm que l'obturador entrarà molt dur o no entrarà.

L'altre problema del conjunt que no acabem d'entendre és:

GRUIX OBTURADOR A LA ZONA DE MÀXIM Ø: 1.2 m.m.

ALÇADA INTERIOR CUBILET PER ALLOTJAMENT OBTURADOR: 2.0 m.m.

La nostra humil opinió, segurament equivocada, és que l'alçada del graó del cubilet hauria de ser 1.2, sí l'obturador no s'enfonsa en aquests moments és perquè queda tant ajustat que no es pot enfonsar.

El conjunt en aquests moments sí és estanc.

Valoreu i comentem que fem, pel departament de qualitat i producció injecció no és correcta.

Informe realitzat per:	Firma:	Data:28/05/20
Joan Fíguls i Ruiz / Neus / Jordi López		