

INFORME

Referència: 2021 Material: PS STYRON 678 INCOLORO

Denominació: Tarro 50 ml REFILL (T-22 REFILL) **Data:** 14/07/2021

Motivo informe: Prueba para comprobar modificaciones y reparaciones hechas en taller según último informe, así como la compatibilidad con las modificaciones en el molde 1440/0/6 del cubilete también refill, para PS.

plásticos	faca	INFORME REPA	RACIÓ MOTLLE			
REFERÈNCIA	DENOMINACIÓ	100				
2021	TARRO T-22 V.Extrail	ole 50ml 6 CV				
DATA SORTIDA	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA	INTERN PAKMOL	DATA / PROVA Nº.	OK?
26/03/2021		Revisar cotas, evitar el movmiento cubilete y que toque, hacer plano definitivo. Repasar el molde para evitar el cristalizado y otros ajustes del hombro y rebavas en los puntos de inyección ver Informe Calidad 26/03/2021				
	07/07/2021		Se repasan las pequeñas rebabas que hemos detectado en las correderas. Se ha repasado el clipaje de las correderas de la pieza Tarro №3 con el proposito de minimizar juego vertical en cubilete. Se ha pulido alrrededor de los culote zonas. Retornamos molde para hacer pruebas en PET-G			


INFORME MECÀNIC: Muestras realizadas el dia 13/07/2021 en la mañana, no se tiene ningun informe.

pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

Plànol rebut 03/02/2021



DIMENSIONAL: Se adjunta tabla con los resultados:


				Ø AN	CLAJE					
	Ø Base	Ø Hombro	Ø ROSCA	Α	В	ALÇADA COLL	ALÇADA COS	PROFUNDITAT		Ø Interno
		70,00	57,80	52,40	52,40	9,40	33,50	37,10	Des	51,10
		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+1-	Pes	+/-
Figura		0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.	0,20mm.		0,20mm.
1	70,03	70,54	57,65	52,82	52,86	9,3	33,51	36,46	80,08	51,08
2	70,06	70,62	57,78	52,99	52,94	9,28	33,5	36,42	80,66	51,09
3	69,99	70,47	57,64	52,74	52,81	9,37	33,44/33,15	36,32	80,27	51,01
4	70,01	70,52	57,75	52,82	52,91	9,2	33,53	36,45	80,37	51,03
5	69,95	70,55	57,81	52,88	52,83	9,28	33,57	36,2	80	51,12
6	70,01	70,56	57,88	52,89	52,63	9,13	33,46	36,25	80,37	50,99

pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME

Para el detalle del anclaje se usó el mismo criterio del informe del 05/02/2021 por Jordi,



MONTAJE CON CUBILETES DE REFERENCIA 1440/0/6 DE PRUEBA DEL 12/07/2021

	cubilete 1	cubilete 2			
1	No toca, monta suave, se mueve, se desmonta suave	No toca, monta algo duro, no se mueve, no desmonta			
2	No toca, monta suave, se mueve poco, cuesta desmontar	No toca, monta bien, se mueve, desmonta suave			
3	No toca, cuesta montar, se mueve, se desmonta facil	No toca, cuesta montar, se mueve, se desmonta facil			
4	No toca, monta duro, no se mueve, desmonta facil	No toca, monta duro, no se mueve, desmonta facil			
5	No toca, monta suave, se mueve poco, se desmonta facil	No toca, monta suave, se mueve poco, se desmonta facil			
6	No toca, monta suave, no se mueve , se desmonta facil	No toca, monta suave, se mueve poco, se desmonta facil			

INFORME VISUAL: Se consideró solo el aspecto funcional, pues los tarros en su mayoría presentan contaminación de material, además al igual que el último informe presentan rechupe en el cuerpo.

CONCLUSIÓN: NOK. La parte visual ha de estar ok para poder tener un estudio definitivo y un comportamiento real del funcional.

NO OK LOS CUBILETES EN LOS TARROS AUN SE MUEVEN Y ALGUNOS NO DESMONTAN

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jairo Molina 13/07/2021

pág. 3 IN.IN.01 v01