

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo : □

Modificación: ⊠

Comparativa: □

Departamentos Implicados:

Denominación: Tarro bola 50ml

Inyección ⊠ Calidad ⊠

Sala C

Almacén □

Otro ☑ TALLER

Referencia: 1853

Fecha plano : No está hecho

Cavidades: 2/2

INFORME CALIDAD

Motivo informe:

El molde tiene 2 figuras y cada figura tiene un anclaje diferente.

Observaciones:

Comento a continuación las diferéncias en el anclaje que hay entre Fig. 1 y Fig. 2 del tarro

• Espacio entre cubilete y tarro :

Fig. 1 = 0.6mm. / **Fig. 2** = 0.3mm. (ver anexo 1/2).

• De la parte superior hasta el hombro :

Fig. 1 = 2,75mm / **Fig. 2** = 2,6mm

Grueso de los anclajes :

Fig. 1 = 1,8mm / **Fig. 2** = 1,5mm (estas medidas son aproximadas ya que no se puede medir con exactitud).

Anexo Fig. 1



Anexo Fig. 2



Conclusiones:

La figura 2 es la correcta.

- 1. Igualar figura 1 a las medidas de la fig.2.
- 2. No tengo plano

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 19/07/2017

pág. 1 IN.CO.01 v00