

Referencia: 1944


Denominación: TR 50 STD BI Hormeta

Material: SMMA

Data: 04/05/2021

Motivo informe: Inicio de Prueba de Cracking para el tarro de Hormeta para evaluar su comportamiento a razón de pruebas de proceso.

INYECCION:




pág. 1 IN.IN.01 v01



PLANO:

Plano: Fecha 13-01-2015



DinA |Ref. CA

pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME DE CONTROL CALIDAD:

1.- DIMENSIONAL: Desde el cambio en preforma ha venido, la profundidad ha variado con respecto al anterior por ello aparece en rojo.

Data	Material	Figura	Ø ANCLATGE 54,00 +/- 0,20mm.	Ø INTERIOR 51,00 +/- 0,20mm.	Ø ROSCA 57,70 +/- 0,20mm.	Ø EXTERIOR 70,80 + / - 0,20mm.	9,70 +/- 0,20mm.	ALÇADA COS 33,50 +/- 0,20mm.	PROFUNDITAT 37,50 +/- 0,20mm.	Ø BASE 70,20 +/- 0,20mm.	PES
04/05/2021	SMMA	2	53,81	51,03	57,74	70,62	9,58	33,55	36,42	70,04	88,94
04/05/2021	SMMA	2	53,97	50,95	57,70	70,72	9,66	33,56	36,90	70,02	88,94
04/05/2021	SMMA	2	53,79	51,07	57,67	70,69	9,63	33,53	36,89	70,06	88,92
04/05/2021	SMMA	1	53,88	51,05	57,81	71,00	9,69	33,31	36,97	70,33	89,77
04/05/2021	SMMA	1	53,92	51,00	57,76	71,06	9,67	33,30	36,93	70,35	89,79
04/05/2021	SMMA	1	53,91	50,99	57,79	70,90	9,58	33,33	36,98	70,31	89,78

2.- FUNCIONAL: Los tarros en montaje no presentan ninguna anormalidad, no rompen, se montan completos. Se montan con cubilete blanco 1846. Se inicia la prueba de envejecimiento el dia de hoy a las 14:00, se realiza un check list para verificar su comportamiento durante un mes, en diferentes condiciones de estudio como se aprecia en el formato.

		CRA	CKING HORM	ETA TARRO B	I- INYECCION	1944			
MUESTRAS		24 H	48 H	72 H	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	
TARRO CREMA CUB. 1846	Α			2		4	4	4	
	В								
	С		ó	ė.	é	â		i i	
	D								
TARRO CREMA	Α								
	В	8		3				4	
	С								
	D								
TARRO	Α	1							
	В								
	С								
	D								
TARRO CUB. 1846	Α								
	В								
	С								
	D								
ECHA DE INICIO: 04-05-2021			CREMA: SICO	BEL ANTI AG	E CALCIUM	REALIZADO POR: JAIRO MOLINA			

pág. 3 IN.IN.01 v01



1.- ASPECTO: Rebaba en boca ambas figuras sin problemas en el montaje, se marcan rayas en el cuerpo por manipulación al momento de montar las muestras para no sesgar el estudio

CONCLUSION: Por definir, a la espera de los resultados

INFORME REALITZAT

Responsable:

Jairo Molina 29-03-2021

pág. 4 IN.IN.01 v01