

## **INFORME** INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	$\boxtimes$
Modificación:	
Comparativa:	

Material: PP

**Departamentos Implicados:** 

Invección  $\boxtimes$ 

Calidad  $\boxtimes$ 

Sala C П

Almacén П

Otro **⊠** Taller

**Referencia:** 1965/0/0

Denominación: Interior Tapa 50ml Diamante

Fecha plano: 25/04/2017 Cavidades: 2/2 Máquina: 41

### INFORME CALIDAD

#### Motivo informe:

Homologación molde nuevo Interior Tapa 50ml DIAMANTE

### INFORME DIMENSIONAL (Tolerancia +/- 0,2mm) 20/06/2017

Cota	Nominal	Fig. B	Fig. D	Resultado
1	Ø68,8	Ø69,0 – Ø69,2	Ø69,0 – Ø69,1	OK
2	Ø66,71*	Ø66,8 – Ø67,2	Ø66,8 – Ø67,2	OK *1
3	14,54	13,3	13,3	No ok *2
4	14,92	14,8 – 14,9	14,8 – 14,9	OK
5	1,37	1.3 – 1,4	1,3 – 1,5	No ok *3
6	Ø70,24	Ø71,6 – Ø71,8	Ø71,5 – Ø71,7	OK
7	15,9*	15,9	15,9	OK *4
8	Montaje tapa 1964	No ok	No ok	No ok *5

<sup>\*1</sup> Esta cota no se puede medir con exactitud es una medición aproximada (ok).

IN.CO.01 v00 pág. 1

<sup>\*2</sup>\_ Profundidad incorrecta.

<sup>\*3</sup>\_ Ancho diente ok según plano pero **no ok** para montaje.

<sup>\*4</sup> La altura total No está acotada en plano y es importante que lo esté.

<sup>\*5</sup>\_ Una vez montada la tapa con el interior, se aprecia que hay un poco de juego en vertical.



## INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	$\boxtimes$
Modificación:	
Comparativa:	

**Departamentos Implicados:** 

Inyección ⊠

Sala C

**Almacén** □

Otro ⊠ Taller

#### **Conclusiones:**

- 1. Los 2 interiores tienen mucha rebaba.
- **2.** La cota nº 3 se tiene que ajustar a medida de plano , una vez ajustada la rebaba desaparecerá.
- 3. El interior una vez montado en la tapa 1964/0/0 tiene juego en vertical, el ancho del alojamiento de la tapa hace 1,7 1,9mm y el ancho del dentado del interior 1,3 1,5mm ( cota 5 ).

Calidad e Inyección proponemos aumentar el ancho del dentado del interior tapa para que quede más ajustado y no tenga juego.

Responsable Calidad : Quicu Estebanell

Fecha: 20/06/2017

pág. 2 IN.CO.01 v00



# INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	$\boxtimes$
Modificación:	
Comparativa:	

**Departamentos Implicados:** 

Inyección ⊠

Calidad ⊠ Sala C

Almacén

Otro ⊠ Taller

