

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	
Modificación:	
Comparativa:	\boxtimes

Departamentos Implicados:

Calidad ⊠ Sala C

Almacén □ Otro □ Taller

Referencia: 1539/0/3

Denominación: Cubilete 8,5ml.

Motivo informe:

El cubilet de la figura de Baix no ancla correctament y no rosca igual de bé que la figura de Dalt.

Observacions:

Aquest motlle es queda treballant amb una unitat fins que el departament de planificació doni ordre de que es pot enviar a reparar

Email enviat per Joan Fíguls el 17/05/19.

INFORME QUALITAT

Dimensional:

Cota	Cota	Nominal	Figura Dalt	Figura Baix
1	Ø Anclatge Ext.	Ø26,6	26,95 – 27,00	26,75 – 26,80
2	Ø Cos	Ø23,80	23,75 – 23,80	23,70
3	Ø Interior	Ø22,6	22,80	22,90
4	Alçada Anclatge	1,9	1,95	1,75
5	Profunditat	21,5	21,65	21,60
6	Alçada Total	22,0	22,20	22,0
7	Separació Tarro / Cubilet		0,4mm.	0,6mm.
8	Ø Ancalge Cubilet Muntat		27,45 – 27,50	27,45 – 27,50



INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde	nuevo:	
Modificación:		
Comparativa: 🛛		
acén	Otro)

Depar	tamentos	Imp	licad	os:
DCDUI	tuille in tob		muu	vo.

Inyección	Calidad	Sala C	Almacén	Otro
	\boxtimes			□ Taller

Conclusiones:

El problema principal el tenim a la figura de baix del cubilet, un cop es rosca la tapa.

Cubilet Figura de Baix:

Hi ha una petita diferencia en l'alçada de l'anclatge (cota 4), per això en aquest conjunt hi ha mes separació entre tarro / tapa (cota 7).

Depèn com es rosqui la tapa el fil de la rosca s'enganxa dins aquest espai i per aquest motiu la tapa va mes dura també en alguns casos fa com un "Click".

Solució proposta per qualitat :

Deixar l'anclatge del la figura de Baix a 1,9 – 2,0mm. (cota 4).

Abans de fer qualsevol modificació, OT que estudii les possibles solucions donades.

Informe realitzat per : Quicu Estebanell Fecha : 23/05/2019