

INFORME

Referència: 1714/0/1 Materials: SAN

Denominació: Tarro 50 ml SVR T-22SC Data: 18/01/2021

Motiu informe: Informe dimensional de les proves motlle segons informe Joan Fíguls-

Informe dimensional:

Marco amb quadres vermells, les cotes que detecto diferència de la última comprovació de mides.

A part a la pauta moltes mides estan fora de toleràncies, ara i abans també?

Data	Molde	Material	Figura	Ø EXTERIOR 70,55		Ø INTERIOR	Ø ANCLATGE	Ø ROSCA 58,10	ALÇADA TOTAL 42,40	ALÇADA COLL 9,50	ALÇADA COS 32,90	PROFUNDITAT	D	Comentaris	Nom
						51,30	54,50					37,35	Pes		
24/09/2020	1714/0/1	SAN	1	70,45		50,83	54,61	57,55	41,82	9,36	32,48	36,11			
18/01/2021	1714/0/1	SAN	1	70,61		50,97	53,91	57,55	41,81	9.33	32,48	36,33	78,51	PROVESMOTLLE	LOPEZ
14/12/2020	1714/0/1	SAN	2	70,53		50,73	53,96	57,56	41,95	9,30	32,66	36,33	78,21		ALFONS
18/01/2021	1714/0/1	SAN	2	70,57		50,76	53,89	57,54	41,95	9,31	32,69	36,48	78,47	PROVESMOTLLE	LOPEZ
14/12/2020	1714/0/1	SAN	3	70,58		50,72	53,94	57,58	42,08	9,32	32,73	36,41	78,32		ALFONS
18/01/2021	1714/0/1	SAN	3	70,59		50,91	53,82	57,58	41,89	9,29	32,58	36,48	78,45	PROVESMOTLLE	LOPEZ
14/12/2020	1714/0/1	SAN	4	70,53		50,73	53,95	57,54	42,15	9,32	32,81	36,30	78,40		ALFONS
18/01/2021	1714/0/1	SAN	4	70,46		50,96	53,85	57,48	41,94	9,36	32,53	36,44	78,07	PROVESMOTLLE	LOPEZ
14/12/2020	1714/0/1	SAN	5	70,52		50,73	53,95	57,56	42,02	9,32	32,66	36,32	78,12		ALFONS
18/01/2021	1714/0/1	SAN	5	70,51		50,86	53,79	57,52	41,96	9,28	32,65	36,52	78,26	PROVESMOTLLE	LOPEZ
· ·															
18/11/2020	1714/0/1	SAN	6	70,57		50,90	53,90	57,52	42,05	9,40	32,68	36,38			
18/01/2021	1714/0/1	SAN	6	70,54		51,03	53,92	57,47	41,88	9,34	32,52	36,36	78,23	PROVESMOTLLE	LOPEZ

Mides del gruix de la base:



Plànol 4.06 mm	FIG.1	FIG.2	FIG.3	FIG.4	FIG.5	FIG.6
Abans	-	4.12 mm	-	4.13 mm	4.14 mm	4.08 mm
Proves	4.19 mm	4.14 mm	4.11 mm	4.17 mm	4.17 mm	4.05 mm

De les figures 1 i 3, no tinc amb que comparar

Muntatge a la muntadora plana N23 amb cubilet blanc ref.1846: OK

90 tarros muntats correctament

pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

CONCLUSIÓ:

Dimensionalment: He detectat diferències amb les mides preses de la última producció, però no crec que influeixin.

El tema es que a la pauta moltes mides ja fa temps que estarien fora de toleràncies, i s'ha fabricat igual? S'hauria de actualitzar la pauta i el plànol o fer els tarros tal com marca el plànol? La profunditat esta molt per sota del que marca la pauta, i veig que no toquen però per mooolt poc.

Aspecte: Els punts d'injecció surten com trencats, i alguna figura segueix fent una mica de rebava. Segon informe del Joan, ja s'ha detectat per arreglar-ho.

Muntatge: Correcte.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 18/01/21

pág. 2 IN.IN.01 v01