

INFORME

Referència: B-175

Denominació: Ampolla 50 ml

Client: Estelca

Material: PE Color: Beige

Data: 01/04/2021


Motiu informe: S'ha fet un coll nou per anar amb l'obturador ref.1153 i el tap ref.1154

TALLER:

REFERÈNCIA 175 DATA SORTIDA 05/03/2021	DENOMINACIÓ		
		BOTELLA 50ml	
	DATA ENTRADA	MOTIU REPARACIÓ/MODIFICACIÓ	REPARACIÓ /MODIFICACIÓ EFECTUADA
		Molde para revisar y cambiar cuello a tapón de Estelca	
	25/03/2021		Se hacen pletinas nuevas de la zona del molde que comprende el cuello adaptadas muestras de tapón interior más tapón exterior suministradas por cliente Estelca. Se quita oxido y se pule partes de figura. Se ha construido boquilla y mango refrigerado. Nota. El cuello ahora pasa a cota estándar norma de rosci de envases de tapón 18/410

BUFAT: No hi ha informe.

PLÀNOL: Si – Data 05/03/21





pág. 1 IN.IN.01 v01



INFORME

INFORME CONTROL DE QUALITAT

DIMENSIONAL:

Ø Cos	Ø Int.coll	Ø ext.coll	Ø rosca	Alt coll	Alt total	Pes	Cubicatge
33.2 mm	12.6 mm	15.75 mm	17.76 mm	13.0 mm	81.4 mm	-	50 ml
33.23	12.85	15.76	17.72	13.30	82.85	7.44	51 ml

El diàmetre interior, es passa de toleràncies de plànol.

L'obturador ref.1153, fa un diàmetre de 12.65 mm, per tan no treballa gens.


Les alçades també varíen respecte el plànol.

Estanquitat campana 3 min a 500 mbar: Ok

Aspecte / funcional:

El color es correcte.

L'ampolla a la base te 3 punts, dels 3, n'hi ha un que es més petit, i això fa que no soli bé i tingui moviment.



El partaix de l'ampolla, està més ajustat d'una banda que de l'altre



pág. 2 IN.IN.01 v01



INFORME

El tap roscat queda una mica tort



CONCLUSIÓ: NOK

- El obturador entra molt suau. El diàmetre interior de l'ampolla es massa gran. El diàmetre segons plànol ha de fer 12.6 mm, les mostres fan 12.85 mm. El obturador ref.1153 té un diàmetre 12.65 mm. Per tan s'ha de fer el diàmetre del coll més petit.

L'ampolla B-49, que s'havia fet i anava aquest obturador, tenien un diàmetre de 12.4 mm i a vegades menys.

- L'ampolla te moviment, li falta un punt de soporta a la base.
- El partaix d'una banda es ok, però l'altre no.
- El cubicatge fa 51 ml, una mica just.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López 01/04/21

pág. 3 IN.IN.01 v01