

INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	
Modificación:	\boxtimes
Comparativa:	

Departamentos Implicados:

Inyección ⊠

Calidad ⊠ Sala C

Almacén □ Otro

Referencia: 1850/0/0 _ 1615/0/0

Denominación: Tapa mar mar 30ml / Interior tapa

Cavidades: 4/4

INFORME CALIDAD

Motivo informe:

El interior tapa tiene juego y el cliente se ha quejado (HORMETA).

27/01/2017v00 (SMMA)

Descripción	RB	RD	DB	DD	
Juego	Muy poco	No	Muy poco	Muy poco	
Juego metalizado	SI	No	SI	SI	
Ø Interior	54,7	54,7	54,6	54,6	
Ø Interior Metalizado	54,4	54,4	54,4	54,4	
01/02/2017v01 (PMMA)					
Juego	*1	No	No	No	
Juego metalizado	*1	No	No	No	

^{*1}_ No se ha fabricado esta figura porque la boquilla no pasaba de 170º.

Observaciones v00 :

 Se han hecho en tres puntos de la tapa a 120º unas marcas para disminuir el diámetro y que el interior quede más apretado. Ha funcionado sólo en la figura RD, pero no se puede saber con un 100% de exactitud si no tiene juego debido a la rebaba de la tapa.

Observaciones v01:

- 1. Se ha solucionado el problema de la rebaba en la figura RD.
- 2. Los interiores ya no tienen juego (ni blancos ni metalizados).
- 3. Las pruebas anteriores se hicieron en SMMA (v00) las actuales en PMMA (v01), ya que nos urge fabricar para QIRINES.

Responsable Calidad: Quicu Estebanell

Fecha: 01/02/2017

pág. 1 IN.CO.01 v00