

Referència: 1997 Material: PP - Color: Negre NTC-9901 + additiu

Denominació: Tapa 7 ml recte **Data de l'informe:** 23/06/2021


Motiu informe: 18è informe de la prova de motlle nou de la tapa 7 ml RECTE –peces injectades 22/06/2021 – Tarda – **Màquina 19**

Informe taller:

21/06/21	"Se pasa profundidad de alojamiento del disco desde	ŝ
	1.80 anterior a 2.10, esta modificacion se ha hecho	
	restando rosca, o sea retrocediendo final de rosca co	n
	lo cual el resto de alturas permanece inamovible.	
	Se ha construido nueva la corona roscada	
	correspondiente a la pieza numero 4.	
	Se ha pulido con diamante las cavidades numeros 1 y	y
	3 pues el informe de calidad decia que eran las unica	IS
	que combinadas en ocasiones con los taroos numero	S
	5 y 6 se pasaban de rosca.	
	Avanzamos conos 1 diente con fin de minimizar	
	amago de rebaba en boca (Cono). "	

Informe Mecànic: NO N'HI HA

DIMENSIONAL: Plànol actual 12/05/21



pág. 1 IN.IN.01 v01



DIMENSIONAL:

RESULTAT MITJANA 5 INJECTADES DE LA TAPA REF.1997 - PROVES 24/05/21 MATÍ - MÀQUINA 19										
	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT				
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm					
MITJANA FIG.1	32,56	27,04	27,56	28,52	10,51	8,61				
MITJANA FIG.2	32,53	27,09	27,67	28,49	10,61	8,76				
MITJANA FIG.3	32,52	27,07	27,65	28,56	10,47	8,57				
MITJANA FIG.4	32,52	27,06	27,66	28,53	10,53	8,62				
MITJANA FIG.5	32,56	27,07	27,61	28,50	10,55	8,73				
MITJANA FIG.6	32,49	27,07	27,65	28,55	10,59	8,71				

Les proves d'ahir, comparant mides amb l'últim estudi de les 20 injectades, es veu que ara tenen una mica més de profunditat, i el diàmetre del allotjament del disc també s'ha fet més petit.


RESULTAT MITJANA DE LA TAPA REF.1997 - PROVES 24/05/21 MATÍ										
	BOCA EXT.	ALLOTJAMENT DISC	ROSCA	PARET INTERIOR	ALÇDA EXTERIOR	PROFUNDITAT				
INJECTADES	Ø B- 32.5 mm	Ø C – 27.15 mm	Ø D – 27.8 mm ± 0,15	Ø E – 28.7 mm ± 0,15	F – 10.5 mm					
MITJANA FIG.1	32,55	27,09	27,66	28,56	10,52	8,54				
MITJANA FIG.2	32,53	27,12	27,70	28,54	10,61	8,65				
MITJANA FIG.3	32,55	27,10	27,70	28,56	10,49	8,56				
MITJANA FIG.4	32,53	27,13	27,66	28,55	10,59	8,59				
MITJANA FIG.5	32,57	27,15	27,69	28,57	10,58	8,59				
MITJANA FIG.6	32,49	27,11	27,69	28,57	10,59	8,57				


pág. 2 IN.IN.01 v01




ASPECTE:


TAPA 1 – Unglades i marques a la rosca + Marques/ rebaves boca





TAPA 2 - Rebava cono + marques boca







pág. 3 IN.IN.01 v01




TAPA 3 - Marques a la rosca + Marques a la boca + rebava cono






TAPA 4- Marques a la boca + rebava cono



pág. 4 IN.IN.01 v01




TAPA 5 - Marques a la rosca + Rebava cono + Marques a la boca



pág. 5 IN.IN.01 v01



TAPA 6 - Rebava cono + Rebaves anti-girs + marques a la boca



Conclusió:

Aspecte incorrecte. Rosca amb marques varies, rebaves, cops a la boca.

Aquesta prova s'ha fet a la màquina 19, diferent a les ultimes proves. Pot fer varia mides. No hi ha cap informe d'aquestes proves.

Avui s'ha canviat el motlle a la màquina 9. Al matí s'han tornat a provar.

INFORME REALITZAT

Tècnic de Qualitat:

Jordi López

23/06/21

pág. 6 IN.IN.01 v01