

# INFORME INYECCIÓN / CALIDAD

Molde nuevo :	
Modificación:	
Comparativa:	$\boxtimes$

Otro

☐ Taller

Almacén

П

	De	par	tam	entos	s Im	plic	ados
--	----	-----	-----	-------	------	------	------

Inyección	Calidad	Sala C	
	$\boxtimes$		

### Motivo informe :

Instalar postizos de la figura B (1937 Cubilete Faldilla 50ml).

## Informe Reparación:

Se ha fabricado e instalado un segundo juego de postizos en la cavidad cerrada.

Manuel Serrano

02/05/2019

## Informe inyección:

Acabem de provar el cubilet faldilla de 50 ml.

Cavitat de baix nova, deixo 10 injectades a la sala de reunions per comprovar mides i muntatge. deixem el motlle treballant amb la cavitat de dalt, demà hauríem de saber els resultats de la nova cavitat.

Joan Fíguls

06/05/2019

Dimensional								
Fig. Ø Ø Ø Ø Dentado Ø Dentado Ø Anclaje Altura A						Altura		
	Rosca	Máximo	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Cuello	Total
D	57,65	70,60	48,30	63,95 - 64,00	63,20	68,40	10,40	39,30
В	57,50	70,60	48,30	63,80 - 63,90	63,15	68,45	10,45	39,50

Funcional							
Fig.	Rosca	Montaje M. Lineal	Montaje M. C. Revolver	Capacidad	Peso (grs ).		
D	Ok_ 1860/0/1	No ok	Ok	60,5ml.	10,75		
В	Ok_ 1860/0/1	No ok	Ok	60,5ml.	11,00		

#### **Conclusiones:**

Hay pequeñas desviaciones dimensionales entre la Figura D y B, pero una vez hecho el montaje vemos que estas desviaciones no causan problemas funcionales.

Los cubiletes en máquina lineal automática **NO se montan**, el montaje se tiene que hacer con sus utillajes, en la máquina circular Nº21 (revolver).

Informe realitzat per : Quicu Estebanell Fecha : 08/05/2019