

## **INFORME PRIMERAS MUESTRAS**

Referencia: 1577/0/4 N. Plano: Termoplástico: PP

Denominación: Tapa 50 due Cavidades: 2/4 Color: Negro

emballage Tolerancia General: +- 0.2 mm

## **MOTIVO**

La figura DD tiene rebaba en la boca (zona del antigiro) y la tapa no rosca correctamente; cuesta de encarar.

Además la rebaba se irá pelando a medida que se le de uso a la tapa.

## **CONCLUSIONES**

El molde actualmente trabaja con 2 cavidades. La fig. DB y RB se anularon por ralladas, tienen que pulirse.

La fig. DD debe ajustarse para eliminar rebaba boca en la zona del antigiro.

Responsable Calidad: Josep Delgado Puig Firma: Fecha: 24/03/15