

INFORME CALIDAD

Homologación

Motivo informe:

1861/0/0 Tarro 50ml Rodó STD.

Aquest tarro amb el cubilet d'obturador no es munta (màquina automàtica).

Informe Dimensional

Dimensional (Toleráncia +/- 0,2mm).

No	Nominal	Fig. 7	Fig. 8	Fig. 9	Fig. 10	Fig. 11	Fig. 12	Fig. 13	Fig. 14
1	Anclatge Ø54,0	54,15	54,20	54,20	54,15	54,20	54,30	54,20	54,20
2	Profunditat 37,5	37,1	36,85	36,90	36,85	36,80	36,30	36,85	36,70
3	Muntatge Cubilet 6un.	OK	OK	ОК	OK	OK	OK	OK	OK
4	Muntatge Cubilet 4un. obturador	No ok	No ok	No ok	No ok	No ok	No ok	No ok	No ok

Observaciones:

No tinc clar que el problema sigui de l'anclatge , ja que hi ha tarros de filorga que fan $\emptyset 54,3-\emptyset 54,4$ mm. i munten correctament.

He tallat alguns tarros amb el cubilet posat i sembla que vagi molt just.

Responsable: Quicu Estebanell

Fecha: 06/04/2019

pág. 1 IN.IN.01 v01