HOJA PARÁMETROS PRUEBAS INYECCIÓN

FECHA	07/09/2021	REF. MOLDE	2017		TERMOPLÁSTICO	Santoprene 8211-45
		CAVIDADES	2	/		
TÉCNICO		COLORANTE (%			TIEMPO/R.P.M	
)			COLORIMETRO	
MÁQUINA	24	ADITIVO	n/a		TIEMPO/R.P.M	
					COLORIMETRO	

TEMPERATURAS HUSILLO

	BOQUILLA	Z1	Z2	Z3	Z4
N ominal	190	185	180	175	
Real	191	186	186	176	

TEMPERATURAS CÁMARA MOLDE

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	RC1	RC2
N	205	230												
R	198	215												
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	RC3	RC4
N	190													
R	188													

B. Boquilla R. Ramal RC. Ramales Centrales MOLDE TEMPERATURAS

LADO I	NYECCIÓN	L	ADO EXPULSIÓN
Zona Molde ° C		Zona Mo	lde ° C
Vasos	30 grados	Punzones	40 grados

TIEMPOS/PRESIONES

T. CICLO	19 Semiautomatic	T.ENFRIAMIENTO	6	P. LIMITE	900
T.PLASTIFICACIÓN	1′40	T. 2ª. PRESIÓN	-	P. REAL INY.	800
T. INYECCIÓN	0'40	T. SEG. MOLDE	1	P. REAL C.C	800

REGISTRO VELOCIDADES/PRESIONES

Perfiles	1	2	3	4	5	6
m.m/s	55	55	60	60		
m.m	0	20	25	28		
Presión	900	900	900	900		
2 3	2 a.PRESIÓN COTA C		CAMBIO: 17.5	0 m.m	COJÍN:	m.m
	1	2	3	4	5	6
Presión						
Tiempo						

PLASTIFICACIÓN

r.p.m	200	200	200	Succión	
m.m	0	15	30	m.m/s	
Ср	100	100	100	m.m	

VARIOS

ABERTURA MOLD	DE REC. SEG. MOI	DE P. SEG. MOLDE		PIEZAS/HO	ORA
285 m	n.m 2 m.i	n 5 V Ba	r		und.
Φ BOQUILLA	CARRO	PESO PIEZA	PESO PIEZA		TADA
m.n	m M()F(x	4.28 /4.28	g.	8.57	g.

REGISTRO CAMBIOS

FECHA	PARAMETRO	CAMBIO	MOTIVO	TÉCNICO

APROBADO RESPONSABLE INYECCIÓN:	APROBADO RESPONSABLE CALIDAD:
Firma/fecha	Firma/fecha:

OBSERVACIONES:

Data: 01/09/2021

Primera prueba de molde con PE033_TEST solo para probar funcionamiento de molde.

Data:07/09/2021

Segunda prueba de molde con Santoprene:

Material utilizado: Santoprene 8211-45 ExxonMobil_(Ojo material no homologado por Calidad). A espera de recibir el material alternativo ALFATER XL A40I 4FC0010 (PP+EPDM).

Las piezas salen perforadas en el punto de inyección, la aguja de la boquilla sobresale del culote y cuando cierra el molde toca la válvula expulsora (del punzón), debería ajustarse la boquilla o hacer un cono para garantizar que las piezas no se perforan en esta zona.

Las piezas tienen tendencia a quedarse en el lado fijo, debería mejorarse el molde para ayudar a que las piezas se queden en el lado móvil del molde, ver posibilidad de arrape, textura o pulido.

Piezas fabricadas sin segunda presión, al intentar compactar las piezas tienen mas tendencia a quedarse en el lado fiio.

Piezas fabricadas en semiautomático y sin robot, cuando expulsamos la pieza con aire esta sale descontrolada del molde.

Guardamos unas 40 piezas para muestras / pruebas.

Fotos Molde/piezas:



Lado punzón marcado. Esto provoca en las piezas inyectadas que tengan un agujero.



En el punto de inyección las piezas salen perforadas.

En el contorno de piezas, presentan algunas rebabas.

