
Fase II (vigilancia)
LSC = 0.3893
LC = 0.215
LIC = 0.0407
Fracción no conforme
0
0.2
0.4
0
10
20
30
40
50
Muestra